

# PROAKTIV

Idyllisk fritidsperle på  
Asserøya. Solrik og  
usjenert beliggenhet.



ASSERØYVEIEN 28



## Våre kontorer

### TRØNDELAG

• **Trondheim**  
Bassengbakken 4,  
7069 Trondheim  
Tlf.: 73 99 22 55  
trondheim.sentrum@proaktiv.no

• **Heimdal**  
Søbstadveien 1, 7088 Heimdal  
Tlf.: 72 59 92 40  
heimdal@proaktiv.no

• **Moholt**  
Brøsetveien 168,  
7069 Trondheim  
Tlf.: 73 20 26 50  
moholt@proaktiv.no

### MØRE OG ROMSDAL

• **Ålesund**  
Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund  
Tlf.: 91 73 83 52  
jon@proaktiv.no

### VESTLAND

• **Småstrandgt.**  
Småstrandgaten 6, 5014 Bergen  
Tlf.: 55 36 40 40  
proaktiv.bergen@proaktiv.no

• **Sandviken**  
Chr. Michelsensgt. 5A, 5012 Bergen  
Tlf.: 55 30 32 00  
sandviken@proaktiv.no

• **Voss**  
Vangsgata 16, 5700 Voss  
Tlf.: 56 52 19 50  
voss@proaktiv.no

### ROGALAND

• **Haugesund**  
Haraldsgata 139, 5527 Haugesund  
Tlf.: 90 84 36 56  
haugesund@proaktiv.no

• **Stavanger**  
Løkkeveien 52, 4008 Stavanger  
Tlf.: 51 52 75 75  
stavanger@proaktiv.no

• **Sandnes**  
Langgata 3, 4306 Sandnes  
Tlf.: 51 66 88 00  
sandnes@proaktiv.no

• **Sola**  
Solakrossen 13, 4050 Sola  
Tlf.: 98 08 94 03  
sola@proaktiv.no

• **Jæren**  
Torgvegen 2, 4350 Kleppe  
Tlf.: 51 48 22 00  
jaeren@proaktiv.no

### AGDER

• **Kristiansand**  
Fjellgata 4, 4612 Kristiansand  
Tlf.: 45 90 91 00  
kristiansand@proaktiv.no

### OSLO

• **Briskeby**  
Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo  
Tlf.: 22 44 24 00  
briskeby@proaktiv.no

### AKERSHUS

• **Lørenskog**  
Rådmann Paulsens gate 28  
1461 Lørenskog  
Tlf.: 67 90 40 10  
lorenskog@proaktiv.no

• **Lillestrøm**  
Storgata 5A, 2001 Lillestrøm  
Tlf.: 63 80 59 90  
lillestrom@proaktiv.no

### BUSKERUD

• **Drammen, Lier & Holmestrand**  
Albums gate 15, 3016 Drammen  
Tlf.: 97 74 42 47  
drammen.lier@proaktiv.no

### ØSTFOLD

• **Sarpsborg**  
Torggata 8, 1707 Sarpsborg  
Tlf.: 69 12 60 60  
borg@proaktiv.no

### TELEMARK

• **Skien**  
Prinsessegata 14, 3724 Skien  
Tlf.: 35 53 05 50  
skien@proaktiv.no



# NØKKEL- INFORMASJON



**Adresse:** Asserøyveien 28, 7167 Vallersund

**Gnr./Bnr.:** Gnr. 76, bnr. 75, i Ørland kommune

**Prisantydning:** 1.190.000,-

**Omkostninger:** 49.740,-

**Totalpris:** 1.239.740,-

**Kommunale avgifter:** 9.233,-

**Boligtype:** Fritidseiendom

**Eierform:** Selveier

**Byggeår:** 1986

**Rom/soverom:** 4/3

**BRA:** 82 m<sup>2</sup>

**BRA-i:** 67 m<sup>2</sup>

**BRA-e:** 15 m<sup>2</sup>

**TBA:** 120 m<sup>2</sup>

**Garasje/Parkering:** Det er tinglyst rettighet til biloppstillingsplasser ved eiendommen, og rett til sti derfra frem til hytteeiendommen.

**Tomt:** 3095 m<sup>2</sup>

**Energimerke:** Energiklasse: Rød F.

# INNHOLD

2	5	7	8
Nøkkelinformasjon	Leder/megler	Kontorets side	Nærområdet
12	24	40	44
Informasjon om boligen	Boligen i bilder	Plantegninger	Kjerneinformasjon
49	97		
Vedlegg	Budskjema		



”

"For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det merker både den som skal selge bolig og den som skal kjøpe."

Eiendomsmeglerfullmektig:  
**Aurora Marie Fredriksen**



**Aurora Marie Fredriksen**  
Eiendomsmeglerfullmektig  
**Mobil:** 482 93 929  
**E-post:** aurora@proaktiv.no

**AVDELING:**  
Proaktiv Moholt  
**Telefon:** 73 20 26 50  
Trondheim Øst Eiendomsmegling  
AS  
Org. nummer: 912 437 493

## VELKOMMEN TIL VISNING!

Idyllisk fritidsbolig med flotte sol- og utsiktsforhold.  
Usjenert beliggenhet og tomt på 3 mål.

Proaktiv Eiendomsmegling ved Aurora Marie Fredriksen har gleden av å ønske velkommen til Asserøyveien 28. Denne sjarmerende fritidseiendommen på Asserøya, mellom Lysøysund og Vallersund, byr på alt du trenger for et avslappende fristed året rundt.

Hytta ligger idyllisk til på en liten høyde, omkranset av vakker natur, med flott utsyn over området rundt. Her får du en sjelden kombinasjon av privatliv, gode solforhold og nærhet til sjøen.

Kvaliteter vi ønsker å fremheve:  
• Bilvei nesten helt frem, kun et par minutters gange fra parkeringen  
• Store terrasser rundt store deler av hytta og tomt på over 3 mål

- Mulighet for båt plass ved flytebrygge rett nedenfor eiendommen
- Skjermet og usjenert beliggenhet
- Hytta ble beiset i 2025
- Innlagt strøm og vann
- Purolett forbrenningstolett installert i 2021

*Aurora M.F.*


Eiendomsmeglerfullmektig  
**Aurora Marie Fredriksen**

«ALT SOM ER VERDT Å GJØRE,  
ER VERDT Å GJØRES BRA.»

Lord Philip Chesterfield



«Verdifulle kunder  
fortjener verdifull  
rådgivning.»



## Proaktiv Moholt

### Beliggenhet

Kontoret vårt finner du i Brøsetvegen 168 som er nærmeste nabo til Strinda / Moholt kirke.

Østsiden av Trondheim er stor og det er her det omsettes flest boliger. Vårt kontor ligger strategisk til med kort reisevei til våre kunder. Vi er den lokale megleren med kontor midt i hjerte av Trondheim øst.

### Proaktiv Moholt

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim  
Tlf.: 73 20 26 50  
E-post: moholt@proaktiv.no

Vi åpnet kontoret i april 2013. Siden da har vi hatt gleden av å hjelpe mange kunder. I tillegg har vi mottatt flere utmerkelser i kjeden for høy kundetilfredshet.

Vårt fokus er kvalitet i alle ledd. Kvalitet fremfor kvantitet. Når du engasjerer en megler fra Proaktiv Moholt kan du føle deg sikker på at megleren setter av nok tid til deg og ditt boligsalg. Du skal føle deg sikker på at salget blir gjennomført trygt, effektivt og med maksimal prisoppgåelse i markedet - vi overlater ingenting til tilfeldighetene.

Vår beste reklame ligger i fornøyde kunder. Kontoret har utmerket seg i toppen av Proaktiv-kjedens kundemålinger på tilfredshet i flere år. Både i 2023, 2022 og 2021 var kontoret nest best på landsbasis, og i 2024 ble det også pallplass.

Vi sikter mot å være den foretrukne eiendomsmegleren i våre lokalområder på Trondheim øst. Vi er eksperter på Nardo, Risvollan, Utleir og Stubban. Vi er områdespesialister på Strindheim, Tyholt, Berg og Moholt. Vi kan vise til fantastiske salg på Ranheim, Nidarvoll, Angelltrøa og Jakobsli. I tillegg til at våre meglere har sterk lokalkunnskap er det en stor styrke at de også bor og engasjerer seg i samme bydel.

Mange av våre kunder søker bistand fra oss, også i andre deler av Trondheim samt i randkommunene Malvik, Stjørdal, Melhus og Skaun. Vi følger kundene - og vi skal berike kundene.



# ASSERØYA / VALLERSUND

**Kommune:** Ørland / **Område:** Ørland - Bjugn

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

## Beliggenhet

Fritidseiendommen ligger på Asserøya, mellom Lysøysund og Vällersund, i Ørland kommune. Eiendommen er et glimrende utgangspunkt for fine turer i skog og mark, og passer ypperlig for den som setter pris på fiske, båtliv og sjø. Området er naturskjønt med spredt bebyggelse, og byr på et rikt utvalg av turmuligheter rett utenfor inngangsdøra.

Eiendommen nyter godt av fantastiske sol- og utsiktsforhold, og ligger svært idyllisk til i nærheten av sjøen. Det følger med en flytebrygge like nedenfor eiendommen, som eies i fellesskap av hytteeier og tre fastboende. Her er det mulighet for båt plass i sommersesongen.

Blant populære fotturer i nærområdet kan nevnes Kopparen, Steggafjellet og Møllnargården. Andre turmål er Ursfjellet og Vällersund Gård, hvor det også serveres kaffe. Vällersund ligger



## OFFENTLIG TRANSPORT

✈ Trondheim Værnes	2 t 29 min
✈ Ørland lufthavn	32 min
🚗 Audal vegkryss Linje 453	6 min 3.7 km
🚗 Teksdal Linje 453	6 min 4.6 km

## DAGLIGVARE

Coop Marked Vällersund Post i butikk, PostNord	6 min 4.8 km
Coop Prix Lysøysund Post i butikk, PostNord	13 min 9.9 km

## VARER/TJENESTER

📦 Libra Kjøpesenter	28 min
🏪 Apotek 1 Bjugn	15 min

## SPORT

⚽ Marienborg std.grasbane Fotball	5 min 3.7 km
⚽ Sandnes skole - handball-fotballbane ... Ballspill	8 min 5.4 km

## LADEPUNKT FOR EL-BIL

🚗 Frohavet	12 min
🚗 Fosenkraft Bjugn sentrum	15 min

«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»



cirka 10 minutter unna med bil, og har både dagligvarebutikk, skole og barnehage. Her finner du også Vasøy båtklubb med egen småbåthavn.

Lysøysundet ligger kun 15 minutter unna, og tilbyr et variert friluftsliv- og kulturliv. På Ankeret restaurant og kro kan du nyte lokal mat eller et glass vin i vakre omgivelser. Hvert år arrangeres Kystkulturdagene i Lysøysund, som kanskje er sommerens største begivenhet, med markedsboder, seilas

Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.  
Passer det dine ønsker og behov?

rundt Lysøya, yrende folkeliv på dagtid og konserter på kveldstid. Området er kjent for sin vakre natur, med svært gode turmuligheter både til fots og med båt. Det finnes flere marinaer og svært gode fiskeforhold, og det ryktes at skjærgården er rik på fisk og skaldyr. Området er også populært for dykking og snorkling.

Det er cirka 10 km fra Botngård sentrum til eiendommen. Botngård er et lite tettsted med rundt 1100 innbyggere, og har et godt utvalg av offentlige og private servicetilbud. Her finner du blant annet ishall med skøytebaner, curling- og ishockeybane, samt en kunstgressbane for fotball. I tillegg tilbyr Bjugnhallen aktiviteter innen flere ulike ballspporter.

Omtrent 30 minutter unna ligger Brekstad, med rundt 2 000 innbyggere. Her finnes et variert utvalg av kjøpesentre og kultursenter, samt hurtigbåtforbindelser til Trondheim, Hitra, Frøya, Storfosna og Kristiansund. Dette gjør området til et godt utgangspunkt for lengre turer og utflukter.

#### Bebyggelse

Nærområdet består av spredt bebyggelse i form av frittstående eneboliger og fritidseiendommer.




#### AVSTAND TIL BYER

Brekstad	29 min
Orkanger	1 t 56 min
Trondheim	2 t 7 min



#### Adkomst

Veibeskrivelse fra Trondheim: Ta ferga fra Flakk til Rørvik. Kjør i retning Brekstad/Botngård. Kjør gjennom Botngård sentrum (til høyre i rundkjøringen ved bensinstasjonen), i retning Oksvoll, Lysøysund og Vellersund - Fylkesvei 721. Ta til høyre i krysset der du ser et steinhus med skiltet "Glasshytta" på, retning Lysøysund og Teksdal. Etter ca 6 km tar du til venstre mot Audal (grusvei). Når du kommer til krysset i enden av veien tar du til venstre i retning Oksvoll. Sving til høyre i krysset der du ser et stort treskilt med "Valmyra". Passerer du en rød bu har du kjørt for langt. Kjør et lite stykke opp bakken så ser du hytten til venstre. Det vil bli skiltet med visningskilt på visningsdagen.



# VELKOMMEN TIL ASSERØYVEIEN 28

Vi starter utendørs – Fritidseiendommen har flotte uteområder og er omkranset av vakker natur.

## Byggemåte

Fritidsbolig er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i lecastein opplagret på berg. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 3-lags isolerglass og 2-lags isolerglass. Se vedlagt tilstandsrapport avholdt 03.03.2026 hvor ovennevnte opplysninger er hentet fra, for nærmere teknisk beskrivelse av eiendommen.

## Parkering

Det er tinglyst rettighet til biloppstillingsplasser ved eiendommen, og rett til sti derfra frem til hytteeiendommen.





## 85 KVM TERRASSE

---

Hytta er omkranset av 85 kvm med terrasse. Her er det god plass til flere soner for møblering og ulike sittegrupper.





## LYSTHUS

---

Lysthuset ligger på et høydedrag bak hytta, med gode solforhold og pen utsikt utover nærområdet.





UTVENDIG BOD MED  
LAGRINGSMULIGHETER  
OG UTEDO

# VELKOMMEN INN!

Vi har sett på fasade, uteplasser og tekniske beskrivelser. Nå skal vi inn i boligen og ta for oss alle rom.

## Innhold

Proaktiv Eiendomsmegling v/ Aurora Marie Fredriksen har gleden av å presentere en idyllisk fritidseiendom på vakre Asserøya, ved Lysøysund og Vallersund. Eiendommen ligger fint til på en liten høyde, omgitt av storslått natur, med flott utsyn over nærområdet. Her får man etterspurte kvaliteter som innlagt vann og strøm, Purolett forbrenningstolett innendørs, og kun et par minutters gange fra parkeringsplassen.

Flotte uteområder og nydelig tomt  
Eiendommen har flotte uteområder med naturtomt. Tomten utgjør over 3 mål, så her kan store og små leke fritt. Eiendommen har en ellers skjermet og usjenert beliggenhet, med store terrasser som strekker seg rundt store deler av hytta. Her er det plass til flere sittegrupper, og deler av terrassen er overbygd slik at man sitter skjermet for vær og vind. Det er etablert en badestamp på terrassen, som passer ypperlig på kjølige høstkvelder. Det er i nyere tid bygd et frittstående lysthus ovenfor hytten. Her kan man virkelig kan nyte solforholdene og utsikten.

Velkommen inn!  
Fritidsboligen er oppført i én etasje, og inneholder entré, stue, kjøkken, toalettrom og tre soverom. I tillegg har man en utvendig bod med lagringsmuligheter og utedo.

Forbi inngangsdøren venter en entré meg plass til å henge fra seg yttertøy og sette fra seg skoene. Stuen er lys og innbydende, og utgjør sammen med kjøkkenet ca. 41,5 kvm. Det er installert vedovn som gir lun og god varme. Stuen har plass til både sofagruppe, spisebord og ytterligere møblering.

Store vindusflater gir rikelig med lysinnslipp, og sørger for å bringe naturen inn i stua.

Stue og kjøkken er i delvis åpen løsning. På denne måten kan kokken jobbe uforstyrret i sin egen kjøkkensone. Kjøkkenet har en god arbeidsflate og mye skaplass, og det er hvitevarer i form av komfyr og kjøleskap.

Av badersfasiliteter har man et innvendig toalettrom med servantskap og et separat miljøtoalett. Det er også en utedo på eiendommen, og en utvendig dusj.

Hytta har tre soverom, samt en bod innredet som soverom. Alle rommene er møblert med senger, og legger til rette for rolige netter og morgenstunder med fuglekvisper utenfor vinduet. Det gjøres oppmerksom på at rommet som er godkjent som bod/wc, ikke er godkjent som rom for varig opphold.

Flytebrygge  
Det er også mulighet for båtplass ved flytebrygge rett nedenfor eiendommen. Flytebryggen eies av hytteeier og tre fastboende.

## Areal

- BRA-i (internt bruksareal): 67 kvm
- BRA-b (innglasset balkong): 0 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 15 kvm
- Totalt BRA: 82 kvm
- TBA (terrasse-/balkongareal): 120 kvm





Arealet fordeler seg som følger:  
 Hytte / hovedbygg | BRA: 67 m<sup>2</sup>  
 Bod/ utedo | BRA: 6 m<sup>2</sup>  
 Lysthus | BRA: 9 m<sup>2</sup>

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023.

#### Standard

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten er det angitt en karakter på bygningsdelene, i en karakterskala fra tilstandsgrad 0 (TGO) til tilstandsgrad 3 (TG3), hvor TGO er best. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på viktigheten av å lese igjennom rapportens TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, og lignende.

I rapporten fremgår det at boligen har oppnådd følgende karakter:

TGO: 0  
 TG1: 11  
 TG2: 7  
 TG3: 1  
 TG IU: 2

Følgende bygningsdeler har fått TG3:

Etasjeskille og gulv på grunn - Det registreres skjevhet kjøkkenet mot entre, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til ca. 20 mm. På stuen måles det ca. 40 mm skjevheter fra døren til entre og mot ytterhjørnet i stuen. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ujevn dimensjonering av materialer. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er ikke behov for umiddelbare tiltak men ved eventuelt legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. Ingen umiddelbar utbedringskostnad.

Følgende bygningsdeler har fått TG2:

Balkong, terrasse, platting (Lysthus) - Det bemerkes at rekkverket fremstår å være under arbeid/uferdig da det ikke er etablert noe sikring mellom stolper og håndløper.

Vinduer og dører - Det registreres en del malingsavskalling på vinduer inne på soverommene. Utvendig registreres det antydning til råte i karmene på vinduene på soverom. Vinduer har harde og uttørkede tettelist/pakninger og har følgelig redusert tettefunksjon og energieffektivitet i forhold til dagens standard. Tilstandsgrad 2 settes på bakgrunn av råte og slitasje på vinduskarmer, harde og uttørkede pakninger samt redusert tettefunksjon og energieffektivitet.

Yttervegger - Det registreres råte i nedre del hjørne bord over terrassen. Det er ikke kjent om det er skade inn i veggen. Det

registreres en del oppsprekking og vridning på panelbord som følge av soltørking og generell vær slitasje. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inn driv av nedbør og kondensering.

Renner og nedløp - Det registreres lekkasjer i skjøter på takrenne ved befaringen.

Takkonstruksjon - Det registreres en liten forhøyning i taktekingen over sperrene. Det er ukjent hva som er årsaken til dette. Tilstandsgrad 2 settes på grunn kuler på taket.

Utstyr på tak - Det er ikke etablert stige på taket for adkomst for feier. Tilstandsgrad 2 settes på grunn av manglende takstige.

Toalettrom - Det er naturlig ventilering via spalteventil i vindu og vindu som kan åpnes. Tilstandsgrad 2 settes med bakgrunn i naturlig ventilering selv om det tilfredsstillende kravet ved oppføring.

Følgende bygningsdeler har fått TG-IU (ikke undersøkt):

Avløpsrør - Avløpsrør ble ikke funksjonstestet ved befaringen da vannet var avstengt. Det registreres ingen tegn til at det har vært noen lekkasjer i forbindelse med avløpsrør. Generelt anbefales jevnlig rengjøring av vannlåser for å sikre god avrenning.

Vannledninger - Vannet var stengt ved befaringen og er ikke videre vurdert med tanke på tilstandsgrad. Det opplyses at det er etablert en utvendig stoppekran.

Utdrag fra selgers egenerklæring:

Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Svar: "Ja, det har blitt montert inn et nytt forbrenningstoalett våren 2021."

Har det vært feil på det elektriske anlegget? Svar: "Ja. Jordingsfeil på en stikkontakt i sikringsskap, som ble ordnet og meldt inn av Elektro Fosen AS. El anlegget er godkjent av Eltilsynet vinteren 2023-24."

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Svar: "Ja. Montert inn strøm til utebod/do høsten 2023. Monteringsarbeid utført av Elektro Fosen AS."

Diverse tiltak/oppussing gjort i senere tid:

2021: Montert nytt forbrenningstoalett.  
 2022: Oppført lysthus.

#### Oppvarming

Elektrisk.  
 Vedovn i stue.  
 Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.



**Energimerking**

Energimerke F og oppvarmingskarakter RØD

**Strømstøtteordning**

Selger har ikke bundet opp eiendommen i strømstøtteordningen Norgespris.



## LYST OG INNBYDENDE

Stuen utgjør sammen med kjøkkenet ca. 41,5 kvm. Her har man plass til både sofagruppe, spisebord og ytterligere møblering.





## ROMSLIG KJØKKEN

Kjøkkenet har godt med arbeidsflater og mye skapplass, og det er satt inn hvitevarer som komfyr og kjøleskap.





### LYSMALTE SOVEROM

Hytta har tre soverom, samt en bod innredet som soverom. Det gjøres oppmerksom på at rommet som er godkjent som bod/wc, ikke er godkjent som rom for varig opphold.





## BADEROMS- FASILITETER

---

I hytta har man et toalettrom med servantskap og Purolett forbrenningstolett. I tillegg er det utedo i frittstående bygning, samt utedusj i tilknytning til terrassen.

## Asserøyveien 28 1. Etasje



Bruksarealet inkluderer innvendige vegger og er større enn summen av rommenes gulvareal.  
Planskissen er en illustrasjon over rominndelingen, og er ikke i målestokk. Mindre avvik kan forekomme.

# PLANTEGNINGER



# KJERNEINFORMASJON

## BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

### Tomten

Eiet tomt på 3 095,5 kvm iht. matrikkelutskrift mottatt av kommunen.

### Utstyr

Møbler som befinner seg i hytten på visning kan følge med etter nærmere avtale.

### Parkering

Det er tinglyst rettighet til biloppstillingsplasser ved eiendommen, og rett til sti derfra frem til hytteeiendommen.

## ØKONOMI

### Formuesverdi

Formuesverdi kr 385 870,- per 31.12.2023.

### Offentlige/kommunale avgifter

Årlige kommunale eiendomsavgifter er stipulert til kr 9 233,- per år.

De kommunale eiendomsavgiftene omfatter vann- og renovasjonsgebyr, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. De kommunale eiendomsavgiftene faktureres 4 ganger per år.

For første termin 2026 beløp de kommunale avgiftene seg på

kr 1 838,- og fordelt seg som følger:

- Vann kr 1 688,-

- Feiing kr 149,-

Fosen Renovasjon:

- Årlig renovasjonsgebyr kr 1 881,- per oktober 2025.

### Faste løpende kostnader

Antatte løpende kostnader for denne boligen omfatter kostnader knyttet til kommunale avgifter og gebyrer, strøm og innboforsikring.

### Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen. Eiendommen er dog registrert som tatt i bruk i mottatte dokumenter fra kommunen.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt. ferdigattest / midl. brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Etter plan- og bygningslovgivningen har det alltid vært krav til ferdigattest. Det vil likevel ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 01.01.1998 jf plan- og bygningsloven § 21-10.

Det foreligger tegninger godkjent av Bjugn bygningsråd datert 01.04.1982. Megler har kontrollert dagens planløsning opp mot de byggegodkjente tegningene. Det bemerkes at tegningene er speilvendt, samt følgende avvik:

- Det gjøres oppmerksom på at plassering og antall vinduer,

takoverbygg, samt størrelse og plassering av terrassen avviker fra de opprinnelige tegningene. I tillegg er vindfanget utvidet. Endringene er søknadspliktige og det er uvisst om godkjenning vil bli gitt.

- Rommet som i dag er innredet som et fjerde soverommet er benevnt som bod og wc på originale byggetegninger. Endring fra tilleggsdel som bod til hoveddel som soverom er søknadspliktig tiltak. Videre er vindfanget utvidet, og originalt vaskerom benyttet som toalettrom.

- Lysthuset er ikke byggemeldt. Tiltaket krever dog ferdigattest som må sendes inn når lysthuset er ferdigstilt. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette. For tiltak som ikke er omsøkt eller lovlig oppført kan en manglende godkjenning i ytterste konsekvens medføre tilbakeføring, med dertil tvangsmulkt frem til forholder er brakt i orden.

Det er den til enhver tid eier av eiendommen som er ansvarlig for at eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkår for bruk. Det er uvisst om godkjenning vil bli gitt ved en evt. søknad. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette. I ytterste konsekvens kan en manglende godkjenning medføre tilbakeføring av rommet til opprinnelig standard/bruksformål, med dertil tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden, kfr. megler for ytterligere informasjon.

### Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Eiendommen må i så fall leies ut for fritidsformål. Det er ingen selvstendig utleiedel.

### Konsesjon

Egenerklæring om konsesjon er påkrevd. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysning kan finne sted og oppgjør kan utbetales selger.

### Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

### Diverse

Fyringsanlegget:

Det er registrert en skorstein. Siste registrerte feiing og tilsyn er utført 21.09.21. Intervall på feiing er hver 6 år.

Flytebrygge:

Det hører med en flytebrygge rett ved eiendommen, som eies av hytteeier og tre fastboende. Arbeid på flytebryggen gjøres i fellesskap og ved dugnad. Bryggen settes ut på forsommeren og tas inn på land til høsten.

Møbler og rengjøring:

Møbler som befinner seg i hytten på visning kan følge med etter nærmere avtale. Eiendommen er ryddet og rengjort til

visning, og vil ikke bli ytterligere vasket før overtagelse.

## OFFENTLIGE FORHOLD

### Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

Tinglyst: 16.11.1987 | Dokumentnummer: 5231

Erklæring / bestemmelse om parkering. Eier av gnr. 76, bnr. 75 har rett til parkeringsplass på en berghaug ved gårdsveien, og sti derfra frem til sin hytteeiendom.

### Reguleringsmessige forhold

Området er etter kommuneplanens arealdel regulert som LFNFR-areal. I LFNFR-områder legges hensynet til landbruk, natur, reindrift og allmenn rekreasjon til grunn for kommunens forvaltning.

LNFR-områder (Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift):

I LNFR-områder legges hensynet til landbruk, natur, reindrift og allmenn rekreasjon til grunn for kommunens forvaltning. Det tas særlig hensyn til langsiktig forvaltning av natur- og kulturlandskap.

### Eiendommens betegnelse

Gnr. 76 Bnr. 75 i Ørland kommune

### Vei/vann/avløp

Det er privat vei fra hovedvei, med tinglyst adkomst- og parkeringsrett.

Eiendommen er tilkoblet offentlig vann. Det er installert utedo og separat miljøtoalett.

Opprydding av spredt avløp:

Ørland kommune har utarbeidet en tiltaksplan for spredt avløp. Opprydding i spredt avløp innebærer at kommunen kartlegger og følger opp private avløpsanlegg for å undersøke om disse tilfredsstiller dagens rensekraft eller om det er behov for oppgradering. Dersom et avløpsanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekraft må anleggseier sette i verk tiltak for å sørge for at rensekraftene tilfredsstilles og at forurensningen fra anlegget blir så liten som mulig.

Alt utslipp av sanitært avløpsvann (omfatter både gråvann og svartvann/kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett (med kommunalt renseanlegg), omtales som spredt avløp. Alle bygninger med innlagt vann må tilknyttes et anlegg for håndtering av sanitært avløpsvann, eventuelt anlegg for håndtering av gråvann dersom bygningen ikke har vannklosett. Hytta er ikke tilkoblet anlegg for håndtering av gråvann, og det må følgelig påregnes oppgradering av avløpsanlegg.

## Kjerneinformasjon

Det er den til enhver tid eier av eiendommen som er ansvarlig for at eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkår for bruk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Les mer på kommunens hjemmeside:  
<https://www.orland.kommune.no/tjenestemeny/vei-vann-og-miljo/vann-og-avlop/privat-avlopsanlegg/>

### **PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER**

#### **Prisantydning inkludert omkostninger**

1190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger  
545,- (Tingl.gebyr pantedokument)  
545,- (Tingl.gebyr skjøte)  
29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1190 000,-))  
18 900,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))

49 740,- (Omkostninger totalt)

1 239 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Det tas forbehold om endringer i gebyrer.

#### **Oppgjør**

Kjøpesum inkludert omkostninger skal være disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen dato for overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

#### **Sikkerhetsstillelse**

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelt saker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

### **ØVRIGE KJØPSFORHOLD**

#### **Overtagelse**

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

#### **Personopplysninger**

Som følge av meglerforetakets plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3), er mulighetene for å få slettet personlige opplysninger som er formidlet til megler, begrenset. Du kan lese mer om vår

personvernpolicy på våre hjemmesider, [www.proaktiv.no](http://www.proaktiv.no).

#### **Kjøper er utenlandsk statsborger**

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvirering av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

#### **Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 14 000 000,-. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringen ligger alltid med som en del av salgsprospektet. Boligselgerforsikringen sikrer at selger er søkegod og en motpart som håndterer eventuelle reklamasjoner faglig og ryddig.

#### **Boligkjøperforsikring**

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>.

#### **Budgivning i forbrukerforhold**

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på eiendommens annonse på [www.finn.no](http://www.finn.no). Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Nærmere info om budgivning finner du på egen side sammen med budskjema. Se for øvrig «forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven.

#### **Nye arealbegreper**

Fra og med 1 januar 2024 skal boliger markedsføres med nye arealbegreper. Unntaket er for de eiendommene hvor oppdraget ble inngått før 01.01.2024, da vil de gamle arealbegrepene fortsatt gjelde.

De nye arealbegrepene for bolig er:

-BRA-i: Areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entre, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i. Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.  
-BRA-e: Areal av for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.  
-BRA-b: Innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.  
-Totalt BRA: Summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b  
-TBA: Arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.

#### **Løsøre og tilbehør**

Listen over løsøre og tilbehør som er utarbeidet av NEF, Eiendom Norge og Advokatforeningens eiendomsmeglergruppe, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på [www.nef.no](http://www.nef.no). Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

I dette oppdraget er det særskilt avtalt at integrerte hvitevarer medfølger i handelen.

#### **Lov om hvitvasking**

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

## Kjerneinformasjon

#### **Lovanvendelse og kontraktsbetingelser**

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

#### **Eier**

Frode Arild Kregnes  
Bente Sørgård Kregnes

## Kjerneinformasjon

### Finansiering

Proaktiv Eiendomsmegling samarbeider med Handelsbanken om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Proaktiv Eiendomsmegling mottar ikke godtgjørelse for dette.

### Tinglysing av hjemmel

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

### Salgsoppgave

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

### Samarbeidspartnere

Proaktiv Gruppen AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Proaktiv har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartnere er: Søderberg & Partners AS - formidler av boligkjøperforsikring, Gjensidige - formidler av boligselgerforsikring, Meglerfront - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett - og alarmtjenester, Vend Marketplaces AS og Bomega AS - markeds plasser på nett, Schibsted - markedsføring i SOME, Eiendomsverdi - formidler av nabolagsprofiler.

Hvilke produkter/ tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

### Informasjon om meglerforetaket

Trondheim Øst Eiendomsmegling AS  
Org.nr. 912 437 493  
Ansvarlig megler: Christian Schjetne  
Eiendomsmeglerfullmektig: Aurora Marie Fredriksen

### Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt fast vederlag tilsvarende kr. 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke kr 18 900,-, tilretteleggingsgebyr kr 12 000,-, grunnboksutskifter kr 250,-, visning kr 3 000,- pr stk, kredittkostnad kr 3 000,- og prospekter kr 2 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen totalt kr 25 489,-. Utleggene omfatter tinglysing av sikringsobligasjon, innhenting av tinglyste erklæringer, oppgjørskostnad, foto, tilstandsrapport og kommunal informasjon. Alle beløp er inkl. mva. I tillegg kommer det evt. kostnader for boligselgerforsikring.

**Dato salgsoppgave**  
13.03.2026

# VEDLEGG

«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»

-Edmund Burke



## Eiendommen som selges

## 1. Gateadresse

Asserøyvegen 28

## 2. Postadresse \*

7167 Vallersund

## Om boligeier

## 3. Hovedselger \*

Frode Anild Kregnes

## 4. E-postadresse hovedselger \*

frode.a.kregnes@gmail.com

## 5. Telefonnummer hovedselger \*

99576076

## 6. Medselgere

Skriv inn fullt navn, telefonnummer og e-postadresse for eventuelle medselgere

Bente Sørgård Kregnes

## 7. Når kjøpte du boligen? \*

År og måned

Juni 2019

## 8. Har du selv bodd i boligen? \*

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

Dette er en fritidsbolig som brukes av og til

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

## 9. Driver du eller andre eiere med omsetning eller utvikling av eiendom? \*

Forsikringen gjelder ikke for salg som ledd i næringsvirksomhet. Privatpersoner anses som næringsdrivende når de – helt eller delvis – med profittformål driver med utvikling, oppussing eller omsetning av eiendom.

 Ja Nei

## Våtrom

## 10. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? \*

Gjelder alle våtrom. Feil kan for eksempel være sprekker, skader, vannlekkasje, feil oppbygging, mugg, råte, kjellerlukt eller vann som ikke renner mot sluk.

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

## 11. Hvis ja, beskriv feilen og omfanget:

## 12. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? \*

Eksempelvis om det bygget nytt, pusset opp eller gjort arbeid etter en skade.

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

## 13. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

Det har blitt montert inn et nytt forbrenningstoalett våren 2021.

## Tak, yttervegg og fasade

## 14. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? \*

Eksempelvis vannlekkasje eller fukt gjennom tak, vegg, vindu, dør, balkong e.l. Med fukt menes også fuktmerker.

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

## 15. Hvis ja, beskriv feilen og omfanget:

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

16. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? \*

Eksempelvis om det er bygget nytt, utført vedlikehold/utskiftninger eller gjort arbeid grunnet en skade.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

17. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

### Kjeller

18. Har huset eller sameiet/borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje? \*

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

19. Hvis ja, beskriv feilen:

20. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? \*

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til
- Min boenhet har ikke kjeller, krypkjeller eller underetasje

21. Hvis ja, beskriv omfanget:

22. Er det utført arbeid med drenering? \*

Drenering skal hindre at vann renner inn i kjelleren. Drenering består av en "knasteplast" eller drensplate som luffer grunnmuren, grov grus like dypt som grunnmuren, og et drensør som frakter vannet bort. Arbeid på drenering inkluderer vedlikehold, utskiftninger av masser, reparasjon av drensør og annet arbeid som følge av en skade.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

23. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

### Elektrisitet

24. Har det vært feil på det elektriske anlegget? \*

For eksempel sikringer som går hyppig, defekte varmekabler eller ledninger, stikkontakter o.l. som er defekte eller unormalt varme. Omfatter også eventuelle pålegg fra EL-tilsynet og/eller brannvesenet.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

25. Hvis ja, beskriv feilen og omfanget:

Jordingsfeil på en stikkontakt i sikringskap, som ble ordnet og meldt inn av Elektro Fosen AS. El anlegget er godkjent av Eitilsynet vinteren 2023-24.

26. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? \*

Eksempelvis om det bygget nytt, pusset opp eller gjort arbeid etter en skade.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

27. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

Montert inn strøm til utebod/do høsten 2023. Monteringsarbeid utført av Elektro Fosen AS.

### Rør

28. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? \*

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

29. Hvis ja, spesifiser hvilken type:

30. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? \*

Feil kan for eksempel være:

- Rør lekket vann.
- Vann slår opp av sluk, toalett eller avløpsrør.
- Du må jevnlig stake eller spyle opp tette avløpsrør. Gjelder utvendige og innvendige rør, brønn, tilkobling til offentlig anlegg, septiktank og kloakksystem.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

31. Hvis ja, beskriv feilen:

32. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? \*

Du behøver ikke beskrive rent vedlikehold, men om det er bygget nytt eller gjort arbeid etter en skade må det nevnes.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

33. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

#### Ventilasjon og oppvarming

34. Er det — eller har vært — nedgravd oljetank på eiendommen? \*

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

35. Hvis ja, beskriv tilstanden og om tanken er tømt/sanert eller fylt igjen:

36. Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? \*

Eksempelvis fyrkjeler, oljetanker, varmpumper, fjernvarme, pelletsanlegg, gasskjeler og lignende varmeanlegg.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

37. Hvis ja, beskriv feilen og omfanget, og eventuelt hva som ble utført av arbeider på anlegget:

38. Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? \*

Eksempelvis om det er montert nytt, utført vedlikehold, utskiftninger eller gjort arbeid etter en skade.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

39. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

#### Skjevheter og sprekker

40. Er det tegn på setningsskader eller sprekke i fliser? \*

Tegn på setningsskader kan for eksempel være sprekker i grunnmur eller kjeller, eller skjevheter og ujevnheter som skyldes bevegelse i grunnen. Det kan også være sprekker innvendig, skjeve gulv, vinduer og dører som ikke lar seg åpne.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

41. Hvis ja, beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort:

42. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? \*

Feil kan for eksempel være sprekker, pipebrann, dårlig trekk eller fyringsforbud. Endringer kan for eksempel være bytte av ildsted eller plombering av pipe.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

43. Hvis ja, beskriv feilen eller endringer som er gjort:

#### Sopp og skadedyr

44. Har det vært skadedyr i boligen? \*

Eksempler på skadedyr: Rotter, mus, maur, biller, skjeggkre.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

45. Hvis ja, opplys om hva slags skadedyr og omfanget:

Hvis bekjempelse av skadedyr ble utført, beskriv hva som ble gjort og når saneringen ble utført, samt hvem som utførte saneringen. Hvis arbeid er utført på ulike deler av boligen kan du opplyse om dette her.

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

## 46. Har det vært skadedyr i andre bygninger på eiendommen? \*

Bor du i leilighet kan fellesområder være garasje, ganger, bod, vaskerom osv. Eksempler på skadedyr: Rotter, mus, maur, biller, skjeggkre.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

## 47. Hvis ja, hva slags skadedyr og hva var omfanget?

Beskriv mer detaljert. Hvis bekjempelse av skadedyr ble utført, beskriv hva som ble gjort og når saneringen ble utført, samt hvem som utførte saneringen hvis du kjenner til dette. Hvis arbeid er utført på ulike deler av sameiet/borettslaget kan du opplyse om dette her.

## 48. Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget? \*

Mugg kan framstå som prikker eller flekker på en overflate. Råteskadet treverk sprekker opp og bærer preg av å være svekket.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

## 49. Hvis ja, beskriv omfanget?

Beskriv mer detaljert. Hvis sanering av mugg/sopp/råte er utført, beskriv hva som ble gjort og når saneringen ble utført, samt hvem som utførte saneringen hvis du har kjennskap til det. Hvis arbeid er utført på ulike deler av sameiet/borettslaget kan du opplyse om dette her.

## Planer og godkjenninger

## 50. Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest? \*

Velg Ja dersom det er utført påbygg, nybygg, fasadeendringer eller ombygninger som det ikke er søkt om eller som ikke er godkjent. Dette omfatter også innvendige endringer, hvor for eksempel bod er omgjort til oppholdsrom (soverom, kjellerstue osv.)

Velg Ja også om det foreligger påbud fra offentlig myndigheter, eksempelvis rivningspåbud eller pålegg om tilbakeføring.

Bor du i leilighet kan du gjøre en vurdering av de søknadspliktige tiltakene du er ansvarlig for.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

## 51. Hvis ja, beskriv hva som mangler og hvorfor:

## 52. Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? \*

- Ja
- Nei

## 53. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført.

- Årstall.
- Navnet på firmaene som utførte arbeidet og hva de ulike er ansvarlige for.
- Om noe av arbeidet er utført av ufaglærte (f.eks. deg selv).
- Om du har dokumentasjon på arbeidet.

## 54. Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende? \*

- Ja
- Nei

## 55. Hvis ja, er utleiedelen godkjent av kommunen?

Velg Ja dersom utleiedelen er godkjent som en egen boenhet som tilfredsstiller brann- og lydkrav, eller som hybel som er en del av egen bolig.

Velg Nei dersom utleiedelen ikke er godkjent som oppholdsrom, men eksempelvis kun godkjent som bod.

- Ja
- Nei
- Vet ikke

## 56. Hvis ja eller nei, vennligst utdyp:

## 57. Kjenner du til andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nabolaget? \*

For eksempel byggeplaner, nabovarsler eller andre prosjekter i nabolaget, endring av reguleringsplaner, veirett, fare for ras, flom, leirskred, osv. Omfatter også plager og sjenanse i nabolaget, samt konflikter, tvister, pålegg fra det offentlige osv. Andre forhold av betydning kan også være arbeid, reparasjoner og oppussing utført av tidligere eier.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

## 58. Hvis ja, beskriv nærmere hvilke forhold:

## 59. Kjenner du til planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld? \*

Eksempelvis styrevedtak eller vedtak fra generalforsamling eller årsmøte.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

## 60. Hvis ja, opplys om hvilke planer? Hvor stor endring vil kostnadene og/eller gjelden medføre?

## Andre opplysninger

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

61. Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. \*

Inne i huset bør for eksempel alt arbeid på bærende konstruksjoner og brannskiller utføres av faglærte. Utvendig bør for eksempel oppføring av støttemurer over 1 meter utføres av faglærte. Er det arbeid du er i tvil om, anbefaler vi at du skriver dem ned her.

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

62. Hvis ja, beskriv mer detaljert hva som ble gjort og når, samt hvem som utførte arbeidet. Hvis arbeid er utført på ulike deler av boligen kan du opplyse om dette her.

63. Er det utført radonmåling? \*

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som i inneluft øker risikoen for lungekreft. Det er påbudt å måle radon i utleieenhet som leilighet, hybel eller lignende.

Les om radon og radonmåling hos Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA) <https://dsa.no/radon>

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

64. Hvis ja, når ble målingen utført og hva ble måleverdiene?

65. Kjenner du til om sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag? \*

- Ja
- Nei, ikke som jeg kjenner til

66. Hvis ja, fortell om konflikten og partene slik du har forstått det:

67. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

Her kan du opplyse om feil eller mangler du ikke har beskrevet tidligere.

Du kan også opplyse om oppgraderinger og andre positive sider ved boligen eller eiendommen du ønsker å løfte fram.

Boligselgerforsikring

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

En boligselgerforsikring sikrer deg mot erstatningskrav fra boligkjøper.

Som boligselger er du ansvarlig for feil og mangler som ikke er beskrevet i egenerklæringen, tilstandsrapporten eller prospektet. Avhendingsloven regulerer hva boligkjøper kan søke erstatning for, og vilkårene bestemmer hva forsikringen dekker.

Med boligselgerforsikring vil Gjensidige:

- dekke ditt erstatningsansvar
- håndtere saksbehandling og dialogen med boligkjøper i en eventuell skadesak
- utrede skadeomfanget
- utbetale erstatning eller rette skaden
- representere deg i en eventuell rettsak

#### Dekning og vilkår

For mer informasjon, ring Gjensidige på 21 40 86 00 eller gå til <https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/boligselgerforsikring/>

#### Priser

Prisen på forsikringen avhenger av prisantydningen. Type bolig bestemmer hvilken promillesats:

- Andels- og aksjeleilighet: 2,69 promille
- Bolig med seksjonsnummer: 4,58 promille
- Bolig med eget gårds- og bruksnummer: 5,71 promille
- Fritidsbolig og tomt: 6,31 promille

#### Kjøp og angreter

- Engangssum: Prisen dekker hele din ansvarsperiode på 5 år.
- Ingen egenandel: Er skaden dekket betaler du ingenting. Boligkjøper må selv dekke de første 10.000 kr.
- Betaling: Du betaler ingenting nå. Beløpet trekkes fra oppgjøret for boligsalget. Hvis boligen ikke blir solgt vil du ikke bli belastet.
- Angreter: Du kan angre kjøpet fram til eiendommen legges ut for salg.

68. Ønsker du boligselgerforsikring? \*

Etter at du trykker "Send inn" får du instruksjoner om hvordan du signerer egenerklæringen.

- Ja, jeg ønsker boligselgerforsikring
- Nei, jeg ønsker ikke boligselgerforsikring

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Sign: \_\_\_\_\_

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.  
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.  
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

#### Underskrivere

 	 
<p><b>Bente Særgård Kregnes</b> 9578-5994-4-522014</p> <p>2025-09-30 14:05:51Z</p>	<p><b>Frode Arild Kregnes</b> 9578-5997-4-334754</p> <p>2025-09-30 15:38:02Z</p>

#### Dokumenter i transaksjonen

Oppdatert egenerklæring Asserøyvegen 28.pdf    SHA256: 88dc24888474d564c46a72e2cdabfd9dd17a36a0ecf442d871681b5ff24ccf20

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553

Addo Sign identifikasjonsnummer: d586b4b3-d6cf-4d0c-a57c-ceb53e0ce553



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet  
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.

# Asserøyveien 28 7167 VALLERSUND

## Tilstandsrapport Eierskifte

Boligtype: Bolig  
Byggeår: 1986  
BRA: 67 m<sup>2</sup>  
BRA-i: 67 m<sup>2</sup>



### Samlet vurdering



**Supertakst**

GNR: 76 BNR: 75

Tom Erik Heirsaunet  
Takst-Forum Trøndelag AS

tom@tft.no  
93489454

Asserøyveien 28  
7167 Vallersund

## 1. Tilstandsgradene

TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TG-IU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet, eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TG-IU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

### Takstrappen

Kunden/revirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/27934>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

## 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

### Bygningsdeler med TG3

- Etasjeskille og gulv på grunn

### Bygningsdeler med TG2

- Balkong, terrasse, platting: Lysthus
- Vinduer og dører
- Yttervegger
- Renner og nedløp
- Takkonstruksjon
- Utstyr på tak
- Toalettrom

### Bygningsdeler med TG-IU

- Avløpsrør
- Vannledninger

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato: **3.3.2026** Rapportdato: **11.3.2026**

### Hjemmelshavere

Navn: **Bente Kregnes** Tilstede ved inspeksjon: **Nei**  
 Navn: **Frode Arild Kregnes** Tilstede ved inspeksjon: **Nei**

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? **Nei**

### Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: **Tom Erik Heirsaunet** Telefon: **93489454**  
 Firma: **Takst-Forum Trøndelag AS** Epost: **tom@tft.no**  
 Adresse: **Industriveien 21, 7072 Heimdal**



### Informasjon om boligen

Adresse: **Asserøyveien 28, 7167 Vallersund**  
 Kommunenr: **5057** Gårdsnr: **76** Bruksnr: **75** Festenr:  
 Seksjonsnr: Andelsnr: Leilighetsnr:  
 Byggeår: **1986** - Kilde: Matrikkelen.  
 Boligtype: **Bolig**

Generell beskrivelse av boligen:  
 Fritidsbolig er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i lecastein opplagret på berg. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 3-lags isolerglass og 2-lags isolerglass.

## 5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggeteknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

Internt bruksareal	BRA-i	Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.
Eksternt bruksareal	BRA-e	Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg.
Innglasset balkong	BRA-b	Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsmåling. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

## Oppsummering av BRA alle bygg

Bygg	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
Hovedbygg	67	67	0	0	85
Bod/utedo	6	0	6	0	0
Lysthus	9	0	9	0	35
<b>Totalt m<sup>2</sup></b>	<b>82</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>120</b>

### Bygning: Hovedbygg

#### Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
1. etasje	67	67	0	0	85
<b>Totalt m<sup>2</sup></b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>

### Bygning: Bod/utedo

#### Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
1. etasje	6	0	6	0	0
<b>Totalt m<sup>2</sup></b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bygning: Lysthus

#### Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
1. etasje	9	0	9	0	35
<b>Totalt m<sup>2</sup></b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

## 6. Hovedrapport

### 6.1 Grunnmur og fundament

Type Fundament/Grunnmur	Ringmur
Det er en ringmur Leca eller lignende.	
Type byggegrunn	Ukjent byggegrunn
Er det påvist sprekker/riss eller skader?	Nei
<b>Oppsummering av grunnmur og fundament</b>	<b>TG-1</b>
Det registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag.	

### 6.2 Krypjkjeller

Beskrivelse	
Boligen har etablert en krypkjeller som har adkomst fra gavlvegg under terrasse fra luke på vegg.	
Er det manglende eller ufullstendig fuktsikring på bakken i krypkjeller?	Ja
Er det synlig fukt eller vann i kryprommet?	Nei
Er det synlig sopp/råteskader?	Nei
Er det tegn på skader/svikt eller deformasjon i gulvkonstruksjonen?	Nei
Er det symptom på utilstrekkelig lufting av krypkjelleren?	Nei
Resultat av fuktmåling i treverk eller luftfuktighet i kryprommet	
Ved stikk takninger i bjelkelaget i krypkjeller måles et fuktinnhold på 15 vektprosent.	
<b>Oppsummering av krypkjeller</b>	<b>TG-1</b>
Det mangler fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken kan stige opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling.	
Krypkjelleren har begrenset lufting, som kan medføre en risiko for at fuktig luft ikke luftes ut.	
Krypkjelleren fremstår uten skader ved befaringen.	

### 6.3 Balkong, terrasse, plattig

Type	Terrasse
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ukjent
Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?	Nei
Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?	Nei
Er det krav til rekkverk?	Ja
Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet?	Nei
Er balkong / terrassen teknet?	Nei
<b>Oppsummering av balkong, terrasse, plattig</b>	<b>TG-1</b>
Det bemerkes at rekkverket måles til ca 90 cm som er lavere enn dagens krav på 100 cm. Det er ikke krav til å heve rekkverket til dagens krav.	
Terrasse fremstår uten vesentlige avvik.	

### 6.4 Balkong, terrasse, plattig: Lysthus

Type	Terrasse
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja
Terrassen er oppført i forbindelse med oppføring av lysthuset i 2023/2024.	
Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?	Nei
Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?	Nei
Er det krav til rekkverk?	Ja
Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet?	Ja
Er balkong / terrassen teknet?	Nei
<b>Oppsummering av balkong, terrasse, plattig</b>	<b>TG-2</b>
Det bemerkes at rekkverket fremstår å være under arbeid/uferdig da det ikke er etablert noe sikring mellom stolper og håndløper.	

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Rekkverket må kompletteres slik at det ikke er større åpninger enn 10 cm.	

## 6.5 Vinduer og dører

Beskrivelse	
Vinduer med 2- og 3-lags glass.	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det påvist punkterte eller sprukne glass?	Nei
Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?	Ja
Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?	Nei
Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?	Nei

### Oppsummering av vinduer og dører **TG-2**

Det registreres en del malingsavskalling på vinduer inne på soverommene. Utvendig registreres det antydning til råte i karmene på vinduene på soverom.

Vinduer har harde og uttørkede tettelister/pakninger og har følgelig redusert tettefunksjon og energieffektivitet i forhold til dagens standard.

Tilstandsgrad 2 settes på bakgrunn av råte og slitasje på vinduskarmen, harde og uttørkede pakninger samt redusert tettefunksjon og energieffektivitet.

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Med bakgrunn i alder og slitasje på karmen vil det være påregnelig med noe ekstra vedlikehold og enkelte utskiftninger i tiden som kommer.

## 6.6 Yttervegger



Bildet viser råteskade i hjørnekasse på terrassen ved inngangsdøren.

Type fasade	Liggende kledning
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ukjent
Er det påvist skjevheter/riss/sprekker/setninger?	Nei
Er det påvist fuktskade/sopp/råte eller slitt overflate?	Ja
Er det liten eller ingen lufting av kledningen?	Ja
Er det manglende musetetting i nedkant av kledning/plater?	Nei

### Oppsummering av yttervegger **TG-2**

Det registreres råte i nedre del hjørne bord over terrassen. Det er ikke kjent om det er skade inn i veggen.

Det registreres en del oppsprekking og vridning på panelbord som følge av solterking og generell vær slitasje.

Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørring av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inn driv av nedbør og kondensering.

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Lokale utskiftninger av råteskadet panel bør skiftes.

## 6.7 Loft (konstruksjonsoppbygging)

Type loft	Innredet loft (lukket konstruksjon)
Er loftet innredet etter byggeår?	Nei
Er det tegn til fukt fra lekkasjer eller kondensering på overflater?	Nei
Er det tegn til sopp/råte eller spor etter skadedyr?	Nei
Er det tegn på utilstrekkelig ventilering av konstruksjonen?	Nei
Er det tegn på utilstrekkelig tetting rundt gjennomføringer i konstruksjonen?	Nei

### Oppsummering av loft (konstruksjonsoppbygging) **TG-1**

Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon. Kontrollen begrenser seg til en visuell besiktigelse av innvendige overflater.

Det er foretatt en visuell inspeksjon av innvendige himlinger og ingen tegn til aktiv lekkasje eller kondensproblemer blir registrert.

## 6.8 Renner og nedløp



På bildet kan man se lekkasje på skjøt i takrenne.

Type	Plast
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ukjent
Er det synlige skader på renner/nedløp?	Nei
<b>Oppsummering av renner og nedløp</b> <b>TG-2</b>	
Det registreres lekkasjer i skjøter på takrenne ved befaringen.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
Det anbefales at lekkasjer på nedløp utbedres.	
Generelt anbefales jevnlig rengjøring av renner for å sikre god avrenning.	

## 6.9 Takkonstruksjon

Takkonstruksjon	Saltak
Inspisert fra	Fra bakken
Er det tegn til svanker, skjevheter eller symptom på konstruksjonssvikt i takflaten?	Ja
Er det registrert symptom som tyder på at takkonstruksjonen er utilstrekkelig luftet?	Ikke kontrollerbart
<b>Oppsummering av takkonstruksjon</b> <b>TG-2</b>	
Det registreres en liten forhøyning i taktekingen over sperrene. Det er ukjent hva som er årsaken til dette.	
Tilstandsgrad 2 settes på grunn kuler på taket.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
Ytterlige undersøkelser vedrørende kuler i taktekingen anbefales.	

## 6.10 Takteking

Type teking	Pappshingel
Inspisert fra	Fra bakken
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ukjent
Er det skader på takstein, mosegroing, buler i papp, rust eller bulker i plater?	Nei
Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer?	Ja
Har tekingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ukjent
<b>Oppsummering av takteking</b> <b>TG-1</b>	
Det er etablert en bit med pappshingel rundt gjennomføring til forbrennings toalett som ikke overlappes av eksisterende pappshingel. Her kan det være risiko for at vann kan trenge inn under papp shingelen. Ved innvendige undersøkelser registreres ingen tegn til lekkasjer fra taket.	
Alderen på taktekingen er ukjent. Taket fremstår å være fra nyere tid.	

## 6.11 Utstyr på tak

Er det krav til snøfanger?	Nei
Er det krav til stige for adkomst feier?	Ja
Er det manglende stige/adkomst for feier og eller skader på stige?	Ja
<b>Oppsummering av utstyr på tak</b> <b>TG-2</b>	
Det er ikke etablert stige på taket for adkomst for feier.	
Tilstandsgrad 2 settes på grunn av manglende takstige.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres.	

## 6.12 Etasjeskille og gulv på grunn

Type	Trebjelkelag
Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?	Ja

Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn	TG-3
Det registreres skjevhet kjøkkenet mot entre, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til ca 20 mm.	
På stuen måles det ca 40 mm skjevheter fra døren til entre og mot ytterhjørnet i stuen.	
Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.	
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Det er ikke behov for umiddelbare tiltak men ved eventuelt legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes.	
Utbedringskostnader	Ingen umiddelbar kostnad

## 6.13 Ildsted/Skorstein

Type pipe	Element
Er det montert ildsted?	Ja
Type ildsted	Vedovn
Dersom elementpipe - er flere enn 2 sider av pipen innkledd?	Nei
Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbar materiale?	Nei
Skorstein over tak er inspisert fra:	Fra bakken
Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger?	Nei
Er det avvik i forhold til høyde på pipe over tak?	Nei
Oppsummering av ildsted/skorstein	TG-1
Det ble ikke påvist eller opplyst om skader eller avvik som vurderes å være av konstruksjonsmessig eller sikkerhetsmessig betydning.	
For ytterligere informasjon om tilstand og krav til pipe og ildsted anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen.	

## 6.14 Kjøkken

Overflater og innredning	
Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?	Nei
Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?	Nei

Oppsummering av overflater og innredning	TG-1
Kjøkkeninnredning i heltre med profilerte fronter og benkeplate i heltre.	
Kjøkkeninnredningen fremstår uten vesentlige tegn til skader.	
Avtrekk	
Type avtrekk	Mekanisk
Er det registrert avvik på avtrekk?	Nei
Oppsummering av avtrekk	TG-1
Avtrekk fungerer som tiltenkt.	

## 6.15 Lovlighet / HMS

Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?	Ikke kontrollert
Har boligen åpenbare ulovligheter (F.eks ulovlige bruksendringer)?	Nei
Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?	Nei
Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?	Ikke kontrollert
Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?	Nei
Er det manglende brannslukningsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?	Nei
Er det skader på brannslukningsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år?	Nei

## 6.16 Toalettrom

Er det påvist fukt/skader på toalettet?	Nei
Type ventilasjon	Naturlig avtrekk
Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sisterner?	Nei
Oppsummering av toalettrom	TG-2
Det er naturlig ventilering via spalteventil i vindu og vindu som kan åpnes.	
Tilstandsgrad 2 settes med bakgrunn i naturlig ventilering selv om det tilfredsstillende kravet ved oppføringen.	

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.

**6.17 Avløpsrør**

Type avløpsrør	Plast
Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ukjent
Er det manglende lufting av kloakk over tak?	Ja
Er det sen avrenning fra tappested?	Ukjent
Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget?	Nei
Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ukjent

**Oppsummering av avløpsrør****TG-IU**

Avløpsrør ble ikke funksjonstestet ved befaringen da vannet var avstengt.

Det registreres ingen tegn til at det har vært noen lekkasjer i forbindelse med avløpsrør.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Generelt anbefales jevnlig rengjøring av vannlåser for å sikre god avrenning.

**6.18 Vannledninger**

Type anlegg	Kobber
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ukjent
Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ukjent
Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?	Nei
Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?	Ikke kontrollert
Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?	Ikke kontrollert
Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?	Nei
Er det dårlig funksjon på stoppekran?	Ikke kontrollert

**Oppsummering av vannledninger****TG-IU**

Vannet var stengt ved befaringen og er ikke videre vurdert med tanke på tilstandsgrad.

Det opplyses at det er etablert en utvendig stoppekran.

**6.19 Elektrisk**

Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år

Ja

**Oppsummering av elektrisk****TG-1**

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Det er fremlagt en tilsynsrapport fra Nettselskapet at avvik påvist på kontroll den 01.09.2023 er utbedret.

**6.20 Varmtvannsbereder**

Plassering bereder	
Kjøkkenbenk	
Fundament	
Plassert på gulv	
Årstall	
2021	
Størrelse	
100 liter.	
Er det manglende lekkasjesikring av bereder?	Nei
Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?	Ikke kontrollerbart
Er det tegn til lekkasjer fra bereder?	Nei
Er bereder over 20 år?	Nei

Oppsummering av varmtvannsbereder	TG-1
Det registreres ingen tegn til lekkasjer på varmtvannsbereder.	

## 6.21 Ventilasjon

Type ventilering	Naturlig ventilasjon
Oppsummering av ventilasjon	TG-1
Det registreres ingen tegn til utilstrekkelig luftskiftinger ved befaringen.	

## 6.22 Lysthus

Beskrivelse
Lysthus fundamentert med pilarer, vegger er oppført i bindingsverk som utvendig er kledd med liggende kledning, taket har puttaks form og er tekket med pappshingel. Vinduer med 2 lags glass.


## 6.23 Ikke relevante bygningsdeler

Følgende bygningsdeler er angitt som finnes ikke/ikke relevant:

- Drenering
- Støttemur
- Rom under terreng
- Trapp
- Vannbåren varme
- Varmesentral
- Våtrom



Adresse	Asserøyveien 28
Postnummer	7167
Sted	VALLERSUND
Kommunenavn	Ørland
Gårdsnummer	76
Bruksnummer	75
Seksjonsnummer	—
Andelsnummer	—
Festennummer	—
Bygningsnummer	183590014
Bruksenhetsnummer	H0101
Merkenummer	fd958bae-f9ba-43c4-b9b6-2f2f18486949
Dato	25.05.2023



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at


boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

### Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.



### Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

### Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

- Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**
- Tips 2: Luft kort og effektivt**
- Tips 3: Redusér innnetemperaturen**
- Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

### Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)


- Følg med på energibruken i boligen
- Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

- Skifte til sparepærer på utebelysning
- Montere urbryter på motorvarmer

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt innneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.



### Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.


<b>Bygningskategori:</b>	Småhus
<b>Bygningstype:</b>	Fritidsbolig
<b>Byggeår</b>	1986
<b>Bygningsmateriale:</b>	Tre
<b>BRA:</b>	67
<b>Ant. etg. med oppv. BRA:</b>	1
<b>Detaljert vegger:</b>	Nei
<b>Detaljert vindu:</b>	Nei

### Teknisk installasjon

<b>Oppvarming:</b>	Elektrisk Ved
<b>Ventilasjon</b>	Periodisk avtrekk

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger).





### Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

### Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031)).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskudsordninger kan rettes til Enova. Svarer på tlf. 800 49 003 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

### Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

#### Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Asserøyveien 28  
Postnummer: 7167  
Sted: VALLERSUND  
Kommune: Ørland  
Bolignummer: H0101  
Dato: 25.05.2023 8:38:26  
Energimerkenummer: fd958bae-f9ba-43c4-b9b6-2f2f18486949

Kommunennummer: 5057  
Gårdsnummer: 76  
Bruksnummer: 75  
Seksjonsnummer: 0  
Festenummer: 0  
Bygningsnummer: 183590014

#### Brukertiltak

##### Tiltak 1: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

##### Tiltak 2: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta luften i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

##### Tiltak 3: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

##### Tiltak 4: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

##### Tiltak 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

##### Tiltak 6: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. Lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

##### Tiltak 7: Redusér innnetemperaturen

Ha en moderat innnetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

##### Tiltak 8: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

**Tiltak 9: Spar strøm på kjøkkenet**

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

**Tiltak 10: Bruk varmtvann fornuftig**

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte: nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kranner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

**Tiltak på luftbehandlingsanlegg****Tiltak 11: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator**

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

**Tiltak 12: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring**

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

**Tiltak utendørs****Tiltak 13: Skifte til sparepærer på utebelysning**

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

**Tiltak 14: Montere urbryter på motorvarmer**

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

**Tiltak 15: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg**

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

**Tiltak 16: Montere automatikk på utebelysning**

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

**Bygningsmessige tiltak****Tiltak 17: Randsoneisolering av etasjeskillere**


Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen.

**Tiltak 18: Montering tetningslister**


Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

16.05.2023, 14:31

Utskrift



<https://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/printDynaLeg.aspx?Left=540778.360008965&Bottom=7079984.89499426&Right=540964.040008965&T...> 1/1



Matrikkelrapport MAT0011

Matrikelbrev

Kartverket

**For matrikkelenheter:**

Kommune: 5057 - ØRLAND  
 Gårdsnummer: 76  
 Bruksnummer: 75

Utskriftsdato/klokkeslett: 16.05.2023 kl. 13:19  
 Produsert av: Geir Øyvind Hassel  
 Attestert av: Ørland kommune

**Orientering om matrikelbrev**

Matrikelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikellovens § 3 d) er matrikelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenheter ved oppgitt dato.

**Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikelbrevet**

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon: [www.kartverket.no/matrikelbrev](http://www.kartverket.no/matrikelbrev)

**Matrikkelenhet**

Matrikkelenhetstype: Grunneiendom  
 Bruksnavn: 01.12.1986  
 Etableringsdato: 0  
 Skylid: Ja  
 Er tinglyst: Nei  
 Har festegrunner: Nei  
 Er seksjonert: Nei

**Arealrapport**

Tekst  
 Beregna areal for 76 / 75

Areal Kommentar  
 3 095,5 m2

**Eierforhold**

Tinglyste eierforhold	Navn	Bruksenhet	Adresse	Areal	Merknader
Rolle	Føds.d./org.nr	H0101	BREKKÅSEN 31		Andel
Hjemmelshaver	160174		7227 GIMSE		1 / 2
Hjemmelshaver	140760	H0101	BREKKÅSEN 31		1 / 2
			7227 GIMSE		

**Oversikt over teiger**

(EUREF89 UTM Sone 32)

Løpnr	Type	Hovedteig	Nord	Øst	Høyde	Areal	Merknader
1	Teig	Ja	7080089	540871		3 095,5 m2	

**Forretninger der matrikkelenheten er involvert**

**Forretning**  
**Forretningstype**  
**Årsak til feilretting**

Forretningsdokumentdato  
 Kommunal saksreferanse  
 Nettadresse (URL)  
 Annen referanse

**Tinglysing**  
**Status**  
**Endret dato**  
**Matrikkelføring**  
**Signatur**  
**Dato**

Omnummerering v/kommuneendring	Omnummerert til:	5057 - 76/75	Tinglyst	01.01.2020	smatmynd	01.01.2020
Omnummerering	Omnummerert fra:	5017 - 76/75				

Omnummerering v/kommuneendring	Omnummerert til:	5017 - 76/75	Tinglyst	02.01.2018	smatmynd	01.01.2018
Omnummerering	Omnummerert fra:	1627 - 76/75				

16.05.2023 13:19

Matrikkelbrev for 5057 - 76 / 75

Side 2 av 7

**Forretning**  
**Forretningstype**  
**Årsak til feilretting**

Forretningsdokumentdato  
 Kommunal saksreferanse  
 Nettadresse (URL)  
 Annen referanse

**Tinglysing**  
**Status**  
**Endret dato**  
**Matrikkelføring**  
**Signatur**  
**Dato**

Opprett ny grunneiendom ved fradeling  
 Kart- og delingsforretning

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	1627 - 76/3	-3 098
Mottaker	1627 - 76/75	3 098

**Adresser**

Adresstypenavn  
 Adressetilleggsnavn  
 Vegadresse

Adressekode  
 Kildekode  
 1003

Koordinat  
 Nord

Kretser  
 Grunnskrets  
 Stemmekrets:  
 Kirkesokn:  
 Postnr.område:  
 Tettsted:

Atkomstpunkt

0408 Asserøy  
 2 Vallersund  
 09050304 BJUGN  
 7167 VALLERSUND

**Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten**

Byggningsnr: 183 590 014

Løpnr:

Repr.punkt: Koordinatssystem: EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 7080099 Øst: 540882

Bygningsdringskode:

Bygningstype: Fritidsbygg(hyttersommerh. ol

Næringsgruppe: Annet som ikke er næring

Bygningsstatus: Tatt i bruk

Energikilder:

Oppvarming:

Etasjer

Antall boenheter

BRA bolig

BRA annet

BRA totalt

BTA bolig

BTA annet

BTA totalt

Alt. areal

Alt. areal 2

16.05.2023 13:19

Matrikkelbrev for 5057 - 76 / 75


Side 3 av 7

<b>Bygningsnr:</b>	300 515 013	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer			
<b>Løpenr:</b>		Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	1	Rammetilførelse:			
<b>Repr.punkt:</b>	Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 7080126 Øst: 540877	Bruksareal annet:	13	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:			
<b>Bygningsendringskode:</b>		Bruksareal totalt:	13	Avløp:		Tatt i bruk:			
<b>Bygningstype:</b>	Garasjeuth. anneks til fritidb	Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	Nei	Midlertidig brukstillatelse:			
<b>Næringsgruppe:</b>	Annet som ikke er næring	Bruttoareal annet:	0			Ferdigattest:			
<b>Bygningsstatus:</b>	Tatt i bruk	Bruttoareal totalt:	0						
<b>Energikilder:</b>		Alternativt areal:	0						
<b>Oppvarming:</b>		Alternativt areal 2:	0						
<b>Etasjer</b>									
Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt	BTA bolig	BTA annet	BTA totalt	Alt. areal	Alt. areal 2
H01	0	0	13	13	0	0	0	0	0
<b>Bruksenheter</b>									
Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetsstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet	
		Unummerert bruksenhet	0	0	0	0	0	76/75	

16.05.2023 13:19

Matrikkelbrev for 5057 - 76 / 75


Side 4 av 7



16.05.2023 13:19

Matrikkelbrev for 5057 - 76 / 75

Side 5 av 7



Side 6 av 7

Matrikkelbrev for 5057 - 76 / 75

16.05.2023 13:19

**Areal og koordinater**

Arealmerknad: Arealmerknad:  
 Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 7080089 Øst: 540871

**Grensepunkt / Grenselinje**

Løpnr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde (m)	Grensepunkttype / Linjeinformasjon	Målemetode	Nøyaktighet (SD i cm)	Radius
1	7080046,32	540875,74	Fjell Bolt	44,54	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14
2	7080061,98	540834,04	Fjell Bolt	28,14	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14
3	7080077,52	540857,50	Fjell Bolt	53,37	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14
4	7080129,77	540868,39	Jord Offentlig godkjent grensemerke	10,75	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14
5	7080131,47	540879,00	Jord Offentlig godkjent grensemerke	35,25	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14
6	7080107,15	540904,51	Fjell Bolt	17,77	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14
7	7080089,80	540908,36	Fjell Bolt	54,36	11 Terrengmålt: Totalstasjon	14	14

16.05.2023 13:19

Matrikkelbrev for 5057 - 76 / 75

Side 7 av 7

# Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

Før de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

## 1. Før boligjakten starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioriteringene dine klare.

## 2 Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

## 3. Gjør deg kjent i nrområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

## 4. Få avklart hvor mye du kan låne

Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

## 5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.



Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.

# Boligkjøperforsikring

Få hjelpen du trenger!



Unngå bekymring og stress



Spar verdifull tid



Få advokatkostnadene dekket

### NÅR

Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.

### HVOR

Du kjøper forsikringen via en digital bestillingsløsning i etterkant av budaksept, eller hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.

### HVORDAN

Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.

**MED VÅR BOLIGKJØPERFORSIKRING** er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:  
**Kr 8 500**

Seksjonert eiendom/aksjebolig:  
**Kr 11 900**

Enebolig/fritid/tomt:  
**Kr 16 900**

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB.

\*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

Les alt om boligkjøperforsikring på [soderbergpartners.no/eiendom](https://soderbergpartners.no/eiendom)

# Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmeistring gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no.

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen.

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud:

- Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor.
- På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.
- På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonse, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

## Budskjema

### FOR EIENDOMMEN:

Asserøyveien 28, 7167 Vallersund. Gnr. 76, bnr. 75, i Ørland kommune, oppdragsnr.: 52230112  
Megler: Christian Schjetne, mobil: 47 86 01 03, e-post: cs@proaktiv.no

### UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVANTE EIENDOM :

Kjøpesum kr: \_\_\_\_\_

Beløp med bokstaverkr: \_\_\_\_\_  
+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: \_\_\_\_\_ kl.: \_\_\_\_\_

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

### KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf.nr.: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

### BUDGIVERE:

Navn: \_\_\_\_\_ Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsdato: \_\_\_\_\_ Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Adr.: \_\_\_\_\_ Adr.: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_ Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.arb.: \_\_\_\_\_ Tlf.privat: \_\_\_\_\_ Tlf.arb.: \_\_\_\_\_ Tlf.privat: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_ Arb.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_ Arb.: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON





[proaktiv.no](https://proaktiv.no)



**Aurora Marie Fredriksen**  
Eiendomsmeglerfullmektig  
48 29 39 29  
[aurora@proaktiv.no](mailto:aurora@proaktiv.no)

**PROAKTIV**

**Proaktiv Trondheim Øst**  
Brøsetveien 168, 7069 Trondheim, 73 20 26 50, [moholt@proaktiv.no](mailto:moholt@proaktiv.no)