

PROAKTIV

Innholdsrik enebolig -
garasje- hage - mulighet
for utleie



EKEBERGVEIEN 4



Våre kontorer

TRØNDELAG

• Trondheim

Bassengbakken 4,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proaktiv.no

• Heimdal

Søbstadveien 1, 7088 Heimdal
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proaktiv.no

• Moholt

Brøsetveien 168,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proaktiv.no

MØRE OG ROMSDAL

• Ålesund

Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund
Tlf.: 91 73 83 52
jon@proaktiv.no

VESTLAND

• Småstrandgt.

Småstrandgaten 6, 5014 Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
proaktiv.bergen@proaktiv.no

• Sandviken

Chr. Michelsensgt. 5A, 5012 Bergen
Tlf.: 55 30 32 00
sandviken@proaktiv.no

• Arna & Åsane

Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg
Tlf.: 47 50 69 11
arna.aasane@proaktiv.no

• Voss

Vangsgata 16, 5700 Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiv.no

ROGALAND

• Haugesund

Haraldsgata 139, 5527 Haugesund
Tlf.: 90 84 36 56
haugesund@proaktiv.no

• Stavanger

Løkkeveien 52, 4008 Stavanger
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiv.no

• Sandnes

Langgata 3, 4306 Sandnes
Tlf.: 51 66 88 00
sandnes@proaktiv.no

• Sola

Solakrossen 13, 4050 Sola
Tlf.: 98 08 94 03
sola@proaktiv.no

• Jæren

Torgvegen 2, 4350 Kleppe
Tlf.: 51 48 22 00
jaeren@proaktiv.no

AGDER

• Kristiansand

Fjellgata 4, 4612 Kristiansand
Tlf.: 45 90 91 00
kristiansand@proaktiv.no

OSLO

• Briskeby

Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo
Tlf.: 22 44 24 00
briskeby@proaktiv.no

AKERSHUS

• Lørenskog

Rådmann Paulsens gate 28
1461 Lørenskog
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proaktiv.no

• Lillestrøm

Storgata 5A, 2001 Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proaktiv.no

BUSKERUD

• Drammen, Lier & Holmestrand

Albums gate 15, 3016 Drammen
Tlf.: 97 74 42 47
drammen.lier@proaktiv.no

ØSTFOLD

• Sarpsborg

Torggata 8, 1707 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 60 60
borg@proaktiv.no



GREÅKER

Innholdsrik enebolig - garasje- hage - mulighet for utleie

NØKKEL- INFORMASJON



Adresse: Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER

Gnr./Bnr.: Gnr. 2076, bnr. 108, i Sarpsborg kommune

Prisantydning: 4.600.000,-

Omkostninger: 133.990,-

Totalpris: 4.733.990,-

Kommunale avgifter: 19.395,-

Boligtype: Enebolig

Byggeår: 1966

Rom/soverom: 4/1

BRA: 242 m²

BRA-i: 209 m²

Garasje/Parkering: Dobbel garasje med el-bil lader. Det er også godt med parkeringsmuligheter på gårds plass.

Tomt: 754.9 m²

INNHOLD

2	4	5	6
Nøkkelinformasjon	Leder/megler	Kontorets side	Nærområdet
10	14	24	30
Informasjon om boligen	Boligen i bilder	Plantegninger	Kjerneinformasjon
35	93		
Vedlegg	Budskjema		

”

"For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det merker både den som skal selge bolig og den som skal kjøpe."

Eiendomsmegler MNEF:
Kai Roger Hagen



Kai Roger Hagen
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 906 47 394
E-post:
kai.roger.hagen@proaktiv.no

AVDELING:
Proaktiv Sarpsborg
Telefon: 69 12 60 60
Meglerhuset Borg AS
Org. nummer: 994976192

EN NY HVERDAG

Kai Roger er utdannet eiendomsmegler fra BI i 1996. Han har arbeidet som eiendomsmegler i Sarpsborg, Fredrikstad og regionen rundt i alle disse årene. Ingen boliger like. Alle er unike. Da er det viktig med tilpasset markedsføring og salgsopplegg. Det å få frem boligens helt unike egenskaper slik at nettopp din bolig får den oppmerksomheten den fortjener. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene.

Erfaringen gjennom alle årene som eiendomsmegler bidrar til at nettopp Kai Roger kan gi deg de beste rådene og det beste salgsopplegget for nettopp din bolig. Den erfaringen og kunnskapen han besitter er kun noe som kan opparbeides gjennom mange år og som han ønsker å dele med deg som kunde.

Du merker allerede ved første møtet med Kai Roger at du møter en eiendomsmegler som elsker jobben sin, er engasjert, proaktiv og ønsker å gi deg som kunde de aller beste rådene og den aller beste servicen.

Eiendomsmegler MNEF
Kai Roger Hagen



«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»



Proaktiv Sarpsborg

Med faglig kompetanse, lang erfaring, unik lokalkunnskap og nøye planlegging hjelper vi deg med å finne den rette kjøperen som gir den riktige prisen for din bolig.

Beliggenhet

Velkommen til oss i kjernen av Sarpsborg i hyggelige lokaler. Med beliggenhet i bykjernen er det alltid enkelt å komme innom oss.

Vi står klar til å ta imot deg. Velkommen inn for en hyggelig prat!

Meglerhuset Borg AS

Torggata 8, 1707 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 60 60
E-post: borg@proaktiv.no

Proaktiv Sarpsborg har lang erfaring innenfor salg av bolig, næring og prosjekt. Alle som jobber på kontoret arbeider for at kunder skal få en optimal pris på sin eiendom, i en handel som er trygg både for kjøper og selger.

Her finner du svært erfarne og engasjerte meglere, som har hatt gleden av å hjelpe tusenvis av mennesker med å selge og kjøpe bolig. Det er deres tilnærming til meglerfaget, unike lokalkunnskap og høye kompetanse som gjør at de lykkes så godt.

Proaktiv Sarpsborg vet at salg av eiendom er en tillitssak, og derfor forteller de alltid hva de skal gjøre, og gjør det de har sagt at de skal gjøre. Ved å lage en plan og unngå at tilfeldighetene får spillerom, så oppnår de høyest mulig pris, og gjør prosessen trygg og effektiv.

De står til enhver tid klare til å hjelpe deg, enten du skal selge eller kjøpe eiendom.

Du er alltid velkommen innom for en hyggelig boligprat i Torggata 8, og de gleder oss til å ta deg imot.



GREÅKER

Kommune: Sarpsborg / **Område:** Greåker

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

Beliggenhet

Ekebergveien 4 ligger i Greåker sentrum, med garasje og hage, tilbaketrukket som en fredelig oase.. Her får man følelsen av å bo litt skjernet fra hverdagens tempo til tross for alt som Greåker har å tilby ligger innenfor gåavstand. Både Fredrikstad og Sarpsborg ligger bare en kort kjøretur unna. Det er nettopp denne kombinasjonen av ro og sentral beliggenhet som gjør området så attraktivt.

For småbarnsfamilier er hverdagen ekstra praktisk her. Flere barnehager finnes i nærområdet og både barne- og ungdomsskole på Tindlund ligger i kort gangavstand fra boligen. Idrettsanlegget til Greåker IF ligger vakkert til på Moa og i Tindlundhallen er det både innebandy og håndball.



OFFENTLIG TRANSPORT

🚶	Eikveien Linje 137	4 min 0.3 km
🚶	Sarpsborg stasjon Linje RE20	10 min 6.7 km
✈️	Oslo Gardermoen	1 t 31 min

DAGLIGVARE

🛒	Kiwi Greåker PostNord	3 min 0.3 km
🛒	Rema 1000 Rolvsøyveien Post i butikk	16 min 1.4 km

VARER/TJENESTER

📦	AMFI Borg	6 min
🏪	Apotek 1 Greåker	3 min

SPORT

🏀	Vetabekken balløkke Ballspill	7 min 0.6 km
🏀	Sundsveien balløkke Ballspill	11 min 0.9 km
🏊	EVO Greåker	3 min
🏊	MUDO Gym Fredrikstad	7 min



Nabolaget ditt!

Stedet du bor blir en del av deg



Greåker byr også på et godt utvalg av servicetilbud som dekker de fleste daglige behov. I nærområdet finner du blant annet dagligvarebutikk, apotek, frisør, treningssentre, bilbutikk, Cherie Pizza, Nellys gatekjøkken, Olavs Pub m.m. Ønsker man et større shopping- og servicetilbud, er det bare noen få minutter med bil til handelsområdene ved Dikeveien, Thon senter, Tunejordet eller sentrum i Sarpsborg og Fredrikstad.

«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»

Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.
Passer det dine ønsker og behov?

Kollektivforbindelsene er svært gode med hyppige bussavganger mellom Fredrikstad og Sarpsborg fra Greåker. Reisetiden til bussterminalene er omtrent 12 minutter til Sarpsborg og 18 minutter til Fredrikstad. Buss til Sykehuset Østfold på Kalnes stopper også i området med en reisetid på cirka 17 minutter.

For den aktive er området ekstra attraktivt. Langs Fv109 går det et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier som gjør sykkel til et enkelt og effektivt transportalternativ.

Naturen er aldri langt unna. Fredrikstadmarka ligger kun en kort sykkel- eller biltur fra boligen med flotte turmuligheter året rundt. Ved Rekustad finner du lysløype og preparerte skiløyper vinterstid mens Glommastien byr på vakre omgivelser for både gåturer, løpeturer og sykkelturner langs elva i begge retninger. Her ligger alt til rette for en aktiv og familievennlig livsstil i grønne omgivelser.

Over Greåker titter gamle historiske Greåker Fort på oss.



Adkomst

Fra Fv109, ta av inn på Greåkerveien ved Greåker Frikirke. Følg veien rundt og under fylkesveien mot Greåker sentrum. Umiddelbart etter Totalprofil-bygget, ta til høyre inn på Ekebergveien. Eiendommen ligger så på høyre hånd.

Se kartfunksjonen i boligannonse eller på eiendommens hjemmeside for veibeskrivelse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med Proaktivs visningsskilt under annonserte visninger.

SKOLER


Tindlund barneskole (1-7 kl.) 364 elever, 22 klasser	16 min 1.4 km
Tindlund ungdomsskole (8-10 kl.) 300 elever, 23 klasser	14 min 1.2 km
Seiersborg videregående skole 52 elever	14 min 1.2 km
Greåker videregående skole 900 elever	18 min 1.5 km

BARNEHAGER

Tyrihans barnehage (0-5 år) 68 barn	18 min 1.5 km
Hinkenopp idrettsbarnehage (0-5 år) 64 barn	19 min 1.7 km
Tindlund barnehage (0-5 år) 91 barn	20 min 1.7 km



BOLIGMASSE



VELKOMMEN TIL EKEBERGVEIEN 4

Vi starter utendørs...

Parkering

Dobbel garasje med el-bil lader. Det er også godt med parkeringsmuligheter på gårdsplass.

Tomtestørrelse

754 m²

Beskrivelse av tomt

Pent opparbeidet tomt med gress og diverse beplantning. Tuja hekk mot nabo. Tomten er flat og solrik med steinlagt innkjørsel. Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

TAKST OG TILSTAND

Byggemåte

Enebolig oppført i 1966 med kjeller, første og andre etasje, samt loft.

Grunnmuren er en plass-støpt konstruksjon i betong med sparestein. Fundamenteringen består av et grovstøpt gulv i kjelleren.

Dreneringen er antatt å være fra 1990. Drensledningen er skjult under bakkenivå og er ikke kontrollert.

Veggkonstruksjonen består av tradisjonelle trevegger fra byggeåret. Utvendig er veggene kledd med stående tømmermannspanel av nyere dato. Oppbyggingen av ytterveggene er ikke kontrollert, da det er en lukket konstruksjon.

Boligen har et saltak tekket med betongtakstein. Yttertaket ble lagt om i 2012 og består av underpanel fra byggeåret, med papp, sløyfer og lekter. Takkonstruksjonen er lukket på innsiden, og inspeksjon er kun utført visuelt fra undersiden i loftsetasjen.

Takrenner, nedløp, snøfangere og luftehatter er utført i plastbelagt stål. Det er montert plastbelagt beslag på kappebord.

Etasjeskillerne er bygget med trebjelkelag og er en lukket konstruksjon, noe som betyr at oppbygningen ikke er kontrollert.

Boligen har vinduer med malte rammer og karmen av tre med isolerglass. Noen vinduer ble skiftet i 2019, mens kjellervinduene i PVC med isolerglass er fra 2026. Resterende vinduer er hovedsakelig fra 1985, med unntak av ett vindu fra byggeåret. Ytterdørene er fra 2011 og 2013, med malt dørblad og karm. Balkongdøren i første etasje er fra 2019, mens balkongdøren i andre etasje er av eldre dato, antatt fra 1985.

Eiendommen har en balkong over inngangspartiet, utført i impregnert materiale med malt rekkverk og håndlist. Under verandaen er det boligrom. Det er også en betongtrapp med skifer og en trapp i impregnert treverk med malt rekkverk.

Til eiendommen hører en dobbel garasje bygget i 2009. Garasjen har støpt gulv, ringmur av leca, og yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. Taket er et saltak tekket med betongstein.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at rom innredet på loft ikke er søkt godkjent i sarpsborg kommune. Det er kjøpers risiko om fortsatt bruk eller om rommene må tilbakeføres til originalt og alle evt kostnader relatert til dette.

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:

- Utvendig - Veggkonstruksjon
Avvik: • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
• Det er værsliitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

- Utvendig - Vinduer - 1
Avvik: • Det er avvik:
Det gjenstår arbeider, særlig utvendig på vinduene. Beslag og listverk/smyg må etableres.

- Utvendig - Dører
Avvik: • Det er avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid for balkong dør i 2 etasje med isolerglass er passert.

- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
• Det er påvist andre avvik:
Det er registrert behov for vedlikehold og utskifting av gulvbord på balkongen.

- Innvendig - Overflater
Avvik: • Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn
Avvik: • Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

- Innvendig - Pipe og ildsted
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

- Innvendig - Innvendige trapper
Avvik: • Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Trapp til loft er bratt og lite egnet til trapp mellom boligrom.

- Innvendig - Innvendige dører
Avvik: • Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

- Våtrom - 1 Etasje > Bad 2 > Overflater Gulv
Avvik: • Det er avvik:
Det ble registrert en kul på gulvet under baderomsinnredningen. Rundt kulen ble det observert gulvbelegg med hulrom/luftlomme under.

- Våtrom - 1 Etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt
Avvik: • Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.

- Kjøkken - 2 Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Avvik: • Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.

- Spesialrom - 1 Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Avvik: • Det er avvik:
Det er ikke etablert tilstrekkelig lufting på toalettrommet. Det er observert luft pløser i tapetet på veggen.

- Spesialrom - 1 Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Avvik: • Det er avvik:
Det ble registrert brukslitasje utover det som anses som normalt for konstruksjonens alder og bruk.

- Tekniske installasjoner - Vannledninger
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
• Det er irr på rør.

- Tekniske installasjoner - Avløpsrør
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

- Tekniske installasjoner - Ventilasjon
Avvik: • Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

- Tomteforhold - Fuksikring og drenering
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter
Avvik: • Grunnmuren har sprekkdannelser.

- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

TG3 - Store eller alvorlige avvik:

- Utvendig - Vinduer

Avvik: • Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

- Våtrom - Kjeller > Vaskerom > Generell

Avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

- Våtrom - 1 Etasje > Bad > Generell

Avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG IU - Konstruksjoner som ikke er undersøkt:

- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft

Avvik: • Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

- Våtrom - Kjeller > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom

Bygningssakskyndig

Kaa Bygg-Takst AS (befaringsdato: Tirsdag, 28. april 2026)

Sammendrag selgers egenerklæring

Boligen ble kjøpt i 1991.

Selger har bodd i boligen de siste 12 månedene.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

Ja

Firmanavn: Bergerud og Olaussen, 2012

Beskrivelse: Skiftet takstein, lekter, undertak, vindskier, beslag, montert takvindu.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

Ja

Firmanavn: Glomma elektriske, 2026

Beskrivelse: Utskifting av sikringsskap, nytt overspenningsvern.

25. Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

Ja

26. Er utleiedelen godkjent til beboelse av kommunen?

Ja



«ALT SOM ER VERDT Å GJØRE,
ER VERDT Å GJØRES BRA.»

Lord Philip Chesterfield



VELKOMMEN INN!

Vi har sett på fasade, uteplasser og tekniske beskrivelser. Nå skal vi inn i boligen og ta for oss alle rom.

Innhold

Enebolig på 2 plan, samt kjeller og loft som inneholder:

Kjeller:
Boder og vaskerom.

1. Etasje:
Hall m/trapp, trapperom til kjeller, soverom, entré, stue, 2 toalettrom og 2 bad.

2. Etasje:
Trapperom, kjøkken og stue.

Loft:
Trapperom og hobbyrom.

Det medfølger også en garasje.

Areal

Enebolig

Bruksareal:
Underetasje
BRA-i: 60 kvm
Total BRA: 60 kvm

1. etasje
BRA-i: 68 kvm
Total BRA: 68 kvm

2. etasje
BRA-i: 63 kvm
Total BRA: 63 kvm

99. etasje
BRA-i: 18 kvm
Total BRA: 18 kvm

Terrasse- og balkongareal:
2. etasje: 19 kvm

Garasje

Bruksareal:
1. etasje
BRA-e: 33 kvm
Total BRA: 33 kvm

Arealene er oppgitt av bygnings sakkyndig på grunnlag av NS3940(2023). Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Boligen er omsøkt fra tomanns bolig til enebolig.

Enebolig
• Det foreligger ikke tegninger.
Boligen er omsøkt fra tomanns bolig til enebolig.



Det er ikke etablert tilstrekkelig lys inn og rømning fra loftet. Søknad om bruksendring fra tilleggs del til hoved del må påregnes for videre lovlig bruk av lofts etasjen.

Garasje

• Det foreligger tegninger og ferdigmelding

Standard

Romslig og innholdsrik enebolig med attraktiv tilbaketrukket beliggenhet sentralt på Greåker.

Velkommen til en svært innholdsrik og fleksibel enebolig med skjermet beliggenhet midt i Greåker sentrum. Her får du en eiendom som kombinerer god plass, flotte uteområder og mange bruksmuligheter som er perfekt for den store familien, generasjonsbolig eller for deg som ønsker mulighet for utleiedel.

Boligen har tidligere vært benyttet som tomanns bolig men er i dag godkjent som enebolig. Planløsningen gir fortsatt gode muligheter for en naturlig oppdeling dersom man ønsker utleiedel eller separat avdeling.

Eiendommen byr på både terrasse, hage og garasje, samt en stor og innbydende plattform ved garasjen. Fra 2. etasje er det også utgang til en romslig veranda. Stedet er med det perfekt for hyggelige sommerdager med familie og venner.

Garasjen ble oppført i 2009.

1. etasje:

Boligen har to separate innganger til første etasje noe som understreker de fleksible bruksmulighetene. Her finner du en romslig hall, hele to bad samt to separate toalettrom.

Det største badet er av eldre dato og må påregnes modernisert over tid men har fått ny baderomsinnredning og nytt toalett i 2021. Badet har etablert dusjnise. Det andre badet ble oppført i 2023 med dokumentasjon fra både snekker og rørlegger. Badet er praktisk utført med baderomsplater på vegger, belegget på gulv, moderne innredning med speil samt dusjkabinett. Begge badene har varmekabler i gulv.

Etasjen inneholder også et soverom. Videre er det en stor stue med gode møbleringsmuligheter. Stuen kan enkelt deles opp dersom man ønsker ekstra soverom eller flere separate rom. En svært fleksibel og innholdsrik etasje.

2. etasje:

I andre etasje møtes du av en lys og trivelig etasje med stor stue og romslig kjøkken. Fra trappegangen er det utgang til en solrik veranda.

Kjøkkenet har rikelig med skap- og benkeplass og store vindusflater sørger for godt med naturlig lys. Her er det også plass til hyggelig frokostbord ved vinduet. Innredningen har slette fronter og benkeplate i stein.



Stuen er romslig og innbyr til både spiseavdeling og dagligstue. En sentralt plassert vedovn skaper lun og hyggelig atmosfære.

Loft:
Loftet er innredet med to rom. Rommene er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Kjeller:
Kjelleren inneholder vaskerom samt et par store rom med gode oppbevaringsmuligheter. Ett av rommene har varmekabler i gulv.

Eiendommen fremstår som en svært innholdsrik bolig med fleksible løsninger, gode uteområder og attraktiv beliggenhet. Her bor du tilbaketrukket, men samtidig sentralt, med gangavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, butikker og øvrige servicetilbud på Greåker.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet og ved.
Varmekabel i gulv i begge bad + et rom i kjeller.

Info energiklasse

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.



STUE

Stor stue i 1. etasje med gode møbleringsmuligheter. Stuen kan enkelt deles opp dersom man ønsker ekstra soverom eller flere separate rom.

Stuen i 2. etasje er romslig og innbyr til både spiseavdeling og dagligstue. En sentralt plassert vedovn skaper lun og hyggelig atmosfære.



KJØKKEN

Kjøkkenet har rikelig med skap- og benkeplass og store vindusflater sørger for godt med naturlig lys. Her er det også plass til hyggelig frokostbord ved vinduet. Innredningen har slette fronter og benkeplate i stein.





BAD

Det største badet er av eldre dato og må påregnes modernisering. Det andre badet ble oppført i 2023 med dokumentasjon fra både snekker og rørlegger



TOALETTROM

Det er 2 separate toalettrom i 1. etasje



SOVEROM

Det er ett soveromi 1. etasje.



LOFT

Loftet er innredet med to rom. Rommene er ikke søkt godkjent hos kommunen.




PLANTEGNINGER




Plantegningen er en ikke målbar illustrasjon og avvik kan forekomme.



Plantegningen er en ikke målbar illustrasjon og avvik kan forekomme.



Plantegningen er en ikke målbar illustrasjon og avvik kan forekomme.



Plantegningen er en ikke målbar illustrasjon og avvik kan forekomme.



KJERNEINFORMASJON

ØKONOMI

Formuesverdi primær

688.124,- for 2024

Formuesverdi sekundær

2.752.496,- for 2024

Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer vann-, avløp-, renovasjon- og feiing/tilsynsgebyr. Det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer og avgifter.

Kommunale avgifter

19.395,- for 2026

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i de kommunale avgiftene og utgjør kr. 5 962 pr år.

Info formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet. For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

Andre utgifter

I tillegg til kommunale avgifter må man påregne utgifter til strøm, forsikring og tv/internett.

Diverse

Oppgraderinger de senere år:
 - Nye kjeller vinduer i 2026.
 - Baderom i 2023.
 - Skiftet noen vinduer i 2019.
 - Balkong dør i 1 etasje fra 2019.
 - Baderomsinnredning fra 2021, og nytt toalett på bad og toalettrom i 2024.
 - Garasje 2009

Megler har innhentet tilgjengelig dokumentasjon fra kommunen, men det foreligger ikke godkjente bygningstegninger eller ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Kjøper bør være oppmerksom på at manglende dokumentasjon kan få betydning ved fremtidig søknadspliktige tiltak eller ved salg.

Det er den som til enhver tid eier eiendommen som er ansvarlig for at eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkår for bruk. Det er uvisst om godkjenning vil bli gitt ved en evt. søknad.

Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette. I ytterste konsekvens kan en manglende godkjenning medføre tilbakeføring av rommet til opprinnelig standard/bruksformål.

OFFENTLIGE FORHOLD

Ferdigattest/Midlertidig brukertillatelse

Eiendommen er oppført før 1998 og har ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven om at ferdigattest ikke utstedes for bygg/endringer som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3105/2076/108:

14.04.2026 - Dokumentnr: 406061 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
 Rettighetshaver: Meglerhuset Borg AS
 Org.nr: 994 976 192
 Elektronisk innsendt

27.05.1927 - Dokumentnr: 900069 - Registrering av grunn
 Denne matrikkelenhet opprettet fra:
 Knr:3105 Gnr:2076 Bnr:107

01.01.2020 - Dokumentnr: 482432 - Omnummerering ved kommuneendring
 Tidligere: Knr:0105 Gnr:2076 Bnr:108

01.01.2024 - Dokumentnr: 660170 - Omnummerering ved kommuneendring
 Tidligere: Knr:3003 Gnr:2076 Bnr:108

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av kommuneplanens arealdel 2024-2036 med tilhørende bestemmelser.

Eiendommen ligger helt eller delvis innenfor et område med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aksomhetskart er imidlertid svært grovmasket. Mulighet for marin leire: Svært stor. Løsmassetype: Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

For private fellesledninger er det normalt solidarisk vedlikeholdsplikt.

Radonmåling

Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvarlige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie. I de tilfeller hvor det ikke er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøper som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller hvor det ikke særskilt er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøper som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

Offentligrettslig pålegg

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feierevesen på eiendommen.

Grunnboksdato

Onsdag, 27. mai 2026

PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER

Omk. kjøper beskrivelse

4 600 000,00 (Prisantydning)

Omkostninger

17 900,00 (Boligkjøperforsikring * (valgfritt))
 115 000,00 (Dokumentavgift)
 545,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)
 545,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)

 116 090,00 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring))
 133 990,00 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring))

 4 716 090,00 (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperforsikring))
 4 733 990,00 (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring))

Kjerneinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelt saker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Selger har godkjent salgsoppgaven. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Kjerneinformasjon

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklærings skjema er vedlegg til dette prospekt. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>.

Innbo og løsøre

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør, se vedlagt liste til salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. I de tilfeller det medfølger hvitevarer i handelen, overleveres disse uten noen form for garanti utover leverandørgaranti.

Eier

Trond Vidar Gjertsen

Tilbud på lånefinansiering

Vi bistår gjerne med å etablere kontakt med ulike banker, men vi har ingen fast bankforbindelse som vi benytter. Vi mener at vilkårene i ulike finansinstitusjoner varierer fra kundegruppe til kundegruppe, og kan derfor ikke anbefale en bestemt bank, men hjelper mer enn gjerne med å finne en bank som kan tilby deg gode lånevilkår.

Meglere vederlag

(Flett frase "meglere vederlag" her)

Proaktiv Gruppen AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Proaktiv har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartnere er: Søderberg & Partners AS - formidler av boligkjøperforsikring, Gjensidige - formidler av boligselgerforsikring, Meglerfront - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett- og alarmtjenester, Vend Marketplaces AS og Bomega AS - markedsplasser på nett, Schibsted - markedsføring i SOME, Eiendomsverdi - formidler av nabolagsprofiler. Hvilke produkter/ tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Revisjon av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtakelse

Overtakelse etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtakelse i budskjema.

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at kjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av kjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonser på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å inngi bud.

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Kjerneinformasjon

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at vi lagrer personopplysninger på interessenter, budgivere og kjøpere. Videre opplyser vi at mulighetene for å slette sine personopplysninger er begrenset, som følge av at eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, iht. eiendomsmeglingsforskriften. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på <https://proaktiv.no/personvernerklæring>

Hvitvaskingsreglene

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Vedlegg til salgsoppgave

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Dato salgsoppgave
28.5.2026





VEDLEGG

«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»

-Edmund Burke



Tilstandsrapport

 Enebolig
 Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
 SARPSBORG kommune
 gnr. 2076, bnr. 108



Sum areal alle bygg: BRA: 242 m² BRA-i: 209 m²



Befaringsdato: 28.04.2026 Rapportdato: 15.05.2026 Oppdragsnr.: 18492-1387 Eiendomsverdi ref nr: IT4612

Autorisert foretak: KAA Bygg-Takst AS Sertifisert Takstingeniør: Ketil A. Asbjørnsen



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

KAA BYGG-TAKST AS



Rapportansvarlig

Ketil A. Asbjørnsen

Ketil A. Asbjørnsen
 Uavhengig Takstingeniør
 ketil@kaatakst.no
 905 46 437



Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 2 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støtmurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingenjører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 3 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

- Tiltak under kr 20 000
- Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- Tiltak over kr 500 000

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 4 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Beskrivelse av eiendommen

Enebolig bygget i 1966 med kjeller 1 og 2 etasje samt loft, beliggende på Greåker i Sarpsborg kommune. Frittstående dobbel garasje bygget i 1985.

Kjeller plass støpte vegger, etasje skiller av tre bjelkelag før yttervegger i tre. Yttervegger kledd utvendig med malt tre panel og saltak teknet med takstein og takrenner i plastbelagt stål. Vinduer i tre med isolerglass. malte ytterdører. Boligen innehar en relativt grei standard.

Oppgraderinger de senere år:

- Nye kjeller vinduer i 2026
- Baderom i 2023.
- Skiftet noen vinduer i 2019.
- Balkong dør i 1 etasje fra 2019.
- Baderoms innredning fra 2021, og nytt toalett på bad og toalett rom i 2024.

Som det fremkommer av rapporten er det registrert en del symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt på byggetiden. Dagens forskriftskrav til blant annet fuktsikring, isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn det som gjaldt på oppførings tidspunktet for dette bygget, og det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens standard. Flere av avvikene kommer av endring i de tekniske forskriftene.

Spesielt bygninger eldre enn 30 år kan ha skjulte feil og mangler som det ikke er mulig å oppdage ved en visuell kontroll. Det må forventes at det avdekkes skjulte feil og mangler ved bygningsmessige inngrep.

Enebolig - Byggeår: 1966

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Siden taket (takkonstruksjon, takteking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold. Yttertaket ble lagt om i 2012. Yttertaket består av under panel fra byggeår. Papp, sløyfer og lekter samt ny betong stein i 2012.

Det ble registrert mose vekst på yttertaket, vask anbefales.

Takrenner og nedløp, samt snøfangere og luftehatter, er utført i plastbelagt stål. Plastbelaget beslag er montert på kappebord.

Tradisjonelt bygget trevegger fra byggeår. Kledd utvendig med stående tømmermanns panel av nyere dato. Da yttervegg er en lukket konstruksjon, er ikke oppbyggingen kontrollert.

Tak konstruksjonen er lukket på innsiden og det er derfor ingen mulighet for inspeksjon av konstruksjonen, kun visuelt fra undersiden i lofts etasjen.

Vinduer med malt ramme og karm samt isolerglass. Det er byttet ut noen vinduer i 2019, vindu i trappegang er fra byggeår og resten er i all hovedsak fra 1985.

Innad slående kjeller vinduer i pvc utførelse med isolerglass fra 2026.

Ytterdører fra 2011 og 2013 med malt dørblad og karm. Balkong dør i 1 etasje fra 2019 med malt dørblad og karm samt isolerglass i dørblad. Balkong dør i 2 etasje av eldre dato antatt 1985

Balkong på ca 19 kvm over inngangsparti utført i impregneret utførelse og malt rekkverk og håndlist. Veranda med boligrom under uten noen form for dokumentasjon på utførelsen er en risiko konstruksjon og det anbefales å følge med på tilstand. Byttet ut takrenne i front i 2026 av firma Snekkerteam AS

Betong trapp med skifer, Trapp bygget i impregneret treverk og malt rekkverk.

INNVENDIG

[Gå til side](#)

1 etasje:
Laminat på gulv
Malte vegger og malt panel i taket.
2 etasje:
Furu gulv og parkett
Vegger med malt panel og tapet
Malt panel i taket
loft:
Furu gulv og laminat
Malte vegger og tak

Grov støpt gulv i kjeller og etasje skiller med tre bjelkelag. Etasje skiller er en lukket konstruksjon, og oppbyggingen er derfor ikke kontrollert. Det er foretatt stikkprøver med laser for å kontrollere skjevheter i etasje skiller eller plate på mark. Stikkprøver er utført i minst to rom i hver etasje, dersom boligen har det. Øvrige rom kan også ha skjevheter i konstruksjonen uten at dette er nevnt i rapporten. Det er ikke flyttet på innbo for å foreta målingene. Målinger er utført etter stikk prøve prinsippet for å gi en indikasjon på eventuelle skjevheter i gulv konstruksjonene i boligen. På bakgrunn av at bygningen har «satt» seg etter oppføringen, må

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 5 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Beskrivelse av eiendommen

enkelte mindre skjevheter påregnes.

Følgende rom ble målt:
Kjeller med grov støpte gulv ikke beregnet som rom til varig opphold.
1 etasje:
Stuen ble målt til ca 15mm gjennom rom og ca 11mm innenfor 2 meter.
Soverom ble målt til ca 9mm gjennom rom, dette er innenfor toleranse kravet.
2 etasje:
Kjøkken ble målt til ca 21mm gjennom rom og ca 14 innenfor 2 meter
Stuen ble målt til ca 18mm gjennom rom og ca 12mm innenfor 2 meter.
Loft.
Hobby rom og trapperom med ca 30mm gjennom rommet og ca 25mm innenfor 2 meter.

Teglsteinspipe fra byggeår, hel beslått over tak. Det er tilkoblet nyere vedovn i 1. etasje.

Kjeller trapp med malt vanger og trinn. Malt tretrapp og rekkverk mellom 1 og 2 etasje og furu trapp til loftet.

Innvendige dører med malt dørblad og karm.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Vaskerom i kjeller
Enkelt bygget vaskerom med betong gulv og malte vegger og tak. Opplegg for vaskemaskin.
Våtrommet har vegger i betong og er derfor ikke målt på annen måte en med overflate målinger med Protimeter mms 2. pga at konstruksjonen er i betong ble det ikke avdekket skadelig fukt.

Bad i 1 etasje
Baderom bygget på 1980 tallet med flislagt gulv og vegger i dusjen. Malte vegger og slett malt himling.
Baderoms innredning fra 2021 med dobbel vask, gulv montert toalett fra 2024 og dusj nisje.
Det er etablert lokalt fall til sluk i nedfallsonen.
Gulvbelegg med oppbrett på vegg og ved dør.
Mekanisk avtrekk
Det ble boret hull i vegg mot nedfall sonen på bad og målt med pigger i bunnsvill til under 6 %. ingen feil registrert.

Bad i 1 etasje
Baderommet er bygget i 2023, det er levert dokumentasjon på utførelsen av snekker arbeider og rørlegger arbeider.
Badet er innredet med baderoms innredning bestående av skuffeseksjon med heldekkende vask og speil over og dusj kabinett. Vegger med baderoms plater og slett malt himling.
Gulvbelegg med oppbrett på vegg og ved dør.
Fall til sluk er ca. 20 mm, og ved topp membran ved dør er det ca. 50 mm.
Sluket er inspisert og belegg er under klemring.
Innredningene på badet har normal slitasje ut fra alder.
Mekanisk ventilasjon ut av vegg og til luft med spalte under dør.
Det ble utført målinger i luke mot baderommet, ikke direkte mot dusjkabinettet. målinger til under 6% ingen feil registrert.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 6 av 31

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning med slette fronter og stein benkeplate med nedfelt kjøkkenvask. Innredningen består av under- og over skap, med integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, komfyr og induksjons topp, det er avsatt plass ved siden av innredningen til kjøøl/fryseskap.
Kjøkkeninnredningen har normal slitasje ut fra alder, noe justeringer o.l må kunne påregnes på kjøkken innredning.
Kjøkken hette over komfyr med avtrekk ut.
Kjøkken viften bør renses for å opprettholde best mulig funksjon i avtrekks systemet.

SPESIALROM

[Gå til side](#)

Enkelt innredet toalett rom med gulv montert toalett fra 2024 og porselens vask.
Flislagt gulv, malt strietapet og malt himling
Toalett rom uten innredning med flislagt gulv, tapet på vegg og malt himling.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vannrør med forskjellig alder og tilstand.
Det er kobber rør med og uten plast kappe og også rør i rør i pvc.

Avløps ledningen med forskjellig alder og tilstand.
Pvc og soil ble registrert.

Boligen har kun naturlig ventilasjon.

Varmtvanns bereder på 200 liter stående i kjeller.

Moderne sikring skap bestående av automatsikringer med innebygget jordfeil bryter på 30mA, hovedsikringer og på 50 amper.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Opplysninger om grunnforholdene er basert på begrensede kontrollmuligheter.
Det presiseres at det ikke er foretatt geotekniske undersøkelser, og det er derfor svært begrensede muligheter for kontroll av byggegrunn og stabilitet i massene.

Dreneringen er antatt fra 1990.
Drens ledning er skjult under bakke nivå og er ikke kontrollert.

Plass støpt grunnmur i betong med sparestein.

Utvendige vann- og avløpsledninger er nedgravd, og det har derfor ikke vært mulig å kontrollere alder og type. Opplysninger om alder og type er basert på boligens byggeår.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

[Gå til side](#)

Det bør monteres rekkverk og håndløper i trappeløpet, samt sørges for at åpninger mellom trinn og i rekkverk tilfredsstiller dagens forskriftskrav, for å redusere risiko for fallulykker.

Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt etablere radonsperre dersom forhøyede verdier påvises, for å redusere helseisiko knyttet til radoneksponering.

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Beskrivelse av eiendommen

Rømningsveier må utbedres slik at de oppfyller gjeldende krav, for å sikre trygg evakuering ved brann eller andre nødsituasjoner.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)

Enebolig

- Det foreligger ikke tegninger

Boligen er omsøkt fra tomanns bolig til enebolig.

Garasje

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 7 av 31


Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD




Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Anslag på utbedringskostnad



Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 8 av 31

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- Utvendig > Vinduer [Gå til side](#)
- Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Generell [Gå til side](#)
- Våtrom > 1 Etasje > Bad > Generell [Gå til side](#)

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)
- Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)








TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)
- Utvendig > Vinduer - 1 [Gå til side](#)
- Utvendig > Dører [Gå til side](#)
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)
- Innvendig > Overflater [Gå til side](#)
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)
- Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)
- Innvendig > Innvendige trapper [Gå til side](#)
- Innvendig > Innvendige dører [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon [Gå til side](#)
- Tomteforhold > Fuktsikring og drenering [Gå til side](#)

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG








KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD 

Sammendrag av boligens tilstand

-  [Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter](#) [Gå til side](#)
-  [Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger](#) [Gå til side](#)
-  [Spesialrom > 1 Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon](#) [Gå til side](#)
-  [Spesialrom > 1 Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon](#) [Gå til side](#)
-  [Våtrom > 1 Etasje > Bad 2 > Overflater Gulv](#) [Gå til side](#)
-  [Våtrom > 1 Etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt](#) [Gå til side](#)
-  [Kjøkken > 2 Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning](#) [Gå til side](#)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet


-  [Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i innvendige trapper.](#) [Gå til side](#)
-  [Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.](#)
-  [Det er avvik i rømningsveier.](#)
-  [Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.](#)
-  [Det er ikke montert rekkverk på innvendig trapp.](#)
-  [Det mangler håndløper på vegg i det innvendige trappeløpet.](#)
-  [Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.](#)

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 9 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD 

Tilstandsrapport

ENEBOLOG



Byggeår
1966

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

Anvendelse
Boligformål.

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jmfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

UTVENDIG

Taktekking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse
Siden taket (takkonstruksjon, taktekking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold. Yttertaket ble lagt om i 2012. Yttertaket består av under panel fra byggeår. Papp, sløyfer og lekter samt ny betong stein i 2012. Det ble registrert mose vekst på yttertaket, vask anbefales.

Årstall: 2012 **Kilde:** Faktura e.l



TG 1 Nedløp og beslag

Beskrivelse

Takrenner og nedløp, samt snøfangere og luftehatter, er utført i plastbelagt stål. Plastbelagt beslag er montert på kappebord.

Årstall: 2012 **Kilde:** Faktura e.l



TO 2 Veggkonstruksjon

Beskrivelse

Tradisjonelt bygget trevegger fra byggeår. Kledd utvendig med stående tømmermanns panel av nyere dato. Da yttervegg er en lukket konstruksjon, er ikke oppbyggingen kontrollert.

Vurdering av avvik:

- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
 - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Kledningen er visuelt inspisert, og det er utført stikkprøver. Det observeres generelt kuvinger og tørkesprekker i kledningen, noe som er normalt med tanke på alder. Det må påregnes utskiftninger på sikt.

Type og mengde isolasjon er ikke kjent, men det vurderes som sannsynlig at dette er utført etter byggeårets normer og krav. Dagens krav til isolasjon og tetthet er strengere enn de som gjaldt da bygningen ble oppført.

Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Uten tilstrekkelig lufting bak bordkledningen kan fuktighet som trenger inn bak bordene eller gjennom veggen innenfra ikke tørke opp. Dette skaper ideelle forhold for råtesopp og muggvekst.
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 10 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport

Det bør etableres tilstrekkelig lufting bak kledningen for å sikre god ventilasjon og redusere risiko for fuktskader og råte i konstruksjonen.

Værslitt og oppsprukket kledning bør vurderes for utskiftning for å hindre videre forringelse og skade på underliggende konstruksjon.

Manglende kunnskap om isolasjon medfører usikkerhet rundt byggets energieffektivitet og tetthet, noe som kan gi økte varmetap og høyere oppvarmingskostnader.



TG 2 Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

Beskrivelse

Konstruksjonen er lukket på innsiden og det er derfor ingen mulighet for inspeksjon av konstruksjonen, kun visuelt fra undersiden i lofts etasjen.

Vurdering av avvik:

- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Konsekvens/tiltak

- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

Det bør gjennomføres nærmere undersøkelser dersom det oppstår tegn til skade.

Konsekvensen av at takkonstruksjonen er gjenbygget og kun inspisert fra undersiden, er at eventuelle feil eller mangler i konstruksjonen ikke kan avdekkes uten inngrep. Dette medfører økt risiko for skjulte skader som kan utvikle seg over tid.

TG 3 Vinduer

Beskrivelse

Vinduer med malt ramme og karm samt isolerglass. Det er byttet ut noen vinduer i 2019, vindu i trappegang er fra byggeår og resten er i all hovedsak fra 1985.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Konsekvens/tiltak

- Vinduer må justeres.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Vinduer med fukt- og råteskader bør skiftes ut for å hindre videre forringelse og unngå risiko for vanninntrenging og følgeskader på omkringliggende konstruksjoner.

Vanskelig betjente vinduer og slitte karm med sprekker bør utbedres eller byttes for å sikre funksjonalitet, energieffektivitet og redusere risiko for trekk og varmetap.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000



Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 11 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport

TG 2 Vinduer - 1

Årstall: 2026 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det gjenstår arbeider, særlig utvendig på vinduene. Beslag og listverk/smyg må etableres.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det må etableres beslag og listverk/smyg utvendig for å sikre vinduene mot fuktinntrengning og skader på omkringliggende konstruksjon. Manglende utvendig beskyttelse kan føre til fuktskader og redusert levetid på vinduene.



TG 2 Dører

Beskrivelse

Ytterdører fra 2011 og 2013 med malt dørblad og karm.
Balkong dør i 1 etasje fra 2019 med malt dørblad og karm samt isolerglass i dørblad.
Balkong dør i 2 etasje av eldre dato antatt 1985

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Mer enn halvparten av forventet brukstid for balkong dør i 2. etasje med isolerglass er passert.

På grunn av spesielle lysforhold kan det være vanskelig å avdekke punkterte vinduer ved befaringen.
For vinduer med alder over 20 år er det økt risiko for punktering, selv om dette ikke nødvendigvis er synlig ved inspeksjonen.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det bør vurderes utskifting av balkongdøren i 2. etasje, da mer enn halvparten av forventet brukstid er passert og det er økt risiko for punktering av isolerglass.
Konsekvensen av å ikke utbedre kan være redusert isolasjonsevne, varmetap og mulig inntrenging av fukt, noe som kan føre til skader på omkringliggende konstruksjoner.

TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse

Balkong på ca 19 kvm over inngangsparti utført i impregneret utførelse og malt rekkverk og håndlist.
Veranda med boligrom under uten noen form for dokumentasjon på utførelsen er en risiko konstruksjon og det anbefales å følge med på tilstand.

Byttet ut takrenne i front i 2026 av firma SnekkerTEAM AS

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 12 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport

Årstall: 2006 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
- Det er påvist andre avvik:

Det er registrert behov for vedlikehold og utskifting av gulvbord på balkongen.

Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskifting av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.
- Dersom avvik ikke utbedres er det fare for videre skadeutvikling.

Det bør fremskaffes dokumentasjon på utførelsen av verandaen, spesielt med tanke på tettesjikt/membran.

Manglende dokumentasjon og alder på konstruksjonen medfører økt risiko for skjulte skader, lekkasjer eller fuktskader i underliggende boligrom.

Det anbefales jevnlig tilsyn og kontroll for å oppdage eventuelle skader tidlig.

Vedlikehold og utskifting av gulvbord på balkongen bør gjennomføres for å forhindre ytterligere forringelse og redusere risikoen for fukt- og råteskader.



TG 1 Utvendige trapper

Beskrivelse

Betong trapp med skifer,
Trapp bygget i impregnert treverk og malt rekkverk.



INNSENDIG

TG 2 Overflater

Beskrivelse

1 etasje:
Laminat på gulv
Malte vegger og malt panel i taket.

2 etasje:
Furu gulv og parkett
Vegger med malt panel og tapet
Malt panel i taket

loft:

Furu gulv og laminat
Malte vegger og tak

Vurdering av avvik:

- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Uregelmessigheter i gulvet med knirk forekommer. Malt panel i taket. Gulvene i 2. etasje er tydelig slipt ned, med synlige ujevnheter etter slipingen. På loftet er furugulv og laminat ikke avsluttet korrekt, noe som medfører glipper. Malt panelplater på vegg og himling, samt tapet på vegg, viser tegn til slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 13 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport

Overflater bør utbedres eller skiftes for å utbedre slitasje, knirk og ujevnheter, samt for å sikre korrekt avslutning av gulv og forbedre estetisk uttrykk.

Dersom tiltak ikke gjennomføres, kan det medføre økt slitasje, redusert komfort og risiko for ytterligere skader på overflater.

TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Grov støpt gulv i kjeller og etasje skiller med tre bjelkelag. Etasje skiller er en lukket konstruksjon, og oppbygningen er derfor ikke kontrollert. Det er foretatt stikkprøver med laser for å kontrollere skjevheter i etasje skiller eller plate på mark. Stikkprøver er utført i minst to rom i hver etasje, dersom boligen har det. Øvrige rom kan også ha skjevheter i konstruksjonen uten at dette er nevnt i rapporten. Det er ikke flyttet på innbo for å foreta målingene. Målinger er utført etter stikk prøve prinsippet for å gi en indikasjon på eventuelle skjevheter i gulv konstruksjonene i boligen. På bakgrunn av at bygningen har «satt» seg etter oppføringen, må enkelte mindre skjevheter påregnes. Følgende rom ble målt:

Kjeller med grov støpte gulv ikke beregnet som rom til varig opphold.

1 etasje:

Stuen ble målt til ca 15mm gjennom rom og ca 11mm innenfor 2 meter. Soverom ble målt til ca 9mm gjennom rom, dette er innenfor toleranse kravet.

2 etasje:

Kjøkken ble målt til ca 21mm gjennom rom og ca 14 mm innenfor 2 meter. Stuen ble målt til ca 18mm gjennom rom og ca 12mm innenfor 2 meter. Loft. Hobby rom og trapperom med ca 30mm gjennom rommet og ca 25mm innenfor 2 meter.

Vurdering av avvik:

- Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Gulvene i kjøkken og stue oppleves som ustabile/gyngete. Det anbefales nærmere undersøkelser for å avdekke årsak til dette. Det er registrert knirk i etasjeskiller.

Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

Det bør gjennomføres nærmere undersøkelser for å avdekke årsaken til ustabilitet og knirk i gulvene. Tiltak bør iverksettes for å utbedre eventuelle konstruksjonsfeil eller svakheter, for å unngå videre forringelse av gulvkonstruksjonen og redusert bokomfort.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 14 av 31

TG 2 Pipe og ildsted

Beskrivelse

Teglsteinspipe fra byggeår, hel beslått over tak. Det er tilkoblet nyere vedovn i 1. etasje.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Det bør gjennomføres en grundig kontroll av pipen for å avdekke eventuelle skader eller svekkelser, da mer enn halvparten av forventet brukstid er passert. Manglende oppfølging kan medføre økt risiko for brann eller lekkasjer av røykgass til boligen.



TG 2 Innvendige trapper

Beskrivelse

Kjeller trapp med malt vanger og trinn. Malt tretrapp og rekkverk mellom 1 og 2 etasje og furu trapp til loftet.

Vurdering av avvik:

- Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Trapp til loft er bratt og lite egnet til trapp mellom boligrom.

Konsekvens/tiltak

- Trappen må påregnes skiftes ut.

Trappen til loftet bør vurderes utbedret eller skiftet ut, da bratthet og utforming gir økt risiko for fall og gjør den lite egnet som forbindelse mellom boligrom.

Påkostninger må påregnes.



Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport



1 TG 2 Innvendige dører

Beskrivelse

Innvendige dører med malt dørblad og karm.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Det bør utføres justering eller utbedring av dører med avvik for å sikre funksjon og forhindre økt slitasje eller skade på dør og karm. Konsekvensen av manglende tiltak kan være redusert brukervennlighet, økt slitasje og eventuelle skader på dørblad og karm.



VÅTROM

KJELLER > VASKEROM

1 TG 3 Generell

Beskrivelse

Enkelt bygget vaskerom med betong gulv og malte vegger og tak. Opplegg for vaskemaskin.

Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Våtrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For å sikre en løsning som oppfyller gjeldende krav, bør tettesjikt, sluk og røropplegg oppgraderes og dokumenteres.

Våtrommet bør totalrenoveres slik at det tilfredsstillende dagens krav til fuktsikring og bruk.

Dersom dette ikke utbedres, er det økt risiko for fuktskader og følgeskader på bygningskonstruksjonen.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000



Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport



KJELLER > VASKEROM

1 TG 3 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Våtrommet har vegger i betong og er derfor ikke målt på annen måte en med overflate målinger med Protimeter mms 2. pga at konstruksjonen er i betong ble det ikke avdekket skadelig fukt.

1 ETASJE > BAD

1 TG 3 Generell

Beskrivelse

Baderom bygget på 1980 tallet med flislagt gulv og vegger i dusjen. Malte vegger og slett malt himling. Baderoms innredning fra 2021 med dobbel vask, gulv montert toalett fra 2024 og dusj nisje.

Det er etablert lokalt fall til sluk i nedfallsonen.

Gulvbelegg med oppbrett på vegg og ved dør.

Mekanisk avtrekk

Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Manglende oppgradering av våtrommet medfører høy risiko for at konstruksjonene ikke vil tåle vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Dette kan føre til fuktskader på tilstøtende konstruksjoner.

Det bør utbedres stor sprekk i gulvet for å hindre vannlekkasje til underliggende konstruksjoner, da dette kan føre til fuktskader og råte.

Sluk fra byggeår bør vurderes skiftet, da eldre installasjoner har økt risiko for lekkasje og funksjonssvikt.

Det bør etableres tilfredsstillende tilluft for å sikre god ventilasjon og redusere risiko for fuktskader og dårlig inneklima.

Badet bør totalrenoveres for å tilfredsstillende dagens krav til våtrom, da skjulte konstruksjoner har passert anbefalt brukstid. Videre bruk av dusjkabinett kan redusere risikoen for fuktskader, men erstatter ikke behovet for tilfredsstillende tettesjikt.

Konsekvensen ved å ikke gjøre tiltak er økt risiko for fuktskader i underliggende og tilstøtende konstruksjoner, noe som kan medføre omfattende og kostbare reparasjoner.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000



1 ETASJE > BAD

1 TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Det ble boret hull i vegg mot nedfall sonen på bad og målt med pigger i bunnsvill til under 6 %. Ingen feil registrert.



1 ETASJE > BAD 2

Generell

Beskrivelse

Baderommet er bygget i 2023, det er levert dokumentasjon på utførelsen av snekker arbeider og rørlegger arbeider.

Badet er innredet med baderoms innredning bestående av skuffeseksjon med heldekkende vask og speil over og dusj kabinett.

Årstall: 2023 **Kilde:** Faktura e.l

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Tilstandsrapport



1 ETASJE > BAD 2

TO 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Vegger med baderoms plater og slett malt himling.

Årstall: 2023 Kilde: Faktura e.l



1 ETASJE > BAD 2

TO 2 Overflater Gulv

Beskrivelse

Gulvbelegg med oppbrett på vegg og ved dør.
Fall til sluk er ca. 20 mm, og ved topp membran ved dør er det ca. 50 mm.

Årstall: 2023 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det ble registrert en kul på gulvet under baderomsinnredningen. Rundt kulen ble det observert gulvbelegg med hulrom/luftlomme under.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det bør vurderes utbedring av kulen og gulvbelegget med hulrom under baderomsinnredningen, da dette kan føre til redusert fall mot sluk og økt risiko for fuktskader eller lekkasjer i konstruksjonen.

1 ETASJE > BAD 2

TO 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Sluket er inspisert og belegg er under klemring.

Vurdering av avvik:

- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.

Konsekvens/tiltak

- Når sluket har begrenset tilgang, er det vanskelig å rengjøre sluket og å inspisere den for å oppdage skader i membranen/fuger rundt sluket, som er avgjørende for å forhindre lekkasjer.

Tilgang til sluk bør forbedres for å muliggjøre inspeksjon og rengjøring. Manglende tilgang kan føre til at sluket går tett, noe som øker risikoen for vannskader i omkringliggende konstruksjoner.

1 ETASJE > BAD 2

TO 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Innredningene på badet har normal slitasje ut fra alder.

Årstall: 2023 Kilde: Eier

1 ETASJE > BAD 2

TO 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Mekanisk ventilasjon ut av vegg og til luft med spalte under dør.

Årstall: 2023 Kilde: Eier

1 ETASJE > BAD 2

TO 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Det ble utført målinger i luke mot baderommet, ikke direkte mot dusjkabinettet. målinger til under 6% ingen feil registrert.



Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 17 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Tilstandsrapport

KJØKKEN

2 ETASJE > KJØKKEN

TO 2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredning med slette fronter og stein benkeplate med nedfelt kjøkkenvask. Innredningen består av under- og over skap, med integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, komfyr og induksjons topp, det er avsatt plass ved siden av innredningen til kjøøl/fryseskap. Kjøkkeninnredningen har normal slitasje ut fra alder, noe justeringer o.l må kunne påregnes på kjøkken innredning.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Skader og fuktskjolder i kjøkkengulvet bør undersøkes nærmere og utbedres for å hindre videre skadeutvikling og redusere risiko for fuktskader i konstruksjonen. Dersom tiltak ikke iverksettes, kan det føre til forringelse av gulvets tilstand og mulig skade på underliggende konstruksjoner.



2 ETASJE > KJØKKEN

TO 1 Avtrekk

Beskrivelse

Kjøkken hette over komfyr med avtrekk ut.

Kjøkken viften bør renses for å opprettholde best mulig funksjon i avtrekks systemet.



SPESIALROM

1 ETASJE > TOALETROM

TO 2 Overflater og konstruksjon

Beskrivelse

Enkelt innredet toalett rom med gulv montert toalett fra 2024 og porselens vask.

Flislagt gulv, malt strietapet og malt himling

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er ikke etablert tilstrekkelig lufting på toalettrommet. Det er observert luft pløser i tapetet på veggen.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det bør etableres tilfredsstillende ventilasjon på toalettrommet, for eksempel ved å montere en luftespalte under døren eller installere ventil. Manglende ventilasjon kan føre til dårlig luftkvalitet og økt risiko for fuktskader.

Luftblærer i tapetet kan indikere fuktproblemer eller dårlig utført arbeid. Det anbefales å undersøke årsaken nærmere og utbedre eventuelle skader for å unngå videre forringelse av overflatene samt potensiell utvikling av mugg eller råte.

Oppdragsnr.: 18492-1387


Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 18 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport



1 ETASJE > TOALETROM

TO 2 Overflater og konstruksjon

Beskrivelse

Toalett rom uten innredning med flislagt gulv, tapet på vegg og malt himling.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det ble registrert bruks slitasje utover det som anses som normalt for konstruksjonens alder og bruk.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det bør vurderes utbedring eller utskifting av overflater med betydelig bruks slitasje for å opprettholde funksjon og estetikk. Konsekvensen av å ikke utbedre er økt risiko for ytterligere forringelse, redusert levetid og mulig skade på underliggende konstruksjon.



TEKNISKE INSTALLASJONER

TO 2 Vannledninger

Beskrivelse

Vannrør med forskjellig alder og tilstand.

Det er kobber rør med og uten plast kappe og også rør i rør i pvc.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Det er irr på rør.

Deler av anlegget er fra byggeåret. Rør-i-rør-systemet er ikke lagt opp med vannskap, og eventuell lekkasjevann er ikke ført til sluk.

Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskifting av vannledninger nærmer seg.
- Andre tiltak:
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskifting av rør.

Vannrør med irr og høy alder bør kontrolleres og eventuelt utbedres av fagperson for å redusere risiko for lekkasje og vannskader.

Manglende vannskap og fravær av avledning til sluk for rør-i-rør-systemet bør utbedres for å hindre at eventuell lekkasjevann kan forårsake skjulte vannskader og økte vedlikeholdskostnader.

Videre bruk uten tiltak kan medføre plutselige skader og økte kostnader.

Gjennomgang av rørlegger anbefales.



TO 2 Avløpsrør

Beskrivelse

Avløps ledningen med forskjellig alder og tilstand. Pvc og soil ble registrert.

Vurdering av avvik:

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tiltak

- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskifting av rør.
- Tidspunkt for utskifting av avløpsrør nærmer seg.

Det anbefales å følge med på tilstanden til avløpsledningene og vurdere utskifting ved oppgradering av våtrom eller ved tegn til lekkasje.

Konsekvensen av eldre avløpsrør er økt risiko for lekkasjer og skader på omkringliggende konstruksjoner dersom rørbrudd skulle oppstå.



TO 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Boligen har kun naturlig ventilasjon.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det bør etableres tilfredsstillende ventilasjon i alle rom for å sikre tilstrekkelig luftutskifting. Mangelfull ventilasjon kan føre til dårlig inneliv, økt fuktbelastning og risiko for mugg- og fuktskader.

TO 1 Varmtvannstank

Beskrivelse

Varmtvanns bereder på 200 liter stående i kjeller.



Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningsakkreditering har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Moderne sikring skap bestående av automatsikringer med innebygget jordfeil bryter på 30mA, hovedsikringer og på 50 amper.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
1966
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja Eier kan kun svare for hva som har skjedd i hans eie.
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Eksisterer det samsvarserklæring?
Ukjent
Det er levert samsvarserklæring på rehabilitering av sikrings skap, med følgende kommentarer: Kursnr8 og nr 12 er uidentifiserte. Sikringene blir forholdsvis avslått frem til kunde eventuelt finner ut hva disse går til. Det er laget plass for å senere oppdatere kursfortegnelsen.
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Ja
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
7. Har det vært brann, branntiløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jmfør eget punkt under varmtvannstank

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport

- Ja
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja Det anbefales alltid utvidet kontroll da dette ligger utenfor taksmannens kompetanseområde. Dette punktet er såpass omfattende at det alltid som et minimum innhente en el-kontroll fra det lokale el-tilsyn. (DLE)

Generell kommentar

Anlegg med forskjellig alder, de eldste delene av anlegget bør byttes ut med nytt.



TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Beskrivelse
Opplysninger om grunnforholdene er basert på begrensede kontrollmuligheter.
Det presiseres at det ikke er foretatt geotekniske undersøkelser, og det er derfor svært begrensede muligheter for kontroll av byggegrunn og stabilitet i massene.

TO 2 Fuktsikring og drenering

Beskrivelse
Dreneringen er antatt fra 1990.
Drens ledning er skjult under bakke nivå og er ikke kontrollert.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

Dreneringen bør overvåkes jevnlig, og det anbefales å vurdere nærmere undersøkelser for å avdekke eventuell funksjonssvikt.

Konsekvensen av eldre drenering med ukjent tilstand er økt risiko for fuktinntrengning i kjeller eller underetasje, noe som kan føre til skader på bygningskonstruksjonen og dårligere innemiljø.

TO 2 Grunnmur og fundamenter

Beskrivelse
Plass støpt grunnmur i betong med sparestein.

Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkeformasjoner.

Konsekvens/tiltak
• Påviste skader må utbedres.

Det anbefales å utbedre sprekene i grunnmuren for å hindre videre skadeutvikling og redusere risiko for fuktinntrengning i konstruksjonen.



Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 21 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD
Norsk takst

Tilstandsrapport



TO 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Beskrivelse
Utvendige vann- og avløpsledninger er nedgravd, og det har derfor ikke vært mulig å kontrollere alder og type. Opplysninger om alder og type er basert på boligens byggeår.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Det anbefales å innhente dokumentasjon og eventuelt gjennomføre en tilstandsvurdering av de utvendige vann- og avløpsledningene, da mer enn halvparten av forventet brukstid er passert.

Konsekvensen av manglende kontroll og høy alder er økt risiko for lekkasjer, brudd eller andre skader, noe som kan medføre kostbare reparasjoner og følgeskader på eiendommen.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningsakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Beskrivelse
Trapp til loft
lavt rekkverk til loft åpning mellom trinn og

Vurdering av avvik:

- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i innvendige trapper.
- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det er avvik i rømningsveier.

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Det er ikke montert rekkverk på innvendig trapp.
- Det mangler håndløper på vegg i det innvendige trappeløpet.
- Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Åpninger i innvendige trapper er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
- Håndløper på innvendig trapp bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- For å avklare omfanget av avvik ved rømningsveier bør det innhentes en brannteknisk vurdering.
- Rekkverk på innvendig trapp må monteres for å lukke avviket.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkhøyde opp til dagens forskriftskrav.
- Rekkverkhøyde på balkong eller terrasse må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Det bør monteres rekkverk og håndløper i trappeløpet, samt sørges for at åpninger mellom trinn og i rekkverk tilfredsstiller dagens forskriftskrav, for å redusere risiko for fallulykker.

Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt etablere radonsperre dersom forhøyede verdier påvises, for å redusere helseisiko knyttet til radoneksponering.

Rømningsveier må utbedres slik at de oppfyller gjeldende krav, for å sikre trygg evakuering ved brann eller andre nødsituasjoner.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 22 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Bygninger på eiendommen

Garasje



Anvendelse

Oppstillingsplass til bil samt bod og lagring.

Byggeår

2009

Kommentar

Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Beskrivelse

Garasjen er ikke vurdert på samme måte som boligen, den er kun beskrevet uten tilstands vurdering.

Dobbel garasje bygget i 2009 med støpt gulv, leca ringmur, yttervegger ellers er oppført i bindingsverk med utvendig stående kledning.

Saltak teknet med betong stein.

Vedlikeholdsfri aluminiums kjøre port med elektrisk åpner.

Det er montert el bil lader i garasjen.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.



Tilbygg / modernisering

2010 Totalrenovert

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 23 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbar areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningsfaglige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningsfaglige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningsfaglige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsfaglige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 24 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Kjeller	60			60	
1 Etasje	68			68	
2 Etasje	63			63	19
Loft	18			18	
SUM	209				19
SUM BRA	209				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Kjeller	Boder, vaskerom		
1 Etasje	Hall m/trapp, toalettrom, trapperom til kjeller, bad, soverom, entré, toalettrom, stue, bad 2		
2 Etasje	Trapperom, kjøkken, stue		
Loft	Trapperom, hobbyrom		

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar: Boligen er omsøkt fra tomanns bolig til enebolig.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Kommentar: Det utført forskjellige arbeider de siste årene, se rapporten under bygningsdeler.

Ja Nei

Åpenbare ulovligheter

Er det avdekket at boligen har åpenbare ulovligheter?

Kommentar: Det er ikke etablert tilstrekkelig lys inn og rømning fra loftet.

Søknad om bruksendring fra tilleggs del til hoved del må påregnes for videre lovlig bruk av lofts etasjen.

Ja Nei

Garasje

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Etasje		33		33	
SUM		33			
SUM BRA	33				

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 25 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Etasje		Garasje	

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
28.4.2026	Ketil A. Asbjørnsen	Takstingeniør
	Trond Vidar Gjertsen	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3105 SARPSBORG	2076	108		0	754.9 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Ekebergveien 4

Hjemmelshaver

Gjertsen Trond Vidar

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 26 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Ligger sentralt i Greåker sentrum, rett ved Greåker torg. Rolig boligområde med gangavstand til barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettsplass og 109-Sentret med diverse butikker, pub, treningssenter m.m.. Ca. 6 km. til Sarpsborg sentrum med alle fasiliteter. Gode bussforbindelser til Sarpsborg og Fredrikstad. Kort vei til av- og påkjøring til E6.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig vei eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2024-2036, Sarpsborg.

Om tomten

755 kvm eiet tomt. Pent opparbeidet tomt med gress og diverse beplantning. Thjuva hekk mot nabo. Tomten er flat og solrik med stein lagt innkjørseil. Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Tinglyste/andre forhold

Eiendommen er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen. Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold enn det som er nevnt i rapporten. Det er ikke foretatt kontroll av eventuelle offentlige påbud og heftelser.

Forsikring

Selskap	Avtalenr	Type	Forsikringssum	Årlig premie
		Fullverdi		7 800

Kommentar

Summen er antatt av takstmann

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	14.04.2026	Egenerklæringen er gjennomgått av takstmann, det er ingen kommentarer til utfyllingen.	Gjennomgått	7	Nei

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	15.05.2026	
2	15.05.2026	
3	27.05.2026	
4	28.05.2026	
5	28.05.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGIU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

• Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 29 av 31

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Tilstandsrapportens avgrensninger

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

- Skadegjørerere: Zoologiske eller biologiske skadegjørerere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

- Fuktspøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

- Utvidet fuktspøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

- Normal slitasjegrad: Forventet nedslitting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Areal måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet.

Oppdragsnr.: 18492-1387

Befaringsdato: 28.04.2026

Side: 30 av 31

- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

IVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - IVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/IT4612>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER
Gnr 2076 - Bnr 108
3105 SARPSBORG

KAA Bygg-Takst AS
Bryggeriveien 40
1605 FREDRIKSTAD



Tilstandsrapportens avgrensninger

opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Meglerhuset Borg AS



Egenerklæring

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER

14 Apr 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse	Postadresse	Enhetsnummer
Ekebergveien 4	Ekebergveien 4	

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

Ja Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen?

November 1991

Har du selv bodd i boligen?

Ja Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

Bodd i boligen siden november 1991

Informasjon om eksisterende husforsikring

Tryg Forsikring Nuf-39, 8687790

Informasjon om selger

Selger

Gjertsen, Trond Vidar

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



Våtrom

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

4.1.1 Navn på arbeid
 Nytt arbeid

4.1.2 Årstall
 2012

4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
 Faglært Ufaglært

4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
 Skiftet takstein, leker, undertak, vindskier, beslag, monterte takvindu

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
 Bergerud og Olaussen

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
 Ja Nei

Kjeller

5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?
 Ikke relevant for denne boligen.

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
 Ja Nei

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Side 2



8 Er det utført arbeid med drenering?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1 Navn på arbeid
 Nytt arbeid

10.1.2 Årstall
 2026

10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
 Faglært Ufaglært

10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
 Utskiifting av sikringsskap, nytt overspenningsvern

10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
 Glomma elektriske

10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
 Ja Nei

Rør

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avlopskvern eller liknende?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Ventilasjon og oppvarming

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?
 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Side 3



15 Har det vært feil på varmelegg eller ventilasjonsanlegg?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

16 Er det utført arbeid på varmelegg eller ventilasjonsanlegg?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?

Ikke relevant for denne boligen.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

Ikke relevant for denne boligen.

Planer og godkjenninger

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?

Ja Nei

25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

Ja Nei

26 Er utleiedelen godkjent til beboelse av kommunen?

Ja Nei Vet ikke

Side 4



27 Er det utført radonmåling?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

Ikke relevant for denne boligen.

30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

Ikke relevant for denne boligen.

Andre opplysninger

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 60521220

Side 5

Egenerklæringskjema

Name: **TROND VIDAR GJERTSEN** Date: **2026-04-14**

Identification

 **TROND VIDAR GJERTSEN**


Egenerklæringskjema

Signed by:

TROND VIDAR GJERTSEN 14/04-2026 17:46:00 BankID OIDC High



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Sarpsborg kommune
 Adresse: Postboks 505, 1703 SARPSBORG
 Telefon: 69 10 80 00

Utskriftsdato: 14.04.2026

Kommunale gebyrer 2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Sarpsborg kommune

Kommunenr.	3105	Gårdsnr.	2076	Bruksnr.	108	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER								

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2025

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr	Fakturert beløp i 2025
Avløp	3 217,00 kr
Eiendomsskatt	5 925,00 kr
Feiing	566,25 kr
Renovasjon	4 520,00 kr
Vann	2 538,30 kr
Sum	16 766,55 kr

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

Vare	Mva	Grunnlag	Enhetspris	Andel	Korreksjon	Årsprognose	Fakt. hittil i år
Fastgebyr renovasjon	25%	1 stk	2680.00	1/1	0 %	2 680,00 kr	670,00 kr
Restavfallsbeholder 130- 140 liter	25%	1 stk	1390.00	1/1	0 %	1 390,00 kr	347,50 kr
Papirbeholder130-140 liter	25%	1 stk	0.00	1/1	0 %	0,00 kr	0,00 kr
Hageavfall 360-370 liter	25%	1 stk	1200.00	1/1	0 %	1 200,00 kr	300,00 kr
Glass-/metall 140 liter	25%	1 stk	0.00	1/1	0 %	0,00 kr	0,00 kr
Forbruk vann i fjor	25%	16 m3	26.94	1/1	0 %	431,00 kr	431,00 kr
Forbruk avløp i fjor	25%	16 m3	44.92	1/1	0 %	718,80 kr	718,80 kr

Vare	Mva	Grunnlag	Enhetspris	Andel	Korreksjon	Årsprognose	Fakt. hittil i år
Eiendomsskatt Bolig	0%	1646000 o/oo	3.60	1/1	0 %	5 926,00 kr	1 481,25 kr
Tilsyn/fyringsgebyr	0%	1 løp	590.00	1/1	0 %	590,00 kr	147,50 kr
Fastgebyr vann	15%	1 stk	1770.00	1/1	0 %	1 770,00 kr	442,50 kr
Fastgebyr avløp	15%	1 stk	3060.00	1/1	0 %	3 060,00 kr	765,00 kr
Vannmålergebyr (til og med 1")	15%	1 stk	500.00	1/1	0 %	500,00 kr	125,00 kr
Fakturert forbruk vann i fjor	25%	-18 m3	26.94	1/1	0 %	-484,88 kr	-484,88 kr
Fakturert forbruk avløp i fjor	25%	-18 m3	41.70	1/1	0 %	-808,65 kr	-808,65 kr
Antatt forbruk vann i år	15%	36 m3	24.32	1/1	0 %	875,61 kr	218,90 kr
Antatt forbruk avløp i år	15%	36 m3	46.66	1/1	0 %	1 679,60 kr	419,90 kr
Forbruk vann i fjor	15%	16 m3	24.78	1/1	0 %	396,52 kr	396,52 kr
Forbruk avløp i fjor	15%	16 m3	41.33	1/1	0 %	661,30 kr	661,30 kr
Fakturert forbruk vann i fjor	15%	-18 m3	24.78	1/1	0 %	-446,08 kr	-446,08 kr
Fakturert forbruk avløp i fjor	15%	-18 m3	41.33	1/1	0 %	-743,96 kr	-743,96 kr
					Sum	19 395,26 kr	4 641,60 kr

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Mva-feltet gir informasjon om varens merverdiavgiftsats, og beløp er inkludert merverdiavgift. De som har 0% er unntatt merverdiavgift.

Prognosene for inneværende år kan avvike, spesielt ved årsskifte. Dette kan skyldes at enhetspriser ikke er oppdatert for nytt år eller at noen gebyr foreløpig ikke er opprettet for nytt år.

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Sarpsborg kommune

Adresse: Postboks 505, 1703 SARPSBORG

Telefon: 69 10 80 00

Utskriftsdato: 14.04.2026

Vann og avløp med informasjon om vannmåler

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sarpsborg kommune

Kommunenr.	3105	Gårdsnr.	2076	Bruksnr.	108	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse		Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER							

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen

Målnummer	Stand	Dato	Avlesningstype	Forbruk 2025
10032961	408	02.12.2025	Årsavlesning - Ekstern kilde	32

Offentlig vann	Ja
Offentlig avløp	Ja
Privat septikanlegg	Nei

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Sarpsborg kommune

Adresse: Postboks 505, 1703 SARPSBORG

Telefon: 69 10 80 00

Utskriftsdato: 14.04.2026

Brannforebygging: Tiltak, avvik og anmerkninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Sarpsborg kommune

Kommunenr.	3105	Gårdsnr.	2076	Bruksnr.	108	Festenr.		Seksjonsnr.	
------------	------	----------	------	----------	-----	----------	--	-------------	--

Bruksenhetid	26824625	Bygningstype	Bolig
Bygningsnummer	13661693	Bruksenhetsnummer	H0101
Bygningstatus	Tatt i bruk	Bruksenhetsadresse	Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER

Situasjon

Røykvarslere		Slukkerutstyr			
Sammenkoblet	Enkel	Slange	Pulver	Skum	Annet
0	2	0	0	0	0

Ildsteder

Plassering	Type	Produsent	Modell
	Vedovn	Scan	Scan 50

Siste utførte tiltak

Siste utførte tiltak bruksenhet		Siste utførte tiltak røykløp	
Dato	Type	Dato	Type
17.01.2023	Tilsyn	05.05.2025	Feiing

Avvik og anmerkninger

Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

Informasjon for bruksenhetid 26824625



Bruksenhetid	144197254	Bygningstype	Unummerert
Bygningsnummer	300009577	Bruksenhetsnummer	0000

Bygningstatus	Meldingssak tiltak fullført	Bruksenhetsadresse
Ingen informasjon funnet for bruksenhetid 144197254.		

Bruksenhetid	26824648	Bygningstype	Unummerert
Bygningsnummer	13661707	Bruksenhetsnummer	0000
Bygningstatus	Bygning revet/brent	Bruksenhetsadresse	
Ingen informasjon funnet for bruksenhetid 26824648.			

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Grensepunktrapport

Beregnet areal: 755 m2

Arealmerknad:

Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32, 2d

Løpen	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i	Grensepunkttype	Målemetode	Nøyaktighet i cm	Lengde	Radius
1	6571511.85	615726.63	Ikke spesifisert	Ukjent	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	58	22.48	0
2	6571521.87	615706.52	Ikke spesifisert	Ukjent	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	58	20.59	0
3	6571531.06	615688.11	Ikke spesifisert	Ukjent	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	58	17.51	0
4	6571546.63	615696.1	Ikke spesifisert	Ukjent	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	58	13.36	0
5	6571540.74	615708.09	Ikke spesifisert	Ukjent	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	58	28.28	0
6	6571527.82	615734.35	Ikke spesifisert	Ukjent	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	58	17.75	0

Områdeanalyse

Sarpsborg kommune områdeanalyse



Eiendom	3105 2076/108		
Utskriftsdato	14.04.2026	Antall datasett	17

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.


Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

2 Berørte datasett

- KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2024-2036
- MULIGHET FOR MARIN LEIRE

15 Sjekkede, ikke berørte datasett

- 100-METERSONE SJØ
- Gul liste
- Kommunedelplan intercity - FV.118. Ny Sarpsbru
- Kulturminner - Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner
- Kulturminner - Fredete bygninger
- KVIKKLEIRE
- REGULERINGSPLAN
- VERNEVERDIVURDERING
- FORELØPIG HENSYNSSONE BORREGAARD
- Kommunedelplan
- Kulturminner - Kulturmiljøer
- Kulturminner - SEFRAK
- KVIKKLEIRE
- Oppheving av reguleringsplaner
- REGULERINGSPLAN UNDER ARBEID

**Om datasettet**

Eiendommen ligger helt eller delvis innenfor et område med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aksomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Tegnforklaring**Objekter**

Mulighet for marin leire	Løsmasstype
Svært stor	Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet

**Sarpsborg kommune**

Adresse: Postboks 505, 1703 SARPSBORG

Telefon: 69 10 80 00

Utskriftsdato: 14.04.2026

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Sarpsborg kommune

Kommunenr.	3105	Gårdsnr.	2076	Bruksnr.	108	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse		Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER							

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff

- Kommuneplaner

Plantyper uten treff

- Kommuneplaner under arbeid
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under bakken
- Reguleringsplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	201701																		
Navn	Kommuneplanens arealdel 2024-2036, Sarpsborg																		
Plantype	Kommuneplanens arealdel																		
Status	Endelig vedtatt arealplan																		
Ikraftredelse	10.10.2024																		
Bestemmelser	- https://www.areasplaner.no/3105/dokumenter/12972/201701%20Bestemmelser%2C%20datert%2009.10.2025.pdf																		
Delarealer	<table border="0"> <tr> <td>Delareal</td> <td>755 m²</td> </tr> <tr> <td>BestemmelseOmrådenavn</td> <td>BS_Vesentlig fortetting</td> </tr> <tr> <td>KPBestemmelseHjemmel</td> <td>byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav</td> </tr> <tr> <td>Delareal</td> <td>755 m²</td> </tr> <tr> <td>BestemmelseOmrådenavn</td> <td>BS_Kulturmiljø_02</td> </tr> <tr> <td>KPBestemmelseHjemmel</td> <td>hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø</td> </tr> <tr> <td>Delareal</td> <td>755 m²</td> </tr> <tr> <td>BestemmelseOmrådenavn</td> <td>BS_Bydelscenter_03</td> </tr> <tr> <td>KPBestemmelseHjemmel</td> <td>rekkefølgekrav</td> </tr> </table>	Delareal	755 m ²	BestemmelseOmrådenavn	BS_Vesentlig fortetting	KPBestemmelseHjemmel	byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav	Delareal	755 m ²	BestemmelseOmrådenavn	BS_Kulturmiljø_02	KPBestemmelseHjemmel	hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø	Delareal	755 m ²	BestemmelseOmrådenavn	BS_Bydelscenter_03	KPBestemmelseHjemmel	rekkefølgekrav
Delareal	755 m ²																		
BestemmelseOmrådenavn	BS_Vesentlig fortetting																		
KPBestemmelseHjemmel	byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav																		
Delareal	755 m ²																		
BestemmelseOmrådenavn	BS_Kulturmiljø_02																		
KPBestemmelseHjemmel	hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø																		
Delareal	755 m ²																		
BestemmelseOmrådenavn	BS_Bydelscenter_03																		
KPBestemmelseHjemmel	rekkefølgekrav																		

Delareal	430 m ²
KPHensynsonenavn	H310_Aktsomhet kvikkleire
KPFare	Ras- og skredfare
Delareal	264 m ²
KPHensynsonenavn	H320_Lavpunkt
KPFare	Flomfare
Delareal	755 m ²
Arealbruk	Bebyggelse og anlegg, Nåværende
Delareal	755 m ²
KPHensynsonenavn	H320_aktsomhet flom
KPFare	Flomfare

Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

For de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

1. Før boligjakt starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioritert dine klare.

2. Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

3. Gjør deg kjent i nrområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

4. Få avklart hvor mye du kan låne

Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

5. Boligselgerforsikring

(eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring

Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvisning. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på informasjonen som er mottatt.

Fordeler

Du trenger ikke betale saksomkostninger. En boligkjøperforsikrings hovedfunksjon er å dekke eventuelle saksomkostninger knyttet til en klage på boligkjøpet. Dette inkluderer kostnader til advokat og eventuelle rapporter som må utføres. Forsikringen dekker beløpet enten du taper eller vinner.

Forsikringen har ikke et tak

Mens en vanlig innbo- og husforsikring vanligvis har et tak på rundt kr 100 000 og en egenandel på ca. 20 %, så trenger du med boligkjøperforsikring ikke å bekymre deg for beløpet på saksomkostningene. Dette dekkes av forsikringsselskapet uansett hvor høyt det blir.

Den gir deg en ekstra trygghet

Er du bekymret for at du kanskje kan komme i konflikt med boligselger og at du ikke har råd eller lyst til å dekke saksomkostnader, kan det være tryggende å kjøpe en boligkjøperforsikring. Selger har i de fleste tilfeller tilgang til profesjonell hjelp, da bør du som kjøper av bolig også ha det.



Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom: kr 8 900

Seksjonert eiendom/
aksjebolig: kr 12 900

Enebolig/fritid/tomt: kr 17 900



soderbergpartners.no/eiendom

Tilbehør og løsøre

I henhold til Avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. Avhendingsloven § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevvarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVENTILATORER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonssystemer, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmeistring gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no.

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen.

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud:

- Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor.
- På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.
- På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonse, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Budskjema

FOR EIENDOMMEN:

Ekebergveien 4, 1718 GREÅKER. Gnr. 2076, bnr. 108, i Sarpsborg kommune, oppdragsnr.: 1700260142
Megler: Kai Roger Hagen, mobil: 90647394, e-post: kai.roger.hagen@proaktiv.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVANTE EIENDOM :

Kjøpesum kr: _____

Beløp med bokstaver kr: _____
+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: _____ kl.: _____
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf.nr.: _____ kr _____

Egenkapital: _____ kr _____

Totalt: _____ kr _____

BUDGIVERE:

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____

E-post: _____ Arb.: _____

Dato: _____ Sign.: _____

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____

E-post: _____ Arb.: _____

Dato: _____ Sign.: _____

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON



proaktiv.no



Kai Roger Hagen
Eiendomsmegler MNEF
906 47 394
kai.roger.hagen@proaktiv.no

PROAKTIV

Proaktiv Sarpsborg
Postboks 517, 1703 Sarpsborg, 69 12 60 60, borg@proaktiv.no