

# PROAKTIV

Skap din egen  
drømmebolig

I familievennlige  
omgivelser på Fossum

FOSSUMHAVENE 44







## Våre kontorer

### TRØNDELAG

#### • Trondheim

Bassengbakken 4,  
7069 Trondheim  
Tlf.: 73 99 22 55  
trondheim.sentrum@proaktiv.no

#### • Heimdalen

Søbstadveien 1, 7088 Heimdalen  
Tlf.: 72 59 92 40  
heimdal@proaktiv.no

#### • Moholt

Brøsetveien 168,  
7069 Trondheim  
Tlf.: 73 20 26 50  
moholt@proaktiv.no

### MØRE OG ROMSDAL

#### • Ålesund

Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund  
Tlf.: 91 73 83 52  
jon@proaktiv.no

### VESTLAND

#### • Småstrandgt.

Småstrandgaten 6, 5014 Bergen  
Tlf.: 55 36 40 40  
proaktiv.bergen@proaktiv.no

#### • Sandviken

Chr. Michelsensgt. 5A, 5012 Bergen  
Tlf.: 55 30 32 00  
sandviken@proaktiv.no

#### • Arna & Åsane

Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg  
Tlf.: 47 50 69 11  
arna.aasane@proaktiv.no

#### • Voss

Vangsgata 16, 5700 Voss  
Tlf.: 56 52 19 50  
voss@proaktiv.no

### ROGALAND

#### • Haugesund

Haraldsgata 139, 5527 Haugesund  
Tlf.: 90 84 36 56  
haugesund@proaktiv.no

#### • Stavanger

Løkkeveien 52, 4008 Stavanger  
Tlf.: 51 52 75 75  
stavanger@proaktiv.no

#### • Sandnes

Langgata 3, 4306 Sandnes  
Tlf.: 51 66 88 00  
sandnes@proaktiv.no

#### • Sola

Solakrossen 13, 4050 Sola  
Tlf.: 98 08 94 03  
sola@proaktiv.no

#### • Jæren

Torgvegen 2, 4350 Kleppe  
Tlf.: 51 48 22 00  
jaeren@proaktiv.no

### AGDER

#### • Kristiansand

Fjellgata 4, 4612 Kristiansand  
Tlf.: 45 90 91 00  
kristiansand@proaktiv.no

### OSLO

#### • Briskeby

Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo  
Tlf.: 22 44 24 00  
briskeby@proaktiv.no

### AKERSHUS

#### • Lørenskog

Rådmann Paulsens gate 28  
1461 Lørenskog  
Tlf.: 67 90 40 10  
lorenskog@proaktiv.no

#### • Lillestrøm

Storgata 5A, 2001 Lillestrøm  
Tlf.: 63 80 59 90  
lillestrom@proaktiv.no

### BUSKERUD


#### • Drammen, Lier & Holmestrand

Albums gate 15, 3016 Drammen  
Tlf.: 97 74 42 47  
drammen.lier@proaktiv.no

### ØSTFOLD

#### • Sarpsborg

Torggata 8, 1707 Sarpsborg  
Tlf.: 69 12 60 60  
borg@proaktiv.no



# FOSSUM

REKKEHUS I FAMILIEVENNLIGE OMGIVELSER - XX SOVEROM - HAGE -  
SOLRIKE UTEPLASSER - GARASJE - PEIS - SKAP DIN DRØMMEBOLIG!



# NØKKEL- INFORMASJON



**Adresse:** Fossumhavene 44, 1359  
EIKSMARKA

**Gnr./Bnr.:** Gnr. 31, bnr. 67, i Bærum  
kommune

**Prisantydning:** 9.990.000,-

**Omkostninger:** 268.740,-

**Totalpris:** 10.258.740,-

**Kommunale avgifter:** 8.518,-

**Boligtype:** Rekkehus

**Byggeår:** 1982

**Rom/soverom:** 6/4

**BRA:** 186 m<sup>2</sup>

**BRA-i:** 182 m<sup>2</sup>

**Garasje/Parkering:** Parkering i garasje.  
Samt gjesteparkeringer i området.

**Tomt:** 184.4 m<sup>2</sup>

**Energimerke:** Energiklasse: E.

**Etasje:** 3

# INNHold

|                   |                |                   |                           |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2                 | 5              | 6                 | 10                        |
| Nøkkelinformasjon | Kontorets side | Nærområdet        | Informasjon om<br>boligen |
| 44                | 128            | 132               | 138                       |
| Boligen i bilder  | Plantegninger  | Kjerneinformasjon | Vedlegg                   |
| 185               |                |                   |                           |
| Budskjema         |                |                   |                           |




«ALT SOM ER VERDT Å GJØRE,  
ER VERDT Å GJØRES BRA.»

Lord Philip Chesterfield



«Verdifulle kunder  
fortjener verdifull  
rådgivning.»



## Proaktiv Briskeby

### Beliggenhet

Vårt kontor ligger sentralt til på Briskeby/Frogner i Oslo Sentrum.

På hjørnet av Briskebyveien og Løvenskiolds gate finner du oss i erverdige lokaler som har huset eiendomsmeglere og banker i en årrekke.

Velkommen til oss!

### Adresse:

Løvenskiolds gate 23, 0260 Oslo

**Tlf.:** 22 24 44 00

**E-post:** [cr@proaktiv.no](mailto:cr@proaktiv.no)

Med faglig kompetanse, ydmykhet og nøye planlegging hjelper vi deg med å finne den rette kjøperen som gir den riktige prisen for boligen din.

Proaktiv Properties Briskeby består av 7 eiendomsmeglere og fullmektiger samt to medhjelpere, med til sammen over 45 års erfaring innenfor bruktmarkedet, prosjektmegling, næringsmegling og utleiemegling.

Her finner du svært erfarne og engasjerte meglere, som har hatt gleden av å hjelpe tusenvis av mennesker med å selge og kjøpe bolig. Med fokus på kundens ønsker gjennom hele salgsprosessen tilstreber vi alltid å finne rett kjøper til enhver eiendom.

Alt vi foretar oss, fra første besiktigelse til signering av kontrakt, er nøye gjennomtenkt. Ingen tilfeldigheter får spillerom. Vi varierer plan og trekk fra oppdrag til oppdrag. Det er slik vår erfaring og engasjement kommer til sin rett.

Vi står til enhver tid klare til å hjelpe deg, enten du skal selge eller kjøpe bolig.

Du er alltid velkommen innom for en hyggelig boligprat i Løvenskiolds gate 23 og vi gleder oss til å ta deg i mot!





# FOSSUM

Kommune: Bærum / Område: Fossum

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

### Beliggenhet

Fossumhavene 44 ligger attraktivt til i et etablert og svært familievennlig boligområde på Fossum i Bærum. Her bor du i rolige og grønne omgivelser, omgitt av velholdte rekkehus, frodige fellesområder og lite gjennomgangstrafikk. Området er kjent for sitt gode bomiljø og er et populært valg for både barnefamilier, par og andre som ønsker en kombinasjon av naturnære omgivelser og enkel tilgang til bymessige fasiliteter.

Boligen ligger i et hyggelig boligfelt med grønne fellesarealer. Nabolaget preges av trygge internveier og flere lekeplasser, noe som gjør området spesielt attraktivt for familier med barn. I nærområdet finner du både barnehager og skoler, og det er kort vei til Fossum skole. Det er også flere idretts- og aktivitetstilbud i området som gir gode muligheter for en aktiv fritid gjennom hele året.



### OFFENTLIG TRANSPORT

|                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fossum<br>Linje 230                                            | 4 min <br>0.3 km  |
|  Ekraueien<br>Linje 2                                           | 16 min <br>1.4 km |
|  Sollerud<br>Linje 13                                           | 10 min <br>5 km   |
|  Lysaker stasjon<br>Linje L1, L2, F5, RE10, RE11, R12, R13, R14 | 12 min <br>6.7 km |

### DAGLIGVARE

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joker Røa<br>PostNord, søndagsåpent    | 14 min <br>1.2 km |
| Kiwi Bogstad<br>PostNord, søndagsåpent | 20 min <br>1.7 km |

### VARER/TJENESTER

|                                                                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Røa Senter      | 22 min  |
|  Vitusapotek Røa | 22 min  |

### SPORT

|                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fossum idrettsanlegg<br>Ballspill, fotball, friidrett | 11 min <br>0.7 km |
|  Bogstad skole<br>Ballspill                            | 14 min <br>1.2 km |
|  EVO Røa                                               | 22 min            |
|  SATS Røa Trening&Bad                                  | 4 min             |

### LADEPUNKT FOR EL-BIL

|                                                                                                                 |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Golfstubben 21-25 - 10852 | 10 min  |
|  Golfstubben 21-25 - 10854 | 10 min  |



### Nabolaget ditt!

Stedet du bor blir en del av deg



For daglige innkjøp og servicetilbud er det kort vei til flere dagligvarebutikker, mens Bekkestua sentrum ligger en kort kjøretur unna. Her finner du et bredt utvalg av butikker, kjøpesenter, kaféer, restauranter, treningssentre, kulturtilbud og øvrige servicetjenester. Sandvika sentrum ligger også en kjøretur unna og byr på et omfattende handels- og servicetilbud med Sandvika Storsenter.

Kollektivtilbudet i området er godt utbygget. Flere



Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.  
Passer det dine ønsker og behov?


bussforbindelser i nærområdet gir enkel adkomst til Bekkestua, Sandvika og Oslo sentrum. Fra Bekkestua er det videre forbindelse med både T-bane og trikk, noe som gjør området attraktivt også for pendlere. For de som benytter bil, er det enkel tilgang til hovedveinettet og kort kjøretid til både Oslo sentrum, Lysaker og øvrige deler av Bærum.

En av områdets største kvaliteter er nærheten til flotte tur- og rekreasjonsområder. Fossum ligger i randsonen til Marka og gir enkel tilgang til et omfattende nettverk av turstier, skiløyper og sykkeltraseer. Om vinteren prepareres skiløypene i marka, mens sommerhalvåret byr på gode muligheter for jogging, sykling og naturopplevelser. Området er også kjent for Fossum idrettsanlegg og Fossum IF, som tilbyr aktiviteter for både barn, ungdom og voksne.

Boligen ligger høyt og fint til i feltet, med utsyn mot grønne omgivelser og et åpent preg. Her kan du nyte rolige omgivelser samtidig som du har kort vei til alt du trenger i hverdagen. Kombinasjonen av naturnær beliggenhet, gode servicetilbud, familievennlige omgivelser og enkel pendleravstand gjør Fossumhavene 44 til et attraktivt sted å bo.

Bebyggelse

BOLIGMASSE



Eiendommen er beliggende i etablert boligområde i Bærum.

Adkomst

Se kartfunksjonen i boligannonсен eller på eiendommens hjemmeside for veibeskrivelse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med Proaktivs visningsskilt under annonserte visninger.

SKOLER

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Eiksmarka skole (1-7 kl.)<br>553 elever, 24 klasser    | 21 min<br>1.9 km |
| Østerås skole (8-10 kl.)<br>419 elever, 21 klasser     | 7 min<br>3.6 km  |
| Hosletoppen skole (8-10 kl.)<br>218 elever, 14 klasser | 8 min<br>4.1 km  |
| NTG-U Bærum (8-10 kl.)<br>270 elever, 18 klasser       | 11 min<br>6.5 km |
| Eikeli videregående skole<br>458 elever, 18 klasser    | 8 min<br>4.7 km  |
| Norges Toppidrettsgymnas Bærum                         | 11 min           |

BARNEHAGER

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Grini barnehage Avd Fossum (1-5 år)<br>29 barn    | 2 min<br>0.2 km  |
| Barnehagenvår Fossum Grendehus (1-5...<br>28 barn | 2 min<br>0.2 km  |
| Barnehagenvår Fossum Terrasse (1-5 år)<br>59 barn | 17 min<br>1.4 km |





# VELKOMMEN TIL FOSSUMHAVENE 44

Vi starter utendørs – boligen har flere solrike uteplasser og hage!

## Parkering

Parkering i garasje. Samt gjesteparkeringer i området.

## Tomtestørrelse

184 m²

## Beskrivelse av tomt

Tomten i Fossumhavene 44 ligger fint til i et rolig og etablert boligområde med gode solforhold og en lett skrånende beliggenhet som gir et luftig preg. Eiendommen oppleves som skjermet, samtidig som den har en åpen og hyggelig utsikt mot nærområdet.

## TAKST OG TILSTAND

## Byggemåte

Utvendig:

Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besikttet fra bakkenivå.

Plastbelagte stålrenner, nedløpsrør og beslag.

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår.

Fasade/kledning har liggende bordkledning.

Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.

Inngang til kryploft i gang (2etg) via loftluke.

Rekkehuset har malte trevinduer med 2-lags glass.

Rekkehuset har malt hovedytterdør(ukjent klassifisering) og malte balkongdører i tre.

Balkong med utgang fra soverom på ca 7kvm. Belagt med tregulv og rekkverk av trevirke.

Utvendige trapp i impregneret treverk fra stue til hage

Innvendig:

Innvendig er det gulv av parkett, laminat, teppe og fliser.

Veggene

har strie og panel. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater.

Etasjeskiller er av trebjelkelag.

Måleavvik:

Målinger med laser er gjort på tilfeldige steder på befaringsdagen:

Kjeller:

Det er målt ca. 7 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 20 mm høydeforskjell på gulv i gang over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 7-15 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue gjennom hele rommet.

Det er målt ca. 7-23 mm høydeforskjell på gulv i gang gjennom hele rommet.

1etg:

Det er målt ca. 11 mm høydeforskjell på gulv i stue over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 4-24 mm høydeforskjell på gulv i stue gjennom hele rommet.

2etg:

Det er målt ca. 11 mm høydeforskjell på gulv på et soverom over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 3 mm høydeforskjell på gulv på et soverom over enlengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 5-16 mm høydeforskjell på gulv på et soverom gjennom hele rommet.

Det er målt ca. 6-10 mm høydeforskjell på gulv på et soverom gjennom hele rommet.

Skorstein fremstår som prefabrikkert elementpipe. Pipetype er ikke nærmere verifisert.

Gulvet har laminat. Veggene har plater. Hulltaking er foretatt

og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt ved/i l hjørne

ut mot hage i kjellestue. Fuktkvotemåling (vekt%) i

konstruksjonen ble målt til 24,8.

Boligen har lakkerte tretrapper.

Innvendig har boligen finerte dører og skyvdør med glass til stue.

Lovlighet:

Byggetegninger: Det foreligger ikke tegninger

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei.

Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir bla. eventuelle byggetekniske avvik, konsekvensen av disse, samt kostnadsoverslag på utbedring av avvik som er gitt TG3.

Boligen har fått følgende TG3:

Våtrom > 1.Etasje > Vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > 1.Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det ble ved testing av kjøkkenkran registrert drypp/lekkasje fra røropplegg under kjøkkenbenk.

Boligen har fått følgende TG2:

Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble påvist lite lufting av kledning på vegg ved inngangsparti.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det ble påvist mangelfull utførelse av brannskille mot tilstøtende boenhet på kryploft.

Utvendig > Vinduer: Eldre vinduer. Vinduer fremstår med forventede vær- og aldringsslitasje og fremstår med reduserte isolerende egenskaper og tetthet. Utskiftninger er påregnelig i årene som kommer.

Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.

Innvendig > Overflater: Overflater av eldre dato med normal alders- og bruksslitasje, herunder enkelte sprekker og hull

etter tidligere oppheng.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.

Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det ble påvist sprekkdannelse i pipeløp.

Innvendig > Rom Under Terreng: Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Innvendig > Innvendige trapper: Det ble registrert knirk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Skyvedør til stue er vanskelig å lukke/åpne

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det ble ikke registrert sluk i gulv ved bereder.

Tomteforhold > Fuktsikring og drenering: Åpninger i rekkverk på utvendige trapper er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk på utvendige trapper.

Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Våtrom > 1.Etasje > Bad > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > 1.Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Det bemerkes treg funksjon ved åpning av vannlås.

Våtrom > 2.Etasje > Bad > Overflater Gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > 2.Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > 1.Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom > 1.Etasje > Bad > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Spesialrom > Kjeller > Badstue > Overflater og konstruksjon: Det er ikke tilfredsstillende ventilering fra rommet. Badstue er ikke funksjonstestet av undertegnede.

Avvik på undersøkte bygningsdeler uten tilstandsgrad:

Åpninger i rekkverk på utvendige trapper er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Det er ikke montert rekkverk på utvendige trapper.

Tilstandsrapporten er inntatt i salgsoppgaven og inneholder ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak



tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader. Ettersom kjøper regnes å være kjent med forhold som tydelig fremkommer av tilstandsrapporten oppfordres interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten i sin helhet og kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

**BYGNINGSSAKSKYNDIG**

Christian Unum (befaringsdato: Onsdag, 3. juni 2026)

**SAMMENDRAG SELGERS EGENERKLÆRING**

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet. Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Eiendommen selges med fullmakt. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Eiendommen selges som et dødsbo. Det innebærer at selger ikke har detaljert kunnskap om eiendommen, med den risiko det medfører. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.



































4































# VELKOMMEN INN!

Vi har sett på fasade, uteplasser og tekniske beskrivelser. Nå skal vi inn i boligen og ta for oss alle rom.

## Innhold

Leiligheten inneholder:

- 1. Etasje: Entré, bad, vaskerom, stue, kjøkken, bod
- 2. Etasje: 4 soverom, bad, bod
- Underetasje: Kjellerstue, bod, matbod, badstue, gang

Takhøyde i kjellerstue: 2,13m  
Takhøyde i stue(1.etg) : 2,37m  
Takhøyde soverom(2.etg): 2,18m

Det medfølger en bod på ca. 4 kvm.

## Areal

Bruksareal:  
Kjeller  
BRA-i: 58 kvm  
Total BRA: 58 kvm

1. etasje  
BRA-i: 64 kvm  
BRA-e: 4 kvm  
Total BRA: 68 kvm

2. etasje  
BRA-i: 60 kvm  
Total BRA: 60 kvm

Terrasse- og balkongareal:  
2. etasje: 7 kvm

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av NS3940(2023). Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos

bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

## Oppvarming

Oppvarming: Panelovner, elektriske varmekabler på bad.

Dersom rom for varig opphold ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

## Info energiklasse

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

## Hvitevarer

Det gjøres oppmerksom på at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger ved overdragelsen. Medfølgende hvitevarer leveres uten noen form for garantier, **Standard**  
Velkommen til Fossumhavene 44, et praktisk og familievennlig rekkehus beliggende i et rolig og etablert boligområde på





# STUE



Fossum i Bærum.

Boligen går over flere plan og har en funksjonell planløsning med gode oppholdsrom og flere fleksible bruksområder. Eiendommen ligger i et barnevennlig område med kort vei til skoler, barnehager, kollektivtransport, dagligvarebutikker og flotte tur- og rekreasjonsområder.

1. etg:

Entré:

Innbydende entré med plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Herfra er det adkomst til boligens øvrige rom.

Stue:

Lys og trivelig stue med gode møbleringsmuligheter og plass til både sofagruppe og spisebord. Store vindusflater slipper inn rikelig med dagslys og bidrar til en behagelig romfølelse. Fra stuen er det utgang til en flott og frodig uteplass.

Kjøkken:

Praktisk kjøkken med godt med skap- og benkeplass. Kjøkkenet ligger i naturlig tilknytning til spiseplassen og legger til rette for hyggelige måltider med familie og venner.

Kjellerstue:

Romslig kjellerstue med peis som skaper en lun og hyggelig atmosfære. Rommet egner seg godt som TV-stue, ungdomsavdeling eller ekstra oppholdsrom.

Vaskerom:

Praktisk vaskerom med opplegg for vaskemaskin.

2. etg:

Bad 1:

Fint flislagt bad innredet i lyse farger med servantinnredning, toalett og badekar.

Bad 2:

Flislagt bad innredet med servantinnredning, toalett og dusjkabinett.

Hovedsoverom:

Romslig soverom med god plass til dobbeltseng og garderobeløsning.

Soverom 2:

Lyst og trivelig soverom med plass til dobbeltseng og annet tilhørende møblement.





Soverom 3:  
Hyggelig soverom som passer godt som barnerom, gjesterom eller ungdomsrom.

Kontor/soverom 4:  
Fleksibelt rom som kan benyttes som hjemmekontor, gjesterom eller ekstra soverom etter behov. Herfra er det også utgang til boligens balkong.

Underetasje:  
Badstue:  
Egen badstue som gir mulighet for avslapning og velvære i hjemmet.

Smørebod:  
Praktisk rom med gode oppbevarings- og arbeidsmuligheter. Perfekt hobbyrom som kan brukes til mye forskjellig.

Balkong:  
Balkong i 2. etasje med plass til sittegruppe og hyggelig utsyn mot nærområdet.

Uteområder:  
Boligen disponerer to solrike uteplasser på hver sin side av rekkehuset. Dette gir gode muligheter for å nyte solen gjennom store deler av dagen, enten man ønsker plass til utemøbler, grill eller hyggelige sammenkomster.

Bod:

Praktisk bod på ca. 4 kvm med god lagringskapasitet.

Garasje:  
Garasjeplass i felles garasjerekke med enkel adkomst til boligen.

Her ligger alt til rette for å skape drømme hjemmet ditt!  
Velkommen til visning!









































# KJØKKEN

















# UNDERETASJE





































# HOVEDSOVEROM









# SOVEROM 2









# SOVEROM 3













# KONTOR









# BALKONG









# HOVEDBAD









## BAD 2




















PLANTEGNINGER









# KJERNEINFORMASJON

## ØKONOMI

### Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer vann-, avløp-, renovasjon- og feiing/tilsynsgebyr. Det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer og avgifter.

### Kommunale avgifter

8.518,- for 2025

### Info eiendomsssskatt

Det praktiseres ikke eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og øvrige eiendommer i kommunen.

### Info formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

### Andre utgifter

Fossumhavene 44 er en del av Fossum Huseier forening.

Fellesutgifter fastsettes årlig av Huseiermøtet på grunnlag av vedtatt budsjett.

For 2026 er følgende vedtatt:  
Medlemskontingent – 5700 kr  
Garasjeplass – 3000 kr (gjelder ikke for vinkelhusene)  
Innbetaling asfaltfond – 2000 kr  
TV / Bredbånd faktureres etter faktiske kostnader  
Felleskostnadene faktureres halvårlig.

I tillegg kommer et engangs eierskiftegebyr pålydende 5000,- dekkes av kjøper.

Ny eier må belage seg på bl.a. følgende faste løpende kostnader: Strøm, forsikring, kommunale avgifter og ellers løpende abonnement som TV/Internett.

Forbruk og utgifter vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på internett etc.

## OFFENTLIGE FORHOLD

### Ferdigattest/Midlertidig brukertillatelse

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt. ferdigattest / midl.

brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er byggemeldt eller godkjent.  
**Tinglyste heftelser og rettigheter**  
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3201/31/67:  
21.07.1981 - Dokumentnr: 15490 - Registrering av grunn  
Denne matrikkelenhet opprettet fra:  
Knr:3201 Gnr:31 Bnr:14

01.01.2020 - Dokumentnr: 154592 - Omnummerering ved kommuneendring  
Tidligere: Knr:0219 Gnr:31 Bnr:67

01.01.2024 - Dokumentnr: 45284 - Omnummerering ved kommuneendring  
Tidligere: Knr:3024 Gnr:31 Bnr:67

### Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål iht. reguleringsplanen. For øvrig ligger eiendommen i et område som er avsatt til boligformål i kombinasjon med offentlig-/privattjeneste i kommuneplanens arealdel. Kopi av situasjonskart er vedlagt salgsoppgave. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

### Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen. For private fellesledninger er det normalt solidarisk vedlikeholdsplikt.

### Radonmåling

Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvarlige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie. I de tilfeller hvor det ikke er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

### Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller hvor det ikke særskilt er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

## Kjerneinformasjon

### Offentligrettslig pålegg

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

### Grunnboksdato

Fredag, 5. juni 2026

### Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig

### Odelsrett

Det er ikke odel på eiendommen.

## PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER

### Omk. kjøper beskrivelse

9 990 000,00 (Prisantydning)

Omkostninger

17 900,00 (Boligkjøperforsikring \* (valgfritt))  
249 750,00 (Dokumentavgift)  
545,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)  
545,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)

250 840,00 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring ))  
268 740,00 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring ))

10 240 840,00 (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperforsikring ))  
10 258 740,00 (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring ))

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

### Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers



egen konto i norsk finansinstitusjon.

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelt saker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

#### Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygnings sakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Selger har godkjent salgsoppgaven. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvisisjon av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

#### Dødsbo

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av eiendom for et dødsbo. Arvingene har begrenset kjennskap til eiendommen, og de er derfor ikke kjent med feil eller mangler

utover det som fremkommer av salgsmateriellet. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med takstmann eller annen fagkyndig. Kjøper gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterligere rengjort i forbindelse med overtakelsen.

#### ØVRIGE KJØPSFORHOLD

#### Overtakelse

Overtakelse etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtakelse i budskjema.

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtakelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

#### Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å inngi bud.

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

#### Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema er vedlegg til dette prospekt. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

#### Boligkjøperforsikring

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om

Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>.

#### Innbo og løsøre

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør, se vedlagt liste til salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. I de tilfeller det medfølger hvidevarer i handelen, overleveres disse uten noen form for garanti utover leverandørgaranti.

#### Eier

Astri Rogstad

#### Tilbud på lånefinansiering

Vi bistår gjerne med å etablere kontakt med ulike banker, men vi har ingen fast bankforbindelse som vi benytter. Vi mener at vilkårene i ulike finansinstitusjoner varierer fra kundegruppe til kundegruppe, og kan derfor ikke anbefale en bestemt bank, men hjelper mer enn gjerne med å finne en bank som kan tilby deg gode lånevilkår.

#### Meglere vederlag

Proaktiv Gruppen AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Proaktiv har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartnere er: Söderberg & Partners AS - formidler av boligkjøperforsikring, Gjensidige - formidler av boligselgerforsikring, Meglerfront - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett - og alarmtjenester, Vend Marketplaces AS og Bomega AS - markeds plasser på nett, Schibsted - markedsføring i SOME, Eiendomsverdi - formidler av nabolagsprofiler. Hvilke produkter/ tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

#### Andre forsikringer

Kjøper står selv ansvarlig for å tegne andre nødvendige forsikringer som innboforsikring m.m.

#### Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at vi lagrer personopplysninger på interessenter, budgivere og kjøpere. Videre opplyser vi at mulighetene for å slette sine personopplysninger er begrenset, som følge av at eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, iht. eiendomsmeglingsforskriften. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på <https://proaktiv.no/personvernerklæring>

#### Hvitvaskingsreglene

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering



Kjerneinformasjon

at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Vedlegg til salgsoppgave

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Ferdigattest/brukstillatelse datert

Tirsdag, 24. mai 1983

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning

Om sameiet

Sameiet består av 138 seksjoner. Fossum Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 990235996, og ligger i Bærum kommune. Sameiets gårds- og bruksnummer er 31/144. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Fossum Boligsameie har ingen ansatte. Styret kan kontaktes på fossum@styerommet.no. Forretningsførsel og revisjon. Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Sameiets revisor er BDO AS.

Styret benytter Vibbo som sameiets offisielle kommunikasjonskanal. Under følger en oppsummering over noen av de mest sentrale sakene som styret har jobbet med siden fjorårets årsmøte.

Regnskap / Budsjett / Kostnadsøkninger

I eierseksjonssameier blir kjøper eier av en sameieandel i eiendommen og får enerett til bruk av sin eierseksjon med eget seksjonsnummer i bygget. Kjøper du en eierseksjon i et eierseksjonssameie, reguleres eierforholdet av lov om eierseksjoner samt vedtekter og husordensregler i sameiet. Vanligvis kan du kjøpe, selge, leie ut og belåne boligen helt fritt. Vedtektene kan inneholde rådighetsbegrensninger. I henhold til eierseksjonsloven er det forbud mot kortidsutleie av seksjonen i sin helhet mer enn 90 døgn i året. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets

styre og/eller generalforsamling, f.eks. ved endringer i kostnadsnivå som økte offentlige avgifter, vedlikeholdsbehov, renteendringer ol.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie i flg. eierseksjonsloven §23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 30.

Dato salgsoppgave  
5.6.2026





VEDLEGG

«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»

-Edmund Burke



Rapportutkast  
Tilstandsrapport

- Selveierrekkehus
- Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA
- BÆRUM kommune
- gnr. 31, bnr. 67

Sum areal alle bygg: BRA: 186 m² BRA-i: 182 m²



Befaringsdato: 03.06.2026    Rapportdato: 08.06.2026    Oppdragsnr.: 22243-1119  
Autorisert foretak: Norges Takst AS    Sertifisert Takstingeniør: Christian Unum



## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Norges Takst AS

Norges Takst AS finner du på Skårer i Lørenskog kommune. Selskapet ble opprinnelig etablert i 1993, senere fusjonert og fikk nytt navn i 1999.

Vi er pr. i dag 4 takstmenn som er tilknyttet Norsk Takst/Norges Takseringsforbund.

Vårt mål er og være en innovativ bedrift som setter kunden i fokus samt være markedsrettet, objektiv og profesjonell i bransjen.

Vi bruker moderne verktøy og maler basert på de forskjellige arbeidsoppgavene vi utfører.

Vi utfører oppdrag i Oslo og Akershus.

Hovedoppgavene er tilstandsrapporter, verdi- & lånetakster, overtagelser, bygg og rådgivningstjenester.

### Rapportansvarlig

Christian Unum

Uavhengig Takstingeniør

Cu@norges-takst.no

988 47 181



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



### Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



### Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



### Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

### Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

### Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

### Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

#### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsgbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovliggheit (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



**TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK**  
Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



**TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK**  
Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



**TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2**  
Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



**TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK**  
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



**IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE**  
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

- Tiltak under kr 20 000
- Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- Tiltak over kr 500 000

# Beskrivelse av eiendommen

Enebolig oppført i 1982. Bolig oppført med tidstypiske byggemetoder, merk at dagens krav til isolasjon, tetthet, ventilasjon m.m. er strengere en da dette ble bygget. Som det fremkommer i rapporten er det registrert symptomer på avvik fra normal tilstand. Men stor sett som følge av alder, bruk og forventet levetid. Foruten enkelte avvik gir boligen et normalt inntrykk i forhold til alder. Informasjon om eiendommen med bygg er gitt av selger. Det er ikke gitt informasjon til takstmann som tilsier at det er skader, lekkasjer, problemer med skadedyr eller maur. For ytterligere informasjon og andre viktige bemerkninger se under egne premisser og byggebeskrivelser med respektive tilstandsgrader og levetidsbetraktninger.

## Selveierrekkehus - Byggeår: 1982

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Plastbelagte stålrenner, nedløpsrør og beslag. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Inngang til kryploft i gang (2etg) via loftluke. Rekkehuset har malte trevinduer med 2-lags glass. Rekkehuset har malt hovedytterdør(ukjent klassifisering) og malte balkongdører i tre. Balkong med utgang fra soverom på ca 7kvm. Belagt med tregulv og rekkverk av trevirke. Utvendige trapp i impregnert treverk fra stue til hage.

### INNVEDIG

[Gå til side](#)

Innvendig er det gulv av parkett, laminat, teppe og fliser. Veggene har strie og panel. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater. Etasjeskiller er av trebjelkelag.

### Måleavvik:

Målinger med laser er gjort på tilfældige steder på befaringsdagen:

### Kjeller:

Det er målt ca. 7 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca. 20 mm høydeforskjell på gulv i gang over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 7-15 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue gjennom hele rommet.  
Det er målt ca. 7-23 mm høydeforskjell på gulv i gang gjennom hele rommet.

### 1etg:

Det er målt ca. 11 mm høydeforskjell på gulv i stue over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca. 4-24 mm høydeforskjell på gulv i stue gjennom hele rommet.

### 2etg:

Det er målt ca. 11 mm høydeforskjell på gulv på et soverom over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca. 3 mm høydeforskjell på gulv på et soverom over en

lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 5-16 mm høydeforskjell på gulv på et soverom gjennom hele rommet.  
Det er målt ca. 6-10 mm høydeforskjell på gulv på et soverom gjennom hele rommet.  
Skorstein fremstår som prefabrikkert elementpipe. Pipetype er ikke nærmere verifisert.  
Gulvet har laminat. Veggene har plater. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt ved/i i hjørne ut mot hage i kjellestue. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 24,8.  
Boligen har lakkerte tretrapper.  
Innvendig har boligen finerte dører og skyvdør med glass til stue.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

### Bad

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.  
Veggene har fliser og taket er malt.  
Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er 19mm.  
Det er plastsluk og banemembran med ukjent utførelse  
Badet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og badekar.  
Det er elektrisk styrt vifte.  
Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i Tilliggende soveorm. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 6,7.

### Bad

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.  
Veggene har fliser og taket er malt.  
Gulvet er flislagt. Badet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 7-15.  
Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er 29.  
Det er plastsluk og banemembran med ukjent utførelse  
Badet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne.  
Det er elektrisk styrt vifte.  
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner (Hulltaking lot seg ikke gjennomføre på en forsvarlig måte da multidetektor indikerte skjulte installasjoner i veggen) Det ble utført fuktsøk i våtsone med fuktmåler uten å måle unormale verdier.

### Vaskerom

Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.  
Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i Trapp til kjeller.. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 0.

### KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning fra Arthur Bonnet med profilerte fronter og benkeplate i laminat. Fliser over deler av kjøkkenbenk.



# Beskrivelse av eiendommen

Hvitevarer bestående av stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin samt kjø- og frysenskap.  
Det er anbefales å montere waterguard/vannstoppsystem og komfyrvakt.  
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

SPESIALROM [Gå til side](#)  
Badstue i kjeller.

TEKNISKE INSTALLASJONER [Gå til side](#)  
Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap plassert i gang i kjeller.  
Hovedstoppekran er merket.  
Det er avløpsrør av plast.  
Boligen har naturlig ventilasjon med spalteventil i vinduer.  
Ingen lufting i kjeller.  
Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.  
Oppvarming: Panelovner, elektriske varmekabler på bad.

Automatsikringer med skap i entrè

TOMTEFORHOLD [Gå til side](#)  
Grunnforhold kan som regel ikke fastslås med 100 % sikkerhet ved visuell kontroll. Det antas at byggegrunn er av leirholdige masser.  
Dreneringen er fra 1982.  
Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker.  
Det er viktig at terreng heller riktig i områder ved grunnmuren.  
Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendig fuktbelastning på utvendig fuktsikring og drenering.  
Terrengt bør ha fall på minst 1:50 fra bygningen i en avstand på minst 3 m.  
Der terrenget gjør dette vanskelig, kan alternative tiltak være fall langs veggene og bort fra byggverket, avskjæringsgrøfter og lignende.  
Boligen er oppført i 1982. Utvendige vann- og avløpsledninger er ikke kontrollert eller dokumentert. Basert på byggeår er vannledning trolig utført i kobber eller plast (PE), mens avløpsledninger antas å være utført i PVC/plast, som var vanlig på oppføringstidspunktet.

Arealer [Gå til side](#)


Forutsetninger og vedlegg [Gå til side](#)

Lovlighet [Gå til side](#)


Selveierrekkehus  
• Det foreligger ikke tegninger

# Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Anslag på utbedringskostnad



## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Norges Takst AS sitt standardprodukt inneholder tilstandskontroll av hovedhuset - kontroll av tilleggsbygg er tilleggstjenester, i denne rapporten er tilleggsbygninger kun beskrevet og medtatt i areal, men ikke tilstandsvurdert. Det foreligger begrenset kjennskap til boligens vedlikeholdshistorikk. Opplysninger om tidligere utførte arbeider, vedlikehold og eventuelle utskiftninger er begrenset, og vurderingene er derfor i hovedsak basert på visuelle observasjoner ved befaringstidspunktet.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

| Selveierrekkehus                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK                                 |                             |
| Våtrom > 1.Etasje > Vaskerom > Generell                     | <a href="#">Gå til side</a> |
| Kjøkken > 1.Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning     | <a href="#">Gå til side</a> |
| KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT                        |                             |
| Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger           | <a href="#">Gå til side</a> |
| Våtrom > 1.Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom | <a href="#">Gå til side</a> |
| AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK                                  |                             |
| Utvendig > Taktekking                                       | <a href="#">Gå til side</a> |
| Utvendig > Veggkonstruksjon                                 | <a href="#">Gå til side</a> |
| Utvendig > Takkonstruksjon/Loft                             | <a href="#">Gå til side</a> |
| Utvendig > Vinduer                                          | <a href="#">Gå til side</a> |
| Utvendig > Dører                                            | <a href="#">Gå til side</a> |
| Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger      | <a href="#">Gå til side</a> |
| Innvendig > Overflater                                      | <a href="#">Gå til side</a> |
| Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn                     | <a href="#">Gå til side</a> |
| Innvendig > Pipe og ildsted                                 | <a href="#">Gå til side</a> |
| Innvendig > Rom Under Terreng                               | <a href="#">Gå til side</a> |



# Sammendrag av boligens tilstand

|                                                                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  Innvendig > Innvendige trapper                                | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Innvendig > Innvendige dører                                  | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Tekniske installasjoner > Vannledninger                       | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Tekniske installasjoner > Avløpsrør                           | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Tekniske installasjoner > Ventilasjon                         | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank                      | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Tomteforhold > Fuksikring og drenering                        | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Tomteforhold > Terrengforhold                                 | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Våtrom > 2.Etasje > Bad > Overflater Gulv                     | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Våtrom > 2.Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt         | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Våtrom > 1.Etasje > Bad > Overflater Gulv                     | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Våtrom > 1.Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt       | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Våtrom > 1.Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning       | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Våtrom > 1.Etasje > Bad > Ventilasjon                       | <a href="#">Gå til side</a> |
|  Spesialrom > Kjeller > Badstue > Overflater og konstruksjon | <a href="#">Gå til side</a> |

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

-  Åpninger i rekkverk på utvendige trapper er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. [Gå til side](#)
-  Det er ikke montert rekkverk på utvendige trapper.

# Tilstandsrapport

## SELVEIERREKKEHUS

|                                                                                                                    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Byggeår</b><br>1982                                                                                             | <b>Kommentar</b><br>Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen. |
| <b>Anvendelse</b><br>Rekkehuset er for tiden ubebodd                                                               |                                                                                  |
| <b>Standard</b><br>Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. |                                                                                  |
| <b>Vedlikehold</b><br>Bygget er jevnlig vedlikeholdt.                                                              |                                                                                  |

## UTVENDIG

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 <b>Taktekking</b>                                                                                                                          |
| Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft                                                                                                                                                                               |
| <b>Beskrivelse</b><br>Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå.                                                                                                                                            |
| <b>Vurdering av avvik:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.</li></ul>                                                                                     |
| <b>Konsekvens/tiltak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.</li></ul> |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 1 <b>Nedløp og beslag</b> |
| <b>Beskrivelse</b><br>Plastbelagte stålrenner, nedløpsrør og beslag.                                               |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 <b>Veggkonstruksjon</b>  |
| <b>Beskrivelse</b><br>Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vurdering av avvik:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.</li></ul> Det ble påvist lite lufting av kledning på vegg ved inngangsparti.                                                                            |
| <b>Konsekvens/tiltak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uten tilstrekkelig lufting bak bordkledningen kan fuktighet som trenger inn bak bordene eller gjennom veggen innenfra ikke tørke opp. Dette skaper ideelle forhold for råtesopp og muggvekst.</li></ul> Det bør etableres lufting |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 <b>Takkonstruksjon/Loft</b> |
| Punktet må sees i sammenheng med Taktekking                                                                            |
| <b>Beskrivelse</b>                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Inngang til kryploft i gang (2etg) via loftluke.                                                                                                                                                                      |
| <b>Vurdering av avvik:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.</li><li>Det er påvist andre avvik:</li></ul> Det ble påvist mangelfull utførelse av brannskille mot tilstøtende boenhet på kryploft. |
| <b>Konsekvens/tiltak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Andre tiltak:</li><li>Lufting/ventilering bør forbedres.</li></ul> Nødvendig branntetting og komplettering av brannskille anbefales utført.                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 <b>Vinduer</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Beskrivelse</b><br>Rekkehuset har malte trevinduer med 2-lags glass.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Årstall:</b> 1981 <b>Kilde:</b> Produksjonsår på produkt                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vurdering av avvik:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det er avvik:</li></ul> Eldre vinduer. Vinduer fremstår med forventede vær- og aldringsslitasjer og fremstår med reduserte isolerende egenskaper og tetthet. Utskiftninger er påregnelig i årene som kommer. |
| <b>Konsekvens/tiltak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tiltak:</li></ul> Utskiftninger er påregnelig i årene som kommer.                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 <b>Dører</b>                                                                                                           |
| <b>Beskrivelse</b><br>Rekkehuset har malt hovedytterdør(ukjent klassifisering) og malte balkongdører i tre.                                                                                                       |
| <b>Årstall:</b> 1981 <b>Kilde:</b> Produksjonsår på produkt                                                                                                                                                       |
| <b>Vurdering av avvik:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.</li><li>Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.</li></ul> |
| <b>Konsekvens/tiltak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.</li></ul>                                                                       |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 <b>Balkonger, terrasser og rom under balkonger</b> |
| <b>Beskrivelse</b><br>Balkong med utgang fra soverom på ca 7kvm. Belagt med tregulv og rekkverk av trevirke.                                  |

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vurdering av avvik:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.</li></ul>                                                                |
| <b>Konsekvens/tiltak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det er ikke behov for utbedringstiltak.</li><li>Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.</li></ul> |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 1 <b>Utvendige trapper</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Tilstandsrapport

## Beskrivelse

Utvendige trapp i impregneret treverk fra stue til hage.

## INNVEDIG

### TG 2 Overflater

#### Beskrivelse

Innvendig er det gulv av parkett, laminat, teppe og fliser. Veggene har strie og panel. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Overflater av eldre dato med normal alders- og bruksslitasje, herunder enkelte sprekker og hull etter tidligere oppheng.

#### Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Overflater på skiftes for å lukke avviket.



Løs strie



Sprekker rundt himlingsplater



Sprekker i hjørne

### TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

#### Beskrivelse

Etasjeskiller er av trebjelkelag.

#### Måleavvik:

Målinger med laser er gjort på tilfeldige steder på befaringsdagen:

#### Kjeller:

Det er målt ca. 7 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca. 20 mm høydeforskjell på gulv i gang over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 7-15 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue gjennom hele rommet.  
Det er målt ca. 7-23 mm høydeforskjell på gulv i gang gjennom hele rommet.

#### 1etg:

Det er målt ca. 11 mm høydeforskjell på gulv i stue over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca. 4-24 mm høydeforskjell på gulv i stue gjennom hele rommet.

#### 2etg:

Det er målt ca. 11 mm høydeforskjell på gulv på et soverom over en lengde på ca. 2 m.  
Det er målt ca. 3 mm høydeforskjell på gulv på et soverom over en lengde på ca. 2 m.

Det er målt ca. 5-16 mm høydeforskjell på gulv på et soverom gjennom hele rommet.  
Det er målt ca. 6-10 mm høydeforskjell på gulv på et soverom gjennom hele rommet.

#### Vurdering av avvik:

- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

#### Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

### TG 2 Pipe og ildsted

# Tilstandsrapport

## Beskrivelse

Skorstein fremstår som prefabrikkert elementpipe. Pipetype er ikke nærmere verifisert.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.

Det ble påvist sprekkdannelse i pipeløp.

#### Konsekvens/tiltak

- Det må foretas lokal utbedring.

Det bør gjøres nærmere undersøkelser



Ildsted i stue



Ildsted i kjellerstue



Sprekker i pipeløp

### TG 2 Rom Under Terreng

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

#### Beskrivelse

Gulvet har laminat. Veggene har plater. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt ved/i i hjørne ut mot hage i kjellestue. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 24,8.

#### Vurdering av avvik:

- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.

Det ble også registrert bruk av dampsperre under terreng. Løsningen er byggeteknisk uheldig.

#### Konsekvens/tiltak

- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

Det bør gjøres nærmere undersøkelser.



### TG 2 Innvendige trapper

#### Beskrivelse

Boligen har lakkerte tretrapper.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det ble registrert knirk i trapper.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Avvik må utbedres for å lukke avviket.

### TG 2 Innvendige dører

#### Beskrivelse

Innvendig har boligen finerte dører og skyvdør med glass til stue.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Skyvedør til stue er vanskelig å lukke/åpne

#### Konsekvens/tiltak

- Enkelte dører må justeres.
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

## VÅTROM

### 2.ETASJE > BAD

#### Generell



# Tilstandsrapport

## Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

## 2.ETASJE > BAD

### TG 1 Overflater vegger og himling

## Beskrivelse

Veggene har fliser og taket er malt.

## 2.ETASJE > BAD

### TG 2 Overflater Gulv

## Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er 19mm.

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

## Konsekvens/tiltak

- Til tross for avviket i fall/høydeforskjell til sluk, vil gulvet fortsatt kunne lede vann mot sluket, men med redusert effektivitet. Dette kan potensielt øke risikoen for vannansamling i enkelte områder av badet.

## 2.ETASJE > BAD

### TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

## Beskrivelse

Det er plastsluk og banemembran med ukjent utførelse

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

## Konsekvens/tiltak

- Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.



Plastsluk

## 2.ETASJE > BAD

### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

## Beskrivelse

Badet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og badekar.



Røropplegg under baderomsinnredning

## 2.ETASJE > BAD

### TG 1 Ventilasjon

## Beskrivelse

Det er elektrisk styrt vifte.

## 2.ETASJE > BAD

### TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

## Beskrivelse

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i Tilliggende soveorm. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 6,7.



Ingen unormale utslag med pigger i svill ved hulltagning

## 1.ETASJE > BAD

### Generell

## Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

## 1.ETASJE > BAD

### TG 1 Overflater vegger og himling

# Tilstandsrapport

## Beskrivelse

Veggene har fliser og taket er malt.

## 1.ETASJE > BAD

### TG 2 Overflater Gulv

## Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Badet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 7-15. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er 29.

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

## Konsekvens/tiltak

- Til tross for avviket i fall/høydeforskjell til sluk, vil gulvet fortsatt kunne lede vann mot sluket, men med redusert effektivitet. Dette kan potensielt øke risikoen for vannansamling i enkelte områder av badet.
- Et bad med manglende/reduert fall til sluk blir mindre funksjonelt og sikkert for brukeren. Dette kan medføre stående vann på gulvet, vann som ikke ledes effektivt til sluket, økt risiko for at vann renner ut av rommet og redusert sklisikkerhet på gulvet.

## 1.ETASJE > BAD

### TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

## Beskrivelse

Det er plastsluk og banemembran med ukjent utførelse

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det bemerkes treg funksjon ved åpning av vannlås.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ingen akutte tiltak nødvendig. Tilgang til vannlås bør utbedres.



Plastsluk

## 1.ETASJE > BAD

### TG 2 Sanitærutstyr og innredning

## Beskrivelse

Badet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne.

## Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sistene.

## Konsekvens/tiltak

- Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
- Uten dreneringsløsning/lekkasjesikring kan lekkasjer pågå over lang tid uten å bli oppdaget. Dette kan føre til omfattende fuktskader i omkringliggende byggematerialer.

## 1.ETASJE > BAD

### TG 2 Ventilasjon

## Beskrivelse

Det er elektrisk styrt vifte.

## Vurdering av avvik:

- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

## Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
- Det bør etableres tilluft til våtrommet.

## 1.ETASJE > BAD

### TG 3 Tilliggende konstruksjoner våtrom

## Beskrivelse

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner (Hulltaking lot seg ikke gjennomføre på en forsvarlig måte da multidetektor indikerte skjulte installasjoner i veggen) Det ble utført fuktsøk i våtsone med fuktmåler uten å måle unormale verdier.



## 1.ETASJE > VASKEROM

### TG 3 Generell

## Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

## Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

## Konsekvens/tiltak

- Våtrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For å sikre en løsning som oppfyller gjeldende krav, bør tettesjikt, sluk og røropplegg oppgraderes og dokumenteres.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000

## 1.ETASJE > VASKEROM



# Tilstandsrapport

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

### Beskrivelse

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i Trapp til kjeller.. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 0.

## KJØKKEN

### 1.ETASJE > KJØKKEN

#### TG 3 Overflater og innredning

### Beskrivelse

Kjøkkeninnredning fra Arthur Bonnet med profilerte fronter og benkeplate i laminat. Fliser over deler av kjøkkenbenk. Hvitevarer bestående av stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin samt kjøl- og fryseskap. Det er anbefales å montere waterguard/vannstoppsystem og komfyrvakt.

### Vurdering av avvik:

- Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.

Det ble ved testing av kjøkkenkran registrert drypp/lekkasje fra røropplegg under kjøkkenbenk.

### Konsekvens/tiltak

- Lekkasje må tettes. Straktiltak nødvendig.
- Drypping fra vannrør i kjøkkenbenken kan føre til omfattende fuktskader i området og tilliggende konstruksjoner, dersom det ikke foretas tiltak umiddelbart.

Lekkasjen må tettes.

Kostnadsestimat: Under 20 000



Røropplegg under kjøkkenbenk.

### 1.ETASJE > KJØKKEN

#### TG 1 Avtrekk

### Beskrivelse

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

## SPESIALROM

### KJELLER > BADSTUE

#### TG 2 Overflater og konstruksjon

### Beskrivelse

Badstue i kjeller.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke tilfredsstillende ventilering fra rommet.

Badstue er ikke funksjonstestet av undertegnede.

### Konsekvens/tiltak

- Ventilering i vegger må lages.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

#### TG 2 Vannledninger

### Beskrivelse

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap plassert i gang i kjeller. Hovedstoppekran er merket.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.



Kursfortegnelse



Fordelerskap

# Tilstandsrapport



Hovedstoppekran

#### TG 2 Avløpsrør

### Beskrivelse

Det er avløpsrør av plast.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskifting av rør.
- Tidspunkt for utskifting av avløpsrør nærmer seg.

#### TG 2 Ventilasjon

### Beskrivelse

Boligen har naturlig ventilasjon med spalteventil i vinduer. Ingen lufting i kjeller.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Ventilasjonsløsningen må utbedres.

#### TG 2 Varmtvannstank

### Beskrivelse

Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.

Årstall: 2003 Kilde: Produksjonsår på produkt

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Det er avvik:

Det ble ikke registrert sluk i gulv ved bereder.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
- Tiltak:

Om rommet ikke har sluk, bør det installeres vannstoppsystem/waterguard

#### TG 1 Andre installasjoner

### Beskrivelse

Oppvarming: Panelovner, elektriske varmekabler på bad.

## Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

### Beskrivelse

Automatsikringer med skap i entré

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?  
**Nei**

### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.  
**Ukjent**
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ukjent**
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ukjent**
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?  
**Ukjent**
  6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?  
**Ukjent**
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
**Nei**
- ### Generelt om anlegget
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank  
**Nei**



## Tilstandsrapport

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
**Nei**

### Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
**Nei**

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
**Ja**

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
**Ja Det bør utføres en el-kontroll.**

### Generell kommentar

Det anbefales på generelt grunnlag en el-kontroll.



Automatsikringer



Kursfortegnelse

### TOMTEFORHOLD

#### Byggegrunn

##### Beskrivelse

Grunnforhold kan som regel ikke fastslås med 100 % sikkerhet ved visuell kontroll. Det antas at byggegrunn er av leirholdige masser.

*Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'*

##### Beskrivelse

Dreneringen er fra 1982.

##### Vurdering av avvik:

- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuksikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

##### Konsekvens/tiltak

- Fuksikring av muren må etableres inkl. klemlist.
- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

### TG 1 Grunnmur og fundamenter

##### Beskrivelse

Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker.

### TG 2 Terrengforhold

##### Beskrivelse

Det er viktig at terreng heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendig fuktbelastning på utvendig fuksikring og drenering. Terrenget bør ha fall på minst 1:50 fra bygningen i en avstand på minst 3 m. Der terrenget gjør dette vanskelig, kan alternative tiltak være fall langs veggen og bort fra byggverket, avskjæringsgrøfter og lignende.

##### Vurdering av avvik:

- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

##### Konsekvens/tiltak

- Ytterligere undersøkelser anbefales.

### TG 3 Utvendige vann- og avløpsledninger

##### Beskrivelse

Boligen er oppført i 1982. Utvendige vann- og avløpsledninger er ikke kontrollert eller dokumentert. Basert på byggeår er vannledning trolig utført i kobber eller plast (PE), mens avløpsledninger antas å være utført i PVC/plast, som var vanlig på oppføringstidspunktet.

### FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

*Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på beforingstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.*

### Helse, miljø og sikkerhet

## Tilstandsrapport

##### Vurdering av avvik:

- Åpninger i rekkverk på utvendige trapper er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
- Det er ikke montert rekkverk på utvendige trapper.



# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Selveierrekkehus

| Etasje   | Bruksareal BRA m²          |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
|          | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 2.Etasje | 60                         |                             |                            | 60  | 7                               |
| 1.Etasje | 64                         | 4                           |                            | 68  |                                 |
| Kjeller  | 58                         |                             |                            | 58  |                                 |
| SUM      | 182                        | 4                           |                            |     | 7                               |
| SUM BRA  | 186                        |                             |                            |     |                                 |

## Romfordeling

| Etasje   | Internt bruksareal (BRA-i)                         | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2.Etasje | Soverom, soverom 2, soverom 3, soverom 4, bad, bod |                             |                            |
| 1.Etasje | Entré, bad, vaskerom, stue, kjøkken                | Bod                         |                            |
| Kjeller  | Kjellerstue, bod, matbod, badstue, gang            |                             |                            |

## Kommentar

Arealet er beregnet ut i fra oppmåling på stedet. Arealer beregnes etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Innkassinger og lignende er medtatt i arealet. Rekkehuset har en utvendig bod ved inngangsparti på ca 4 kvm.

Takhøyde i kjellerstue: 2,13m  
Takhøyde i stue(1etg) : 2,37  
Takhøyde soveorm(2etg) 2,18

## Lovlighet

## Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

## Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐

Ja

☒

Nei



# Befarings - og eiendomsopplysninger

| Befaring                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |               |      |                |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------|----------------|-------------------------|--------------|
| Dato                                                                                                                                                                                                                                                               | Til stede      |      | Rolle         |      |                |                         |              |
| 03.6.2026                                                                                                                                                                                                                                                          | Christian Unum |      | Takstingeniør |      |                |                         |              |
| Matrikkeldata                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |               |      |                |                         |              |
| Kommune                                                                                                                                                                                                                                                            | gnr.           | bnr. | fnr.          | snr. | Areal          | Kilde                   | Eieforhold   |
| 3201 BÆRUM                                                                                                                                                                                                                                                         | 31             | 67   |               | 0    | 184.4 m²       | BEREGNET AREAL (Ambita) | Eiet         |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |               |      |                |                         |              |
| Fossumhavene 44                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |               |      |                |                         |              |
| Hjemmelshaver                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |               |      |                |                         |              |
| Rogstad Astri                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |               |      |                |                         |              |
| Eiendomsopplysninger                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |               |      |                |                         |              |
| Adkomstvei                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |               |      |                |                         |              |
| Offentlig, interne gang- og stikkveier.                                                                                                                                                                                                                            |                |      |               |      |                |                         |              |
| Tilknytning vann                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      |               |      |                |                         |              |
| Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.                                                                                                                                                                                     |                |      |               |      |                |                         |              |
| Tilknytning avløp                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |               |      |                |                         |              |
| Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.                                                                                                                                                                               |                |      |               |      |                |                         |              |
| Regulering                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |               |      |                |                         |              |
| Ikke kontrollert.                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |               |      |                |                         |              |
| Om tomten                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |               |      |                |                         |              |
| Tomt opparbeidet med gressplen, belegningsstein og div beplantning.                                                                                                                                                                                                |                |      |               |      |                |                         |              |
| Tinglyste/andre forhold                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |               |      |                |                         |              |
| For spesielle forhold i sameiet vises det til vedtekter, regnskap og husordensregler. Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten, for øvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. |                |      |               |      |                |                         |              |
| Forsikring                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |               |      |                |                         |              |
| Selskap                                                                                                                                                                                                                                                            | Avtalenr       |      | Type          |      | Forsikringssum |                         | Årlig premie |
| Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |               |      |                |                         |              |
| Felles byggforsikring for sameiet.                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |               |      |                |                         |              |
| Innboforsikring ordner eier selv.                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |               |      |                |                         |              |

# Kilder og vedlegg

| Dokumenter    |      |           |                  |       |         |
|---------------|------|-----------|------------------|-------|---------|
| Beskrivelse   | Dato | Kommentar | Status           | Sider | Vedlagt |
| Egenerklæring |      |           | Ikke gjennomgått |       | Nei     |





# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

### PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel

rekkeverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSENDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

### BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

- Fuktøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

- Utvidet fuktøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

- Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er

lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:<https://samtykke.vendu.no/>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](http://www.takstklagenemnd.no) for mer informasjon



**VEDTEKTER**  
**for**  
**FOSSUM HUSEIERFORENING**

*Vedtatt på årsmøte den 23.03.2022*

**1. Medlemskap**

Eiere av bolig på gr. nr. 31 br. nr. fom. 42 tom. 141 i Bærum har rett til og i henhold til tinglyst kjøpekontrakt, plikt til medlemskap i Fossum Huseierforening med ett medlemskap pr. bolig.

**2. Formål**

- a) Huseierforeningen har som formål å forvalte alle fellesarealer og garasjeanleggene på gr. nr. 31 br. nr. 142 og 143 til beste for medlemmene og miljøet i området.
- b) Huseierforeningen skal enten selv eller i samarbeid med andre engasjere seg i saker som berører områdets ytre miljø eller på annen måte er av interesse for medlemmene.
- c) Huseierforeningen skal delta i driften av Fossum Grendehus i samsvar med stiftelsens vedtekter.

**3. Medlemmenes plikter**

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter Huseierforeningens vedtekter og vedtak fattet av huseiermøtet og styret.

Valg av farger ved utvendig oppussing, samt alle utvendige byggearbeider som er meldepliktige, skal meddeles Huseierforeningens styre.

Styret kan pålegge den enkelte huseier å utføre ytre vedlikehold dersom styret finner dette påkrevet. Dersom pålegg fra styret ikke følges opp, kan styret besørge vedlikeholdet utført for huseierens regning.

Huseiere som har inspeksjonskummer, stoppekran eller strøminntak på sin eiendom, plikter å sikre at disse er lett tilgjengelige og at skilt som markerer lokalisering holdes synlig.

Overdragelse av boligenhet skal meddeles styret.

**4. Fellesutgifter**

- a) Medlemskontingenten fastsettes årlig av Huseiermøtet på grunnlag av vedtatt budsjett. Kontingenten skal være den samme for alle medlemmer, men slik at eiere av gr. nr 31 br. nr. fom. 114 tom. 122 (vinkelhusene) ikke skal delta med andel av utgiftene til garasjevedlikehold og leie av biloppstillingsplasser, jf punkt b) og c) nedenfor.
- b) Til sammen 55 medlemmer har en eksklusiv bruksrett til tregarasjene gjennom et tinglyst skjøte datert 14.02.1983 og dagbokført 22.02.1983. Bruksretten er spesifisert ved gnr/bnr. Det skal foreligge en egen konto og føres eget budsjett og regnskap for vedlikehold av tregarasjene. Et garasjeutvalg på minimum fire av de som disponerer garasjene, skal ha ansvaret for å

utarbeide en vedlikeholdsplan og tilliggende budsjett. Medlemmer til utvalget velges på årsmøtet. Bare de huseiere som disponerer garasjeplass i henhold til tinglyst skjøte, har stemmerett i saker som angår tregarasjene og bare de samme huseiere skal innbetale på nevnte konto. Avgjørelser om innbetaling til vedlikeholdsfond og om vedlikehold av tregarasjene fattes med vanlig flertall, inklusive fullmakter, blant de fremmøtte som disponerer garasjeplass.

- c) Til sammen 36 huseiere har bruksrett til biloppstillingsplasser under blokkene tilhørende Fossum Boligsameie. Bruksretten reguleres av en uoppsigelig avtale om disposisjonsrett til biloppstillingsplasser med vedlegg datert 27.05.2017. Avtalen er inngått mellom Fossum Huseierforening og Fossum Boligsameie. I avtalen, angitt med adresse, fremkommer det hvilke medlemmer av Fossum Huseierforening som har bruksrett til plassene. Det skal foreligge en egen konto og føres eget budsjett og regnskap i henhold til opplysninger innhentet fra Fossum Boligsameie. Det skal fra denne konto innbetales et årlig vederlag til Fossum Boligsameie for bruksretten som spesifisert i nevnte avtale. Det skal i tillegg settes av midler på kontoen for å dekke fremtidige, ekstraordinære utgifter knyttet til garasjeanlegget. Årlig innbetaling til kontoen besluttet på årsmøtet. Samlet innbetalt beløp pr. år skal ikke settes lavere enn den årlige leien Fossum Huseierforening skal betale til Fossum Boligsameie i henhold til avtale datert 27.05.2017. Bare de huseiere som disponerer biloppstillingsplass under blokkene tilhørende Fossum Boligsameie har stemmerett i saker som angår disse plassene, og bare de samme huseiere skal innbetale på nevnte konto. Avgjørelser fattes med vanlig flertall, inklusive fullmakter, blant de fremmøtte som disponerer biloppstillingsplass.
- d) Huseiere som ikke skal betale inn til kontoene som nevnt i punkt b) og c) over har ikke stemmerett i saker som gjelder bruken av disse midlene.
- e) Huseierforeningen kan etablere et vedlikeholdsfond for fremtidige utgifter til vedlikehold av FHF's arealer. Innbetalinger til fondet fordeles likt på foreningens medlemmer, og beløpet skal fastsettes av huseiermøtet. Disponering av vedlikeholdsfondet skal vedtas av huseiermøtet. Fondets midler skal holdes på en separat konto som skal disponeres av to personer i fellesskap.
- f) Huseierforeningens ansvar for felles VA-ledningsnett defineres til å gjelde den ledningsføring som går fra det offentlige nett inn til husveggen hos det enkelte medlem, samt felles VA-ledninger som går gjennom flere boliger.

**5. Huseiermøtet**

Huseiermøtet er foreningens høyeste organ.

Huseiermøtet avholdes hvert år i mars måned. Innkalling foretas av styrets leder med minst 14 dagers varsel. Huseiermøtet skal behandle:

- Årsmelding og regnskap for foregående år
- Styrets plan og budsjett for nødvendige tiltak i det kommende år
- Andel fellesutgifter for det kommende år



- Valg av to eller tre styremedlemmer
- Eventuelt

Ekstraordinært huseiermøte skal innkalles av styrets leder og med samme frist når styret ønsker det, eller 1/5 av medlemmene krever det. Av innkallelsen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles.

Avgjørelser i huseiermøtet fattes med vanlig stemmeflertall blant de tilstedeværende med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Huseiermøtet er beslutningsdyktig når ¼ av medlemmene er til stede. Medlemmene har anledning til å la seg representere ved fullmakt av et annet medlem. Et medlem kan stille med maksimalt 5 fullmakter.

Huseiermøtet vedtar endring av husordensreglene. Endringer må vedtas med minst simpelt flertall.

6. Styret

a) Huseierforeningens styre består av leder og 4 styremedlemmer som alle velges for to år av gangen. Ved valg av styre skal det søkes å ta geografiske og gruppemessige hensyn. Styret konstituerer seg selv, og velger selv sin leder.

b) Styret handler med ansvar overfor huseiermøtet som skal trekke opp retningslinjer for styrets virksomhet. Styret har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle forhold som går inn under foreningens formål.

c) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

7. Vedtektsendringer

Forandringer i disse vedtektene skal skje i det ordinære huseiermøtet og må godkjennes med 2/3 flertall av de tilstedeværende inkludert fullmakter, dog må minimum 25 stemmer stemme for endringsforslaget.. Forslag til forandringer må være styret i hende senest 1 måned før huseiermøtet, og skal vedlegges innkallelsen til dette.

Fossum, 23. mars 2022



Egenerklæring

Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA

02 Jun 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse

Postadresse

Enhetsnummer

Fossumhavene 44

Fossumhavene 44

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

☐ Ja

☒ Nei

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Ja

☒ Nei

Eiendommen selges med fullmakt. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Eiendommen selges som et dødsbo. Det innebærer at selger ikke har detaljert kunnskap om eiendommen, med den risiko det medfører. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Driver eieren med omsetning eller utvikling av eiendom?

☐ Ja

☒ Nei

Når kjøpte eieren boligen?

vet ikke

Informasjon om eksisterende husforsikring

Ikke oppgitt

Informasjon om selger

Selger

Storskogen, Halvor

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Side 1

PROAKTIV.NO

165





Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Egenerklæring

A.1

Vennligst oppgi eventuell informasjon om boligen som du tenker kan være relevant og nyttig for dem som vurderer å kjøpe den.

Vet ikke

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 70865719

Egenerklæringsskjema

Name

Halvor Storskogen

Date

2026-06-02

Identification

 Halvor Storskogen



Egenerklæringsskjema

Signed by:

Halvor Storskogen

02/06-2026  
14:22:54

BankID OIDC  
High



|                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Adresse<br><b>Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA</b> |                                                |
| Dato for energimerking<br><b>08.06.2026</b>       | Merkenummer<br><b>Energiattest-2026-308676</b> |
| Bygningskategori<br><b>Småhus</b>                 | Bygningsnummer<br><b>16187887</b>              |
| Gårdsnummer<br><b>31</b>                          | Bruksnummer<br><b>67</b>                       |
| Seksjonsnummer<br><b>—</b>                        | Bruksenhetsnummer<br><b>H0101</b>              |



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.



Boliginformasjon

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Byggeår<br><b>1982</b>                     | Bygningstype<br><b>Rekkehus</b>         |
| Bruksareal<br><b>186,0 m²</b>              | Oppvarmet bruksareal<br><b>182,0 m²</b> |
| Oppvarmet etasje<br><b>3</b>               | Bygningsmateriale<br><b>Betong</b>      |
| Oppvarming<br><b>Elektrisitet</b>          |                                         |
| Ventilasjon<br><b>Naturlig ventilasjon</b> |                                         |



Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

|                      |
|----------------------|
| Pr. KVM pr. år       |
| <b>232,52 kWh/m²</b> |

Beregnet levert energi i lokalt klima

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Pr. KVM pr. år       | Totalt levert pr. år |
| <b>230,79 kWh/m²</b> | <b>42 003 kWh</b>    |





Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA



Detaljering

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bygningsform<br><b>Nei</b>    | Vegger<br><b>Nei</b>       |
| Vindu<br><b>Nei</b>           | Gulv<br><b>Nei</b>         |
| Takkonstruksjon<br><b>Nei</b> | Ytterdører<br><b>Nei</b>   |
| Energibruk<br><b>Nei</b>      | Lekkasjetall<br><b>Nei</b> |
| Solceller<br><b>Nei</b>       |                            |



Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA



Tiltak

Brukertiltak

Tiltak 1: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 2: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 3: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 4: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 5: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 6: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 7: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 8: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.



Tiltak 9: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 10: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 11: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 12: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 13: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 14: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak utendørs

Tiltak 15: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 16: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 17: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 18: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.



Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

<https://www.enova.no/energimerking>



Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

<https://www.enova.no>





Bærum kommune

Adresse: Postboks 700, 1304 Sandvika

Telefon: 67 50 40 50

Utskriftsdato: 02.06.2026

Kommunale gebyrer 2026

|         |                                                     |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| EM §6-7 | Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt | Kilde: Bærum kommune |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|

|            |                                 |          |    |          |    |          |  |             |  |
|------------|---------------------------------|----------|----|----------|----|----------|--|-------------|--|
| Kommunenr. | 3201                            | Gårdsnr. | 31 | Bruksnr. | 67 | Festenr. |  | Seksjonsnr. |  |
| Adresse    | Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA |          |    |          |    |          |  |             |  |

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2025

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

| Gebyr      | Fakturert beløp i 2025 |
|------------|------------------------|
| Avløp      | 1 252,53 kr            |
| Feiing     | 392,04 kr              |
| Renovasjon | 5 384,28 kr            |
| Vann       | 1 488,80 kr            |
| Sum        | 8 517,65 kr            |

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

| Vare                           | Mva | Grunnlag | Enhetspris | Andel | Korreksjon | Årsprognose | Fakt. hittil i år |
|--------------------------------|-----|----------|------------|-------|------------|-------------|-------------------|
| Fradrag akonto vann 2025       | 15% | -18.5 m3 | 27.84      | 1/1   | 0 %        | -515,06 kr  | -515,08 kr        |
| Fradrag akonto avløp 2025      | 15% | -18.5 m3 | 32.44      | 1/1   | 0 %        | -600,16 kr  | -600,16 kr        |
| Forbruk vann 2025              | 15% | 6 m3     | 27.84      | 1/1   | 0 %        | 167,05 kr   | 167,05 kr         |
| Forbruk avløp 2025             | 15% | 6 m3     | 32.44      | 1/1   | 0 %        | 194,65 kr   | 194,65 kr         |
| Forbruk vann 2025              | 25% | 6 m3     | 30.26      | 1/1   | 0 %        | 181,57 kr   | 181,57 kr         |
| Forbruk avløp 2025             | 25% | 6 m3     | 35.26      | 1/1   | 0 %        | 211,57 kr   | 211,57 kr         |
| Fradrag akonto vann 2025       | 25% | -18.5 m3 | 30.26      | 1/1   | 0 %        | -559,85 kr  | -559,88 kr        |
| Fradrag akonto avløp 2025      | 25% | -18.5 m3 | 35.26      | 1/1   | 0 %        | -652,35 kr  | -652,35 kr        |
| 1A - Standard renovasjonsgebyr | 25% | 1 stk    | 5384.19    | 1/1   | 0 %        | 5 384,19 kr | 1 794,75 kr       |

| Vare                             | Mva | Grunnlag | Enhetspris | Andel | Korreksjon | Årsprognose | Fakt. hittil i år |
|----------------------------------|-----|----------|------------|-------|------------|-------------|-------------------|
| Målerleie 1/2"-3/4"              | 15% | 1 stk    | 566.35     | 1/1   | 0 %        | 566,35 kr   | 188,78 kr         |
| Forskudd vann 2026               | 15% | 12 m3    | 30.61      | 1/1   | 0 %        | 367,36 kr   | 122,45 kr         |
| Forskudd avløp 2026              | 15% | 12 m3    | 34.82      | 1/1   | 0 %        | 417,86 kr   | 139,29 kr         |
| Feiegebyr pr skorstein (pipeløp) | 0%  | 1 stk    | 146.00     | 1/1   | 0 %        | 146,00 kr   | 48,68 kr          |
| Tilsyn pr boenhet med ildsted    | 0%  | 1 stk    | 299.00     | 1/1   | 0 %        | 299,00 kr   | 99,68 kr          |
|                                  |     |          |            |       | Sum        | 5 608,18 kr | 821,00 kr         |

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.



Mva-feltet gir informasjon om varens merverdiavgiftsats, og beløp er inkludert merverdiavgift. De som har 0% er unntatt merverdiavgift.

Prognosene for inneværende år kan avvike, spesielt ved årsskifte. Dette kan skyldes at enhetspriser ikke er oppdatert for nytt år eller at noen gebyr foreløpig ikke er opprettet for nytt år.



FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.













# Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

For de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

### 1. Før boligjakten starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioriteringene dine klare.

### 2 Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

### 3. Gjør deg kjent i nrområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

### 4. Få avklart hvor mye du kan låne

Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

### 5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.



# Boligkjøperforsikring

Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvedelse. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på informasjonen som er mottatt.

## Fordeler

Du trenger ikke betale saksomkostninger. En boligkjøperforsikrings hovedfunksjon er å dekke eventuelle saksomkostninger knyttet til en klage på boligkjøpet. Dette inkluderer kostnader til advokat og eventuelle rapporter som må utføres. Forsikringen dekker beløpet enten du taper eller vinner.

## Forsikringen har ikke et tak

Mens en vanlig innbo- og husforsikring vanligvis har et tak på rundt kr 100 000 og en egenandel på ca. 20 %, så trenger du med boligkjøperforsikring ikke å bekymre deg for beløpet på saksomkostningene. Dette dekkes av forsikringsselskapet uansett hvor høyt det blir.

## Den gir deg en ekstra trygghet


Er du bekymret for at du kanskje kan komme i konflikt med boligselger og at du ikke har råd eller lyst til å dekke saksomkostnader, kan det være betryggende å kjøpe en boligkjøperforsikring. Selger har i de fleste tilfeller tilgang til profesjonell hjelp, da bør du som kjøper av bolig også ha det.



## Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Borettslagseiendom:            | kr 8 900  |
| Seksjonert eiendom/aksjebolig: | kr 12 900 |
| Enebolig/fritid/tomt:          | kr 17 900 |



[soderbergpartners.no/eiendom](https://soderbergpartners.no/eiendom)

## Tilbehør og løsøre

I henhold til Avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. Avhendingsloven § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVENTILATORER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.



# Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmegling gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no.

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen.

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud:

- Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor.
- På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.
- På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonsen, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

# Budskjema

**FOR EIENDOMMEN:**  
Fossumhavene 44, 1359 EIKSMARKA. Gnr. 31, bnr. 67, i Bærum kommune, oppdragsnr.: 1000260067  
Megler: Caroline Ringså Ask, mobil: 93411602, e-post: cr@proaktiv.no

**UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :**

Kjøpesum kr: \_\_\_\_\_

Beløp med bokstaver kr: \_\_\_\_\_  
+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: \_\_\_\_\_ kl.: \_\_\_\_\_  
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf.nr.: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

**BUDGIVERE:**

Navn: \_\_\_\_\_  
Fødselsdato: \_\_\_\_\_  
Adr.: \_\_\_\_\_  
Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_  
Tlf.arb.: \_\_\_\_\_ Tlf.privat: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_ Arb.: \_\_\_\_\_  
Dato: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_  
Fødselsdato: \_\_\_\_\_  
Adr.: \_\_\_\_\_  
Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_  
Tlf.arb.: \_\_\_\_\_ Tlf.privat: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_ Arb.: \_\_\_\_\_  
Dato: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven



# Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6–8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MiniD.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.







proaktiv.no



**Caroline Ringså Ask**

Daglig leder / Partner / Megler  
MNEF  
934 11 602  
cr@proaktiv.no

**PROAKTIV**

**Proaktiv Briskeby**

Løvenskioldsgate 23, 0260 OSLO, 22 44 24 00, briskeby@proaktiv.no