

PROAKTIV

Jessheim | Kverndalen

Lettstelt 3-roms
selveier med heis,
parkering og balkong

HOLENBRAUTA 46



Våre kontorer

TRØNDELAG

- **Trondheim**
Bassengbakken 4,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proaktiv.no
- **Heimdal**
Søbstadveien 1, 7088 Heimdal
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proaktiv.no
- **Moholt**
Hans Baucks veg 1,
7033 Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proaktiv.no

MØRE OG ROMSDAL

- **Ålesund**
Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund
Tlf.: 91 73 83 52
jon@proaktiv.no

VESTLAND

- **Småstrandgt.**
Småstrandgaten 6, 5014 Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
proaktiv.bergen@proaktiv.no
- **Arna & Åsane**
Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg
Tlf.: 47 50 69 11
arna.aasane@proaktiv.no
- **Voss**
Vangsgata 16, 5700 Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiv.no
- **Sogn**
Trolladalen 30, 6856 Sogndal
Tlf.: 90 56 45 25
sogn@proaktiv.no

ROGALAND

- **Haugesund**
Haraldsgata 139, 5527 Haugesund
Tlf.: 90 84 36 56
haugesund@proaktiv.no
- **Stavanger**
Løkkeveien 52, 4008 Stavanger
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiv.no

Sandnes

- Langgata 3, 4306 Sandnes
Tlf.: 51 66 88 00
sandnes@proaktiv.no

Sola

- Solakrossen 13, 4050 Sola
Tlf.: 98 08 94 03
sola@proaktiv.no

Jæren

- Torgvegen 2, 4350 Kleppe
Tlf.: 51 48 22 00
jaeren@proaktiv.no

AGDER

- **KRISTIANSAND**
Fjellgata 4, 4612 Kristiansand
Tlf.: 45 90 91 00
kristiansand@proaktiv.no

AKERSHUS

- **Lørenskog**
Rådmann Paulsens gate 28
1461 Lørenskog
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proaktiv.no

Lillestrøm

- Storgata 5A, 2001 Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proaktiv.no

BUSKERUD

- **Drammen, Lier & Holmestrand**
Albums gate 15, 3016 Drammen
Tlf.: 97 74 42 47
drammen.lier@proaktiv.no

ØSTFOLD

Sarpsborg

- Torggata 8, 1707 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 60 60
borg@proaktiv.no



NØKKEL- INFORMASJON



Adresse: Hølenbrauta 46, 2067 JESSHEIM

Gnr./Bnr./Snr.: Gnr. 136, bnr. 25, snr. 18 i
Kverndalen Terrasse Boligsameie

Prisantydning: 3.390.000,-

Omkostninger: 99.140,-

Totalpris: 3.489.140,-

Kommunale avgifter: 11.758,- for 2025

Boligtype: Eierseksjon

Byggeår: 2014

Rom/soverom: 3/2

BRA: 73 m²

BRA-i: 68 m²

Etasje: 2

Garasje/Parkering: Leiligheten har
bruksrett til en parkeringsplass i felles
garasjeanlegg.

Tomt: 9188.1 m² eiet tomt.

Felleskostnader pr. mnd.: 2.560,-

Felleskostnader inkl.: felles forsikring,
digitale tjenester, driftskostnader,
forretningsførsel m.m.

INNHold

2	5	7	8
Nøkkelinformasjon	Leder/megler	Kontorets side	Nærområdet
12	16	18	22
Fasade/balkong	Inngang	Stue og kjøkken	Bad
24	26	28	30
Soverom	Plantegning	Boligen i bilder	Kjerneinformasjon
36	73		
Vedlegg	Budskjema		

LES HVA MINE KUNDER SIER OM MEG

“Høy grad av trygghet”

“Meget ryddig og profesjonell oppfølging gjennom hele prosessen. Megler utviste høy kompetanse i faget og hadde tydelig og godt forklarende gjennomgang av alle papirer. Prospektet var av svært høy kvalitet og bidro helt klart til det gode oppmøte på visning og påfølgende salgsprosess. I en så omfattende prosess som et boligsalg/kjøp er, var det godt å ha en megler som sørget for en så høy grad av trygghet fra start til overlevering og oppgjør som Proaktiv ga her. En stor tommel opp :o)”

Thomas Andre Larsen

“Langt samarbeid sier mer enn ord. Veldig fornøyd!”

Roger Karlsen

“Kan på det sterkeste anbefales.”

“Petter Andre Aure gjør som alltid en prikkfri gjennomføring av salg av eiendom. Vi har brukt han i diverse sammenheng i 17 år. Kan på det sterkeste anbefales.”

Rune Kirkerud

“Behagelig og profesjonell tjeneste og kloke råd. Flott annonse og bistand fra erfaren megler.”

Erik Holsten

“Ryddig, effektivt og profesjonelt”

“Min erfaring er at dere kjenner hjemmemarkedet deres godt, og opptrer ryddig, effektivt og profesjonelt overfor både kjøper og selger. Dere viser tydelig kontroll, slik at jeg ikke behøver passe på noe selv. Dette gjør meg trygg på gjennomføring av handelen, og at jeg oppnår en så god pris som mulig.”

Parox Utvikling AS

“Petter hadde tålmodighet med alle mine spørsmål.”

“Profesjonelle folk og god informasjon hele veien. Trygghet rundt dette med kjøp i prosjekt er veldig viktig, dette har Proaktiv oppfylt på alle måter.”

Mette Bakken

“Trolig bra service!”

“Tok kontakt med Petter og ca 1 uke så var alt ute på Finn. Veldig bra levert fra start til slutt. Anbefaler alle og bruke Proaktiv Lillestrøm.”

Martin Jørgensen

“Profesjonelt og til stede”

Kristel Rusdal

“Føler seg godt ivaretatt”

“Opplevde Proaktiv og Petter som meget ryddig, profesjonell og hyggelig. Flinke til å gi nødvendig informasjon, veldig behjelpelig og man føler at man blir ivaretatt.”

Thomas Moltzau

“Man kan kalle dere verneverdig”

Arnt Nelvik

“Tvers gjennom profesjonelt”

Even Ødegården

”

"For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det merker både den som skal selge bolig og den som skal kjøpe."

Eiendomsmegler MNEF:
Petter Andre Aure



Partner/Eiendomsmegler MNEF:
Petter Andre Aure

Mobil: 45 00 70 97
E-post: paa@proaktiv.no

AVDELING:
Proaktiv Lillestrøm

Aure & Valskaar AS
Org. nummer: 980132455

HOLENBRAUTA 46

Petter har jobbet som eiendomsmegler siden 1992 og er således en megler med lang og bred erfaring. Etablerte Aure & Valskaar AS 1998. Petter er en meget erfaren og profilert megler, med bred kompetanse og stor arbeidskapasitet.

Han kan dokumentere svært gode salgsresultater og er akkumulert den mestselgende megleren i Proaktiv-kjeden.

Den innsatsen han legger ned og de gode resultatene han skaper sammen med sine kunder viser seg også på kundetilfredshetsmålinger.

Alltid med samme grundige tilnærming.

Velkommen til Holenbrauta 46 - en gjennomgående 3-roms selveierleilighet i 2. etasje med attraktive fasiliteter: heis, garasjeplass og solrik balkong på hele 16 kvm.

Leiligheten ligger i andre etasje og har en god planløsning med to soverom, entré med innvendig bod, bad med opplegg for vaskemaskin og en åpen stue- og kjøkkenløsning med ildsted.

Det medfølger også en egen bod i u. etg. for ekstra lagring. Gulvene er slipt og behandlet uke 38. Leiligheten er ledigstillet og kan om ønskelig overtas umiddelbart.

Sentralt beliggende med kort avstand inn til sentrum med alle fasiliteter, samt enkel adkomst ut til E6-aksen hvor Gardermoen nås på under 10 minutter.

Partner/Eiendomsmegler MNEF:
Petter Andre Aure

«ALT SOM ER VERDT Å GJØRE,
ER VERDT Å GJØRES BRA.»

Lord Philip Chesterfield



«Verdifulle kunder
fortjener verdifull
rådgivning.»



Proaktiv Lillestrøm

Beliggenhet

Proaktiv Eiendomsmegling
avdeling Lillestrøm er lokalisert i
Lillestrøm sentrum i
kundevennlige og moderne
lokaler i Storgata 5.

Proaktiv Lillestrøm

Storgata 5, Lillestrøm
Tlf.: + 47 63 80 59 90
E-post: lillestrom@proaktiv.no

Kundens beste er til enhver tid i fokus og vi vet at gode
presentasjoner er noe som skapes gjennom kompetanse,
motivasjon og gjennomtenkt strategi.

Kontoret vårt ligger i et prisbelønnet kvartal
i begynnelsen av Storgata mot
jernbanestasjonen. Her vil boligen din være
synlig i vinduet for alle som spaserer forbi
hver eneste dag.

Våre meglere har bransjeledende
fagkunnskap og erfaring, kombinert
med et veldig engasjement for hvert
eneste oppdrag vi tar på oss. Fornøyde
kunder har gjort oss til en av de største
eiendomsmeglerfirmaene på
Romerike.

Å finne den rette kjøperen til din bolig
er en lang prosess som består av
mange trinn. Det er derfor plan og
metode er så viktig. Alt vi foretar oss, fra
vi først besiktiger bolig til kontrakt med
ny eier signeres, er nøye gjennomtekt.
Slik unngår vi at tilfeldighetene får
spillerom. Men som i sjakk, varierer plan
og trekk fra oppdrag til oppdrag, fordi
ingen boliger og ingen boligkjøpere er
like.

Der kommer Proaktiv-menneskenes
erfaring og engasjement til sin rett



JESSHEIM

Kommune: Ullensaker / Område: Jessheim | Kverndalen

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Kverndalen, ikke langt unna Jessheim sentrum. Bebyggelsen består av lavblokker med grønne fellesarealer og asfalterte internveier.

Fra boligen er det kort vei til Jessheim Storsenter som rommer over 150 butikker og restauranter. Butikkene har et godt tilbud av klesforretninger, matbutikker, interiør, kunst, helse og velvære for alle aldre. I Storgata ligger det flere populære spisesteder, kafeer, barer og nisjebutikker, noe for enhver smak. Byen våkner virkelig til liv om sommeren når Jessheimdagene spraker løs, med flere konserter, boder og utallige aktivitetstilbud. Rett bak Jessheim Storsenter ligger Ullensaker Kulturhus med sine 3 kinosaler. Kulturhuset byr også på konserter, teater, revyer og kunstutstillinger.



OFFENTLIG TRANSPORT

🚊	Kverndalen Linje 440, 446	3 min 🚶 0.2 km
🚊	Skogtun Linje R13	20 min 🚶 1.7 km
✈️	Oslo Gardermoen	11 min 🚗

DAGLIGVARE

Kiwi Meierigården	15 min 🚶
Joker Jessheim Hageby PostNord, søndagsåpent	16 min 🚶 1.4 km

VARER/TJENESTER

🏪	Jessheim Storsenter	21 min 🚶
🏠	Apotek 1 Jessheim	18 min 🚶

SPORT

⚽	Jessheim idrettspark Fotball	14 min 🚶 1.2 km
🏊	Jessheimhallen Aktivitetshall	16 min 🚶 1.4 km
🏋️	Fitnesspoint Sand Jessheim	17 min 🚶
🏋️	Fresh Fitness Jessheim	20 min 🚶



Som en herlig kontrast til det yrende bylivet i Jessheim sentrum - med alt du kan ønske deg av butikker, restauranter og servicetilbud, har du naturen tett på. Like i nærheten finner du flotte friluftsområder som Nordby tjernet, kjent for sine vakre turstier, badeplasser og gode rekreasjonsmuligheter.

Rundt tjernet er det godt tilrettelagt med turstier for små og store. Nordby tjernet har fine badeplasser med strender,

Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.
Passer det dine ønsker og behov?


volleyballbaner og bade- og fiskebrygger. På vinterstid er det mulighet for å stå på skøyter og ake.

Jessheimmarka ligger i nærheten og byr på gode turmuligheter sommer og vinter. For de som heller ønsker å trene på et treningsstudio, tilbyr Jessheim flere gode alternativer; Spenst, Fresh Fitness og SATS som ligger like i nærheten. Det skjer spesielt mye på denne siden av Jessheim og i umiddelbar nærhet ligger nye Jessheim Stadion, friidrettsbane, flerbrukshall og Jessheim svømmehall. Nytt sykehus med legevakt sto ferdig årsskiftet 2017/2018 kun få minutter unna. I tillegg har man populære Jessheimbadet i sykkelavstand.

Nærmeste bussholdeplass, Kverndalen, er et par minutters gange fra eiendommen og betjenes av linje 440 og 446. Jessheim stasjon nås med buss eller en kortere kjøretur, og derfra går tog til Oslo S på rundt førti minutter. Oslo lufthavn Gardermoen er om lag ti minutters kjøring unna.


Bebyggelse
Området består av varierende bebyggelse.


BOLIGMASSE



SKOLER		
Jessheim skole og ressurscenter (1-7 kl.)	22 min	1.8 km
Hovin skole (1-7 kl.)	21 min	1.9 km
Døli skole (1-7 kl.)	6 min	3.1 km
Nordby ungdomsskole (8-10 kl.)	19 min	1.5 km
Allergot ungdomsskole (8-10 kl.)	6 min	2.5 km
Jessheim videregående skole	16 min	1.3 km
Hoppensprett vgs Jessheim	10 min	

BARNEHAGER		
Jessheim barnehage (1-6 år)	16 min	1.3 km
Romsaas litteraturbarnehage (1-5 år)	19 min	1.6 km
Solhellinga barnehage (0-5 år)	21 min	1.9 km



















PLANTEGNING



Illustrasjonen er ikke en teknisk tegning og avvik kan forekomme.

PRAKTISK INFORMASJON

Parkering

Leiligheten har bruksrett til en parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

Det er mulighet for gjesteparkering, og beboere med flere biler kan søke om tildeling av fast plass. Det er tilrettelagt for lading av elbil.

TAKST OG TILSTAND

Byggemåte

Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir bla. eventuelle byggetekniske avvik, konsekvensen av disse, samt kostnadsoverslag på utbedring av avvik som er gitt TG3.

TILSTANDSGRADER :

TG0: Ingen avvik.

TG1: Mindre avvik.

TG2: Vesentlige avvik og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG2.

TG3: Store eller alvorlige avvik.

TGIU: Ikke tilgjengelig for undersøkelse

Av rapporten fremgår TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, beskrivelser av avvik på undersøkte bygningsdeler uten tilstandsgrad mm.

Boligen har fått følgende TG3:

- Balkong: Det er påvist fukt-/råteskader i rekkverk. Det er symptom på eller registrerte skader på overflater.

- Bad: Det er påvist tegn på utettheter rundt rørgjennomføringer eller andre overganger.

Boligen har fått følgende TG2:

- Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne og lukke.

- Balkongdør: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i treverket. Det er påvist at enkelte dører er vanskelig å åpne og lukke.

- Gulv: Det er påvist misfarging, fuktskade og/eller svelling i overflater.

- Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

- Skadedyr: Det er registrert spor etter skadedyr, men av ukjent omfang.

- Bad: Det foreligger ikke dokumentert utførelse av vanntett sjikt. Det er påvist riss eller sprekker i flisfuger i våtsonen. Det er påvist riss/avskallinger på servant eller lignende utstyr. Det er påvist skader, svelling eller lignende på innredning. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

- Kjøkken: Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet.

- Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon fra balansert ventilasjonsanlegg på ett eller flere rom i boligen.

Avvik på undersøkte bygningsdeler uten tilstandsgrad:

- Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet og øker risikoen for at glør eller varme kan antenne brennbart gulv. Dette medfører brannfare og kan utgjøre fare for liv og helse.
- Boligen mangler håndslukkerutstyr ihht gjeldende forskrift om brannforebygging.

Tilstandsrapporten er inntatt i salgsoppgaven og inneholder ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader. Ettersom kjøper regnes å være kjent med forhold som tydelig fremkommer av tilstandsrapporten oppfordres interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten i sin helhet og kontakte bygningssakkyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Bygningssakskyndig

Kristian Hægeland (befaringsdato: Fredag, 25. september 2026)

Innhold

Leiligheten ligger i 2. etasje og består av entre, 2 soverom, bad/wc, bod/teknisk, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til stor balkong. Fast biloppstillingsplass samt bod i garasjeanlegg.

Areal

Bruksareal:

Kjeller

BRA-e: 5 kvm

Total BRA: 5 kvm

2. etasje

BRA-i: 68 kvm

Total BRA: 68 kvm

Terrasse- og balkongareal:

2. etasje: 16 kvm

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av NS3940(2023). Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Boligen har parkett på gulv i alle oppholdsrom, denne ble uke 38 slipt og behandlet. Alle vegger er malt i lys farge. Delikat flislagt baderom med varme i gulv samt opplegg for vaskemaskin. Ildsted i stuen. Kjøkken er komplett utstyrt med hvitevarer. Balansert ventilasjon for godt innklima. Fast biloppstillingsplass samt bod i garasjeanlegg. Trappefri adkomst til dette via heis.

En gjennomgang av boligens rom:

Entré:

Lys og romslig entré med plass til knaggrekke, skoskap og kommode. Entreen har nyslipt gulv, lyse overflater og praktisk tilgang inn til boden.

Stue og kjøkken:

Åpen stue/kjøkken-løsning med utgang til balkongen. Stuen har nyslipt parkettgulv og lyse veggflater. Det er både

panelovner og ildsted i oppholdsrommet. Plass til både sofagruppe og spisebord.

Kjøkkeninnredning med hvite, glatte fronter og mørk benkeplate i laminat med nedfelt kum. Kjøkkenet har integrerte hvitevarer som ovn, platetopp og opplegg for oppvaskmaskin. Avsatt plass til kjøleskap.

Balkong:

Fra stue/kjøkken er det utgang til en balkong på ca. 16 kvm.

Balkongen har skjermende leegger, takoverbygg og utebelysning samt stikk på veggen. Plass til utemøbler og grill.

Baderom:

Flislagt baderom med varme i gulvet, Badet har toalett, dushjørne og servant med innredning og speil. Det er også opplegg for vaskemaskin på badet.

Soverom:

Leiligheten har to gode soverom med adkomst fra gangen.

Begge rommene har plass til seng, nattbord og garderobeskap.

I tilstandsrapport er kommentert utføring fra mus under sokkel til kjøkken. Leiligheten har vært i utleid siden ferdigstillelse, leietakere har aldri kommentert at mus har vært observert.

Oppvarming

Elektriske panelovner, varmekabel på bad og ildsted i stue.

Det er balansert ventilasjon i boligen og varmtvannsbereder plassert i teknisk rom.

Dersom rom for varig opphold ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Info energiklasse

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Hvitevarer

Det gjøres oppmerksom på at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger ved overdragelsen. Medfølgende hvitevarer leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende leverandørgaranti.

KJERNEINFORMASJON

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Tomtestørrelse

9 188,10 m²

Beskrivelse av tomt

Fine fellesområder i sameiet med plenarealer, diverse beplantning og asfalterte veier. Felles parkeringskjeller.

SAMEIET / ØKONOMI

Forretningsfører

Bori Bbl

Om sameiet

Sameiet består av 60 boligseksjoner i eiendommen gnr 136 bnr 25 i Ullensaker kommune, fordelt over 2 byggetrinn, henholdsvis trinn 1 leil 1-30 og trinn 2 leil 31-60. Under bolighusene etableres parkeringsanlegg og arealer til sportsbod, med adkomst via heis til alle etasjer. Parkeringsanlegget har 6 hc-plasser (en pr. bolighus).

Styrets e-post kverndalenterasse@borimail.no

Sameiets økonomi:
Inntekter: 1 806 004 (mot budsjettert 1 800 000)
Utgifter: 1 772 735 (mot budsjettert 1 620 792)
Resultat: 53 496 (mot budsjett 179 208)
Arbeidskapital pr. 31.12.25 var kr. 1 330 545

I eierseksjonssameier blir kjøper eier av en sameieandel i

eiendommen og får enerett til bruk av sin eierseksjon med eget seksjonsnummer i bygget. Kjøper du en eierseksjon i et eierseksjonssameie, reguleres eierforholdet av lov om eierseksjoner samt vedtekter og husordensregler i sameiet. Vanligvis kan du kjøpe, selge, leie ut og belåne boligen helt fritt. Vedtektene kan inneholde rådgighetsbegrensninger. I henhold til eierseksjonsloven er det forbud mot kortidsutleie av seksjonen i sin helhet mer enn 90 døgn i året. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling, f.eks. ved endringer i kostnadsnivå som økte offentlige avgifter, vedlikeholdsbehov, renteendringer ol.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie i flg. eierseksjonsloven §23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 30.

Felleskostnader pr. mnd
2.560,-

Felleskostnader inkluderer

felles forsikring, digitale tjenester, driftskostnader, forretningsførsel m.m.

Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader.

Felleskostnadene ble sist justert januar 2025 med 7%.

Andel fellesformue

22.819,- per onsdag, 31. desember 2025

Styregodkjennelse

Det kreves ikke styregodkjennelse av kjøper, men sameiet skal underrettes skriftlig om eierskiftet.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt, under forutsetning av at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Les mer i sameiets husordensregler.

Forsikring

Forsikringsselskap Ly Forsikring AS
Polisenummer 304893,2

Sikringsordning

Selskapet er ikke med i sikringsordning for felleskostnader.

Formuesverdi primær

1.015.504,- for 2024

Formuesverdi sekundær

4.062.015,- for 2024

Info kommunale avgifter

Fakturert beløp i 2025.
De kommunale avgiftene inkluderer vann-, avløp-, renovasjon- og feiing/tilsynsgebyr. Det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer og avgifter.

Kommunale avgifter

11.758,- for 2025

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 30

Info formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler

Kjerneinformasjon

kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 14 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet. For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

Andre utgifter

Ny eier må belage seg på bl.a. følgende faste løpende kostnader: Strøm, forsikring, felleskostnader, kommunale avgifter og ellers løpende abonnement.

Forbruk og utgifter vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på internett etc.

OFFENTLIGE FORHOLD

Ferdigattest/Midlertidig brukertillatelse

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt. ferdigattest / midl. brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 2017.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3209/136/25/18:
15.08.1935 - Dokumentnr: 900318 - Bestemmelse om veg Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

09.01.1953 - Dokumentnr: 59 - Erklæring/avtale Vedr. gangvei over bnr.25.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

18.07.1955 - Dokumentnr: 990133 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

03.05.1961- Dokumentnr: 1863 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

27.04.2001 - Dokumentnr: 4715 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:44
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

22.08.2013 - Dokumentnr: 702877 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Elvia AS
Org.nr: 980 489 698
Overenskomst om rettigheter og plikter ved oppføring, drift
og vedlikehold av frittliggende nettstasjon.
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:3209 Gnr:136 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

23.04.2014 - Dokumentnr: 322699 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

11.03.2014 - Dokumentnr: 202737 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 18
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 676/39696

01.01.2020 - Dokumentnr: 408041 - Omnummerering ved
kommuneendring
Tidligere: Knr:0235 Gnr:136 Bnr:25 Snr:18

01.01.2024 - Dokumentnr: 230918 - Omnummerering ved
kommuneendring
Tidligere: Knr:3033 Gnr:136 Bnr:25 Snr:18

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse
innenfor felt BK1, i reguleringsplan 00235 - 314, Holen, gnr/bnr.
136/25, vedtatt 08.09.2010.

Eiendommen omfattes av Kommunedelplan Byplan Jessheim
2050 (plan-ID 493), vedtatt 17.06.2025. Arealbruken er i
planen avsatt til boligbebyggelse - nåværende.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig og privat vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private
stikkledninger. Eier selv ansvarlig for private stikkledninger
til bygningen. For private fellesledninger er det normalt
solidarisk vedlikeholdsplikt.

Radonmåling

Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å
gjennomføre radonmåling, og at forsvarlige nivåer skal kunne
dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert
leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det
betales husleie. I de tilfeller hvor det ikke er opplyst at selger

har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som
ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være
oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten
dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere
informasjon.

Adgang til utleie

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de
begrensningene som følger av sameieforholdet og
eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren
kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig
er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn
sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i
vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn.
Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de
avgitte stemmene på årsmøtet.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser
og leieforhold.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de
tilfeller hvor det ikke særskilt er opplyst at selger har kunnskap
om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut
hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom
på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører.
Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

Eier har hatt leiligheten i utleie siden ferdigstillelsen og har
derfor begrenset kjennskap til denne. Interessenter
oppfordres derfor til å befare eiendommen godt.

Leiligheten overleveres som fremvist, uten videre vask eller
rengjøring.

PRISANTYDNING

Omk. kjøper beskrivelse

3 390 000,00 (Prisantydning)

3 390 000,00 (Kontraktsum totalt)

Omkostninger

13 300,00 (Boligkjøperforsikring * (valgfritt))
84 750,00 (Dokumentavgift)
545,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)
545,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)

85 840,00 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring))
99 140,00 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring))

3 475 840,00 (Totalpris inkl. omkostninger (uten
Boligkjøperforsikring))
3 489 140,00 (Totalpris inkl. omkostninger (med
Boligkjøperforsikring))

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut
fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om
endring i gebyrer.
Betalingsbetingelser
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt
på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer
dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers
klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis
pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank,
må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne
sted.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon
og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell
egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers
egen konto i norsk finansinstitusjon.

Alle eiendomsmeulingsforetak har lovpålagt forsikring av
klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelt saker er
forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever
tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper
selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet
med dette.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt
til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt
opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre
tilgjengelige kilder. Selger har godkjent salgsoppgaven. Det er
viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene,
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers
egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig
beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om
kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til
å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan
ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent
med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer,
anbefaler vi at interessenter rådfører seg med
eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt
for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må
kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter
overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje
og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva
kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og

selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom
partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for
kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av
avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av
om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere
beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en
som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom
kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar
begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan
ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper.
Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes
fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi
for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert
bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste
bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om
budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av
eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom
den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller
det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§
3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig
tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme
gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger
om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan
gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble
gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en
tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven
§ 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig
areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må
kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000
(egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er
en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig
handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses
som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel
dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av
avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar
utover det konkret avtalte er da begrenset etter
avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt
boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter
avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers
undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses

som forbrukere.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvisisjon av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtakelse

Overtakelse etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtagelse i budskjema.

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonсен på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å inngi bud.

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt.

Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger allikevel som vedlegg til dette prospekt.

Boligkjøperforsikring

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>.

Innbo og løsøre

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør, se vedlagt liste til salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. I de tilfeller det medfølger hvitevarer i handelen, overleveres disse uten noen form for garanti utover leverandørgaranti.

Eier

Georg Peder Bjørnson Holter-Hovind

Tilbud på lånefinansiering

Vi bistår gjerne med å etablere kontakt med ulike banker, men vi har ingen fast bankforbindelse som vi benytter. Vi mener at vilkårene i ulike finansinstitusjoner varierer fra kundegruppe til kundegruppe, og kan derfor ikke anbefale en bestemt bank, men hjelper mer enn gjerne med å finne en bank som kan tilby deg gode lånevilkår.

Meglers vederlag

Det er avtalt fastprisbasert vederlag kr. 37 500 inkl. mva. I tillegg er det avtalt følgende faste vederlag: Kredittkostnad kr 4 500, Markedspakke kr 27 900, Oppgjørshonorar kr 6 900, Spørring i grunnboken kr 250, Tilretteleggingsgebyr kr 17 000 Utlegg og andre utgifter: Utlegg kommunale opplysninger kr 4 902, Utlegg opplysninger forretningsfører kr 5 200, Utlegg tinglysingsgebyr sikringsobligasjon/urådighet kr 545, Eierskiftegebyr, selger kr 6 725 Sum vederlag kr. 94 050 Sum utlegg og andre utgifter kr. 17 372 Totalt kostnadsoverslag kr. 111 422

Hvis oppdragsgiver tegner boligselgerforsikring, kommer dette i tillegg til ovennevnte utlegg og andre utgifter. Avtalte vederlag, satser og utlegg kan variere mellom eiendommer.

Proaktiv Gruppen AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Proaktiv har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartnere er: Søderberg & Partners AS - formidler av boligkjøperforsikring, Gjensidige - formidler av boligselgerforsikring, Meglerfront - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett - og alarmtjenester, Vend Marketplaces AS og Bomega AS - markedsplasser på nett, Schibsted - markedsføring i SOME, Eiendomsverdi - formidler av nabolagsprofiler. Hvilke produkter/ tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at vi lagrer personopplysninger på interessenter, budgivere og kjøpere. Videre opplyser vi at mulighetene for å slette sine personopplysninger er begrenset, som følge av at eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, iht. eiendomsmeglingsforskriften. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på <https://proaktiv.no/personvernerklæring>

Hvitvaskingsreglene

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Vedlegg til salgsoppgave

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Dato salgsoppgave
29.9.2026

VEDLEGG

Vedlegg



Tilstandsrapport

-  Boligbygg med flere boenheter
-  Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
-  ULLENSAKER kommune
-  gnr. 136, bnr. 25, snr. 18

Sum areal alle bygg: BRA: 73 m² BRA-i: 68 m²



Befaringsdato: 25.09.2026

Rapportdato: 29.09.2026

Oppdragsnr.: 22809-1002

Referansenummer: IH1712

Autorisert foretak: H-takst og eiendom AS

Sertifisert Takstingeniør: Kristian Hægeland

Vår ref: Petter Aure



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak, med om lag 1000 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 700 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 90 000 tilstandsrapporter på bolig. Det gir en unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg. Det stilles høye krav til utdanning, fagkunnskap og yrkesetikk. Norsk taksts medlemmer opptrer uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Norsk takst arbeider for en tryggere og mer oversiktlig boligomsetning, og har en sentral rolle i utviklingen av standarder, regelverk og faglige prinsipper både i og utenfor Norge. Organisasjonen representerer bransjen i den europeiske organisasjonen TEGOVA, noe som bidrar til at takstingeniører og bygningssakkyndige i Norge tidlig kan tilpasse seg nye krav og bransjetrender. Norsk takst bidrar også i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for at lover og regler skal styrke forbrukernes trygghet i boligomsetningen.

Rapportansvarlig



Kristian Hægeland
Uavhengig Takstingeniør
post@htakstogeiendom.no
932 49 206



Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 2 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [forskrift til avhendingsloven](#) (tryggere bolighandel). Tilstandsrapporten inneholder avvik som den bygningssakkyndige kan se, samt andre enkle undersøkelser der det kommer frem av forskriften. Målinger eller andre undersøkelser, der disse utføres, skjer ved stikkprøver på utvalgte, tilgjengelige bygningsdeler og overflater, og er ikke en fullstendig kontroll mot byggregler som gjelder i dag. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng skal det i utgangspunktet borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser, slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være klar over at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Boligen kan være bygget på en annen måte enn det som er vanlig i dag, uten at det i seg selv betyr at det foreligger en feil eller et avvik. Bygninger svekkes over tid og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Slik vanlig slitasje er normalt ikke en feil eller et avvik, og gir som utgangspunkt ikke dårligere tilstandsgrad så lenge funksjonen er ivaretatt. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. For boliger som er pusset opp eller endret, er det særlig viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggregler

Den bygningssakkyndige vurderer boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

NÅR RAPPORTEN FØLGER MINIMUMSKRAVENE, OMFATTER DEN FOR EKSEMPEL IKKE

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • frittstående tilleggsbygg for eksempel garasje, bod, uthus, naust (om frittstående byggverk med boligfunksjoner og innrettet for varig opphold omfattes av minimumskravet, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet) • innvendige og utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra synlige avvik som avdekkes i bruksendringer og brannceller, og synlige forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffansvar.

Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 3 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER
Norsk takst

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstandsgraden gir uttrykk for en forventet teknisk tilstand, vurdert blant annet ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. For enkelte skjulte konstruksjoner kan alder alene være avgjørende for fastsettelse av tilstandsgrad.

Dersom den bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, er det opp til rapportens bruker å vurdere om tiltakene er nødvendige og økonomisk forsvarlige.

Tilstandsgrad fastsettes etter faste kriterier som følger forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Der forskriften krever det eller det følger av mandatet, følges også bransjestandard NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Tilstandsgrad 0 brukes når bygningsdelen er tilnærmet ny, ikke viser tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Tilstandsgrad 1 brukes når bygningsdelen har mindre avvik. Bygningsdelen har normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Tilstandsgrad 2 brukes når bygningsdelen har vesentlige avvik. Bygningsdelen har enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden brukes når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Tilstandsgrad 3 brukes når bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis som minimum for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER
Norsk takst

Beskrivelse av eiendommen

Boligen har litt mer en normal bruks slitasje gitt byggeår. Det er noe fukt/overflateskader på både kjøkkeninnredning og baderomsinnredning, samt noe misfarging på parkettgulv. Ellers er de fleste overflater i god stand. Ventilasjonsanlegget jobber noe tungt, og det er behov for filterbytte evt. rens av anlegget.

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 2014

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Liggende bordkledning i hvit farge

INNVENDIG

[Gå til side](#)

Hvite panelplater på vegg, hvite himlingsspalter i tak og 3-stavs eikeparkett på gulv. Det er hvite innerdører uten profil.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Badet har flislagt vegg og gulv, med eget dusjhjørnet. Stort servantskap med nedfelt vask og gulvstående toalett. Det er opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkken i hvit utførelse med integrerte hvitevarer (stekeovn, oppvaskmaskin og platetopp). Kombiskap (kjøl/frys) er frittstående.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Det er balansert ventilasjon i boligen og varmtvannsbereder plassert i teknisk rom.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)

Boligbygg med flere boenheter

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Parkeringskjeller med egen bod

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Det foreligger tegninger fra byggeår, samt ferdigattest fra ullensaker kommune


Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Sammendrag av boligens tilstand


Fordeling av tilstandsgrader



- TG0: Ingen avvik
- TG1: Mindre eller moderate avvik
- TG2: Avvik som kan kreve tiltak
- TG3: Store eller alvorlige avvik
- TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



- Tiltak under kr 20 000
- Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- Tiltak over kr 500 000

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 6 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Sammendrag av boligens tilstand

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

TG 1 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- Utvendig > Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner [Gå til side](#)
- Våtrom > Andre etasjer > Bad > Vanntett sjikt, membran og sluk [Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- Utvendig > Vinduer og takvinduer/takluker/overlys [Gå til side](#)
- Utvendig > Balkondør [Gå til side](#)
- Innvendig > Overflater - gulv [Gå til side](#)
- Innvendig > Innvendige dører [Gå til side](#)
- Innvendig > Skadedyr og fuktkrevende insekter [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon [Gå til side](#)
- Våtrom > Andre etasjer > Bad > Dokumentasjon for våtrom [Gå til side](#)
- Våtrom > Andre etasjer > Bad > Overflater, vegger og himling [Gå til side](#)
- Våtrom > Andre etasjer > Bad > Sanitærutstyr og innredning [Gå til side](#)
- Våtrom > Andre etasjer > Bad > Ventilasjon [Gå til side](#)
- Kjøkken > Andre etasjer > Stue/kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

- Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet og øker risikoen for at glør eller varme kan antenne brennbart gulv. Dette medfører brannfare og kan utgjøre fare for liv og helse. [Gå til side](#)
- Boligen mangler håndslukkerutstyr iht gjeldende forskrift om brannforebygging.

Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 7 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER



Byggeår
2014

Anvendelse
Bolig

Standard

Boligen har en normal standard fra byggeår. Panelplater på vegg og i himling, parkett på gulv og flislagt bad. Det er kjøkken med integrerte hvitevarer (oppvaskmaskin, steikovn og platetopp). Boligen har balansert ventilasjonsanlegg.

Vedlikehold

Boligen ser ut til å ha hatt normalt vedlikehold.

UTVENDIG

TG 2 Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Beskrivelse

Malte trevinduer i hvit utførelse. Flere store vindusflater i stue med flere felt som kan åpnes.

Vurdering av avvik:


- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne og lukke.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å justere vinduene for å sikre normal funksjon.

Enkelte av åpningsfeltene henger noe, slik at vindu subber i karm ved åpning/lukking. Vindu bør justeres.

Kostnadsestimat: Under 20 000



TG 1 Ytterdører

Beskrivelse

Malt ytterdør, uten vindu.

TG 2 Balkondør

Beskrivelse

Malt balkongdør i tre, med stort glassfelt

Vurdering av avvik:

- Karmene i dører er værslette utvendig og det er sprekker i treverket.
- Det er påvist at enkelte dører er vanskelig å åpne og lukke.

Konsekvens/tiltak

- Det er sprekke i karm ved midtre hengsel. Fuktighet kan trenge inn i karm og gi skader.
- Dører må justeres for å sikre normal funksjon.

Balkongdør henger slik at den subber i terrassebord når den åpnes. Døren bør justeres. Det er i tillegg sprekke i karmen ved hengsel. Denne bør tettes/repareres slik at fuktighet ikke trenger inn i treverket.

Kostnadsestimat: Under 20 000

TG 3 Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fukt-/råteskader i rekkverk.
- Det er symptom på eller registrerte skader på overflater.

Konsekvens/tiltak

- Fukt- og råteskader i rekkverk kan føre til svekket styrke og redusert sikkerhet.
- Det anbefales å undersøke omfang og årsak, og utbedre skadene for å hindre videre forverring.

Det er overflateskader i terrassebord på veranda. Anbefaler og bytte gjeldene bord. Det er også fuktskader i stolpe til rekkverk. Denne bør byttes.

Kostnadsestimat: Under 20 000



Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapport



INNSENDIG

TG 2 Overflater - gulv

Beskrivelse

Det er 3-stavs parkett fra byggeår.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist misfarging, fuktskade og/eller svelling i overflater.

Konsekvens/tiltak

- Misfarging, fuktskader og svelling i overflater kan føre til nedbrytning av materialer og indikere underliggende fuktproblemer.

Det er noe misfarging i skjøt på parkett. Antas å komme av gulvask med for mye vann.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000



TG 1 Overflater - teknisk rom

Beskrivelse

Teknisk rom har belegget på gulv



TG 1 Overflater - vegger og himlinger

Beskrivelse

Smartpanel på vegg i alle rom med unntak av bad. Det er brukt himlingsplater i alle rom.

TG 1 Etasjeskiller og bærende konstruksjoner

Beskrivelse

Det er ikke mulig å inspisere bjelkelag. Dette antas å være av betong.

⚠ Pipe/skorsteiner og ildsteder inne i boligen

Beskrivelse

Peisovn med isolert stålpipen med tilluft i pipe.

Vurdering av avvik:

- Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet og øker risikoen for at glør eller varme kan antenne brennbart gulv. Dette medfører brannfare og kan utgjøre fare for liv og helse.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å montere ildfast plate foran og under ildstedet i henhold til gjeldende krav.

TG 2 Innvendige dører

Beskrivelse

Hvite innerdører uten profil.

Vurdering av avvik:

- Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å vedlikeholde eller utbedre dørene ved behov.

En av dørene har hakk og skader. Disse bør tettes og males.

Kostnadsestimat: Under 20 000

TG 2 Skadedyr og fuktkrevende insekter

Beskrivelse

Det observeres avføring etter mus under sokkel til kjøkken.

Vurdering av avvik:

- Det er registrert spor etter skadedyr, men av ukjent omfang.

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapport

Konsekvens/tiltak

- Spor etter skadedyr kan indikere aktivitet, med risiko for utvikling av skader over tid.
- Det anbefales ytterligere undersøkelse av fagekspert.

Det er registrert avføring etter gnager under kjøkken i nærhet av kjøleskap og oppvaskmaskin. Det bør undersøkes om dette er nytt eller gammelt. Anbefaler å ta kontakt med skadedyr spesialist.

Kostnadsestimat: Under 20 000



VÅTROM

ANDRE ETASJER > BAD

Generell

Beskrivelse

Boligen har ferdigattest fra Ullensaker kommune, og har blitt bygd etter teknisk forskrift 2010. Det har ikke blitt oversendt annen dokumentasjon en ferdigattest ifm. tilstandsrapporten.

ANDRE ETASJER > BAD

TG 2 Dokumentasjon for våtrom

Beskrivelse

Det foreligger ingen annen dokumentasjon på bad en ferdigattest fra byggeår.

Vurdering av avvik:

- Det foreligger ikke dokumentert utførelse av vanntett sjikt.

Konsekvens/tiltak

- Uten dokumentasjon vet man ikke om membran er korrekt utført eller om sluk, overganger og gjennomføringer er tette. Manglende dokumentasjon gir derfor økt risiko for skjulte fuktskader, selv om det ikke er synlige tegn i dag. Skader kan utvikle seg og bli omfattende før de oppdages.

ANDRE ETASJER > BAD

TG 2 Overflater, vegger og himling

Beskrivelse

Badet har hvite 20x20 fliser på vegg og malte himlingsplater i tak.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist riss eller sprekker i flisfuger i våtsonen.

Konsekvens/tiltak

- Riss eller sprekker i flisfuger i våtsonen kan føre til at fukt trenger inn bak flisene. Dette øker risikoen for skjulte fuktskader, muggvekst og svekket konstruksjon over tid.

Det er hull i fug inne i dusjsonen. Fugen bør tettes.

Kostnadsestimat: Under 20 000

ANDRE ETASJER > BAD

TG 1 Overflater gulv

ANDRE ETASJER > BAD

TG 3 Vanntett sjikt, membran og sluk

Vurdering av avvik:

- Det er påvist tegn på utettheter rundt rørgjennomføringer eller andre overganger, osv.

Konsekvens/tiltak

- Utettheter på våtrommet kan føre til fuktskader i bakenforliggende konstruksjoner dersom det ikke blir foretatt tiltak.

Innfesting til dusjhodet har løsnet fra vegg i dusjsonen. Dette er et sårbart området og vann kan renne inn i konstruksjonen.

Kostnadsestimat: Under 20 000

ANDRE ETASJER > BAD

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Badet har bredt servanskap med benkeplate i porselen og nedfelt servant. Det er dusjhjørne med glassdører, toalett på gulv og opplegg for vaskemaskin.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist riss/avskallinger på servant eller lignende utstyr.
- Det er påvist skader, svelling eller lignende på innredning.

Konsekvens/tiltak

- Svake riss i overflater/glasur er hovedsakelig av kosmetisk betydning, men kan over tid utvikle seg og føre til økt slitasje eller misfarging.
- Skader eller svelling på innredning indikerer fuktpåvirkning og kan føre til redusert funksjon, videre nedbrytning av materialer og risiko for muggdannelse.
- Mindre skader eller svelling på innredning har begrenset betydning, men kan indikere begynnende fuktpåvirkning og kan utvikle seg over tid.



Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 10 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapport



ANDRE ETASJER > BAD

TG 2 Ventilasjon

Vurdering av avvik:

- Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Konsekvens/tiltak

- Vedvarende høyt fuktnivå kan føre til omfattende skader på innredning, bygningsdeler og overflater
- Det anbefales å kontrollere og utbedre avtrekkssystemet slik at det oppnår tilstrekkelig kapasitet og funksjon. Dette kan innebære rensing, justering eller utskifting av vifte og kanaler.

Det er ikke tilfredsstillende avtrekk fra ventil på bad. Det observeres mye støv i ventil. Denne bør renses.

Kostnadsestimat: Under 20 000

KJØKKEN

ANDRE ETASJER > STUE/KJØKKEN

TG 2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Hvit slett overflate og mørk laminat benkeplate. Våtromsplater/fliser på vegg over benkeplate. Det er vannstoppesystem med sensor i underskap ved vask/oppvaskmaskin, men denne er koblet fra.

Vurdering av avvik:

- Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet.

Konsekvens/tiltak

- Indikasjoner på fukt rundt utsatte hvitevarer kan tyde på lekkasje eller kondens, og kan føre til fuktskader på gulv, innredning og underliggende konstruksjon dersom det ikke utbedres.

Det er fuktskade på benkeplate ved oppvaskmaskin. Dette skyldes mest sannsynlig kondens fra oppvaskmaskin. Det er målt noe forhøyet fukt i benkeplaten i området rundt skaden



ANDRE ETASJER > STUE/KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

Kjøkkenventilator er koblet til boligens balanserte anlegg. Det er tilfredsstillende avtrekk ved papirtest.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 1 Innvendige vannledninger

TG 1 Innvendige avløpsrør

Beskrivelse

Det er avløpsrør i plast.

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Balansert ventilasjonsanlegg med tilluftsventiler i alle oppholdsrom og avtrekk på bad og kjøkken.

Vurdering av avvik:

Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 11 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapport

- Det er påvist mangelfull ventilasjon fra balansert ventilasjonsanlegg på ett eller flere rom i boligen.

Konsekvens/tiltak

- Mangelfull ventilasjon kan føre til dårlig innelima, opphopning av fukt og risiko for mugg- og kondensproblemer.

Det er mye støy i anlegget. Dette antas å være pga. tette filter og delvis tette ventiler. Anbefaler en rens av systemet og bytte av filter.

Kostnadsestimat: Under 20 000



TG 1 Varmtvannsbereder/tank

Beskrivelse

Varmtvannsbereder plassert på teknisk rom v/sluk

TG 1 Andre VVS-installasjoner

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Det har ikke blitt gitt informasjon om tilsyn av elektrisk anlegg.



Branntekniske forhold

Beskrivelse

Det er montert 2 røykvarslere i taket. Det er ikke funnet sløkkeutstyr i boligen.

Vurdering av avvik:

- Boligen mangler håndslukkerutstyr iht gjeldende forskrift om brannforebygging.

Konsekvens/tiltak

- Manglende håndsløkkeutstyr reduserer muligheten for tidlig sløkking av brann. Dette øker risikoen for spredning av brann, fare for liv og helse samt større materielle skader.

TG 1 Andre installasjoner

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggeteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.



Helse, miljø og sikkerhet

Vurdering av avvik:

- Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet og øker risikoen for at glør eller varme kan antenne brennbart gulv. Dette medfører brannfare og kan utgjøre fare for liv og helse.

- Boligen mangler håndslukkerutstyr iht gjeldende forskrift om brannforebygging.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å montere ildfast plate foran og under ildstedet i henhold til gjeldende krav.
- Manglende håndsløkkeutstyr reduserer muligheten for tidlig sløkking av brann. Dette øker risikoen for spredning av brann, fare for liv og helse samt større materielle skader.

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapport

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Bygninger på eiendommen

Parkeringskjeller med egen bod



Anvendelse

Boligen har egen oppmerket p-plass i felles parkeringskjeller. Det er tilhørende egen bod.

Byggeår

2014

Kommentar

Standard

Bod er utført med Betongvegg og åpen stervedersvegg. Det er betonggulv og enkel dør som kan låses

Vedlikehold

Normalt vedlikehold

Merk: Bygget er ikke tilstandsvurdert

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong etc (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal (GUA)	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Arealer

Boligbygg med flere boenheter

Etasje	Bruksareal BRA m²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Andre etasjer	68			68	16
SUM	68				16
SUM BRA	68				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Andre etasjer	Bad, gang, soverom, soverom 2, stue/kjøkken, teknisk rom		

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐

Ja

☒

Nei

Parkeringskjeller med egen bod

Etasje	Bruksareal BRA m²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Underetasje		5		5	
SUM		5			
SUM BRA	5				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Underetasje		Bod	

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar: Det foreligger tegninger fra byggeår, samt ferdigattest fra ullensaker kommune

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐

Ja

☒

Nei

Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 16 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
25.9.2026	Kristian Hægeland	Takstingenør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3209 ULLENSAKER	136	25		18	68 m²	IKKE OPPGITT (Ambita)	Ikke relevant
Adresse							
Holenbrauta 46							
Hjemmelshaver							
Holter-Hovind Georg Peder Bjørnson							

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Boligen ligger på Jessheim, i Kverndalen Terrasse boligsameie. Boligen ligger i 2.etg, med enkel tilgang fra p-kjeller og gateplan.

Adkomstvei

Det er privat bilvei helt frem til boligen, med egen parkering i felles parkeringsanlegg i åpen sokkel.

Tilknytning vann

Offentlig vanntilknytning

Tilknytning avløp

Offentlig avløpstilknytning

Regulering

PlanID 314

Om tomten

Tomten er opparbeidet med flate felles utearealer og tilkomstveier med bil. Det er opparbeidet gjesteparkering utenfor bygget.

Forsikring

Selskap	Avtalenr	Type	Forsikringssum	Årlig premie
LY forsikring AS	304893,2			
Kommentar				

Oppdragsnr.: 22809-1002

Befaringsdato: 25.09.2026

Side: 17 av 19

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	29.09.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM
Gnr 136 - Bnr 25
3209 ULLENSAKER

H-takst og eiendom AS
Matriskeveien 9
2016 FROGNER



Tilstandsrapportens avgrensninger

Mer om tilstandsrapportens innhold og omfang

Må leses sammen med øvrig informasjon og forklaringer i rapporten.

Grunnlag og formål

Rapporten er utarbeidet etter kravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forskriften fastsetter minimumsinholdet i rapporten, hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og rammene for hvordan undersøkelsene skal utføres. Formålet er å gi en bygningssakkyndig vurdering (tilstandsanalyse) av teknisk tilstand i boligens rom og bygningsdeler, til bruk for oppdragsgiver og ved salg til forbruker. Rapporten er ikke utarbeidet for andre formål eller for bruk av andre tredjeparter. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

Rapporten bygger på opplysninger som er tilgjengelige ved befaringen. Dersom opplysninger som har betydning for vurderingen er tilbakeholdt, mangelfulle eller uriktige, kan dette påvirke rapportens innhold uten at det er den bygningssakkyndiges ansvar.

Rapporten er ikke en fullstendig gjennomgang av hele eiendommen eller en garanti for at det ikke finnes skjulte feil, skader eller mangler. Det er derfor både bygningsdeler i boligen, byggverk på eiendommen og andre forhold ved eiendommen som ikke er tilstandsvurdert, kommentert eller med i rapporten.

Rapporten er en teknisk tilstandsanalyse og omfatter blant annet ikke juridiske vurderinger, spørsmål om boligen er lovlig oppført, lovlig innredet/tatt i bruk eller offentlig godkjent.

Utgangspunktet for undersøkelse - referansenivå

Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Avvik vurderes som hovedregel opp mot byggeskikk og regelverk som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble oppført eller, dersom det foreligger, da byggesøknad ble godkjent. Enkelte forhold vurderes likevel opp mot krav som gjelder på befaringstidspunktet, og dette kan være forhold knyttet til personsikkerhet slik som brann og rømningsvei.

Undersøkelsenivå og befaring

Rapporten er basert på visuell befaring uten fysiske inngrep. Undersøkelsen omfatter kun tilgjengelige flater og bygningsdeler, konstruksjoner åpnes ikke opp, og det utføres ikke målinger utover det som følger av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Innfelt belysning bak konstruksjonen åpnes ikke for kontroll. Funksjonsprøving inngår normalt ikke i undersøkelsen, med mindre dette følger av forskriftens krav.

Flater eller bygningsdeler som er skjult, tildekket, innbygget, møblert, låst, snødekket eller på annen måte utilgjengelige, blir ikke undersøkt.

Undersøkelser utføres bare dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og praktisk mulig å komme til. Yttertak vurderes ut fra det som er sikkerhetsmessig forsvarlig og tilgjengelig å inspisere, normalt fra loft, bakke eller stige.

Det foretas ikke fullstendig undersøkelse eller målinger, men undersøkelser basert på stikkprøver av de bygningsdeler som undersøkes. Slike kontroller er begrensede og innebærer ikke at tilsvarende forhold er undersøkt overalt.

Bygningssakkyndig foretar vurderinger innenfor rammene av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og har ikke spesialistkompetanse innen andre fagfelt. Vurdering av elektriske og branntekniske forhold er dessuten forenklet, og det settes ikke tilstandsgrad.

Kverndalen Terrasse Boligsameie

Ordensregler

Styret
11.02.2015

Ordensregler for Kverndalen Terrasse Boligsameie (Forslag)

1. Grunnbestemmelser

- 1.1 Beboerne plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at de blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til eierseksjonen **og eiendommen**.
- 1.2 Eierseksjonen skal brukes slik at den ikke sjenerer andre.
- 1.3 Husordenen skal sikre beboerne ro og orden, sikkerhet og ikke minst hygge i sameiet.
- 1.4 Rundskriv eller oppslag fra styret til beboerne skal gjelde på samme vis som husordenen.
- 1.5 Henvendelser til styret i anledning av husordenen skjer skriftlig.
- 1.6 Styret håndhever husordenen til sameiets beste, og om nødvendig etter bestemmelsene i lov om eierseksjoner § 26 (pålegg om salg) og § 27 (fravikelse).
- 1.7 Brudd på ordensreglene som medfører skade på naboens eller sameiets eiendom skal erstattes av den som forvolder skaden.
- 1.8 Brudd på ordensreglene er å betrakte som mislighold av sameiers forpliktelser overfor sameiet, og kan derfor i alvorlige og/eller gjentatte tilfeller utgjøre et selvstendig og tilstrekkelig grunnlag for begjæring om tvangsfravikelse (det vil si tvangssalg av leiligheten) **Dette gjelder også for andre som gis adgang til eierseksjonen og eiendommen.**
- 1.9 *Sameier plikter å informere styret og forretningsfører ved utleie, sameier plikter også å opplyse om kontaktdetaljer på leietaker(e). Informasjonsflyten skal skje skriftlig.*

2. Ro og orden

2.1. Støy

- 2.1.1 Musikk- og sangundervisning tillates bare etter innhentet samtykke fra naboer.
- 2.1.2 Hamring, banking, boring e.l. støyende arbeid må ikke finne sted etter kl. 21:00.
- 2.1.3 Enhver beboer har krav på nattero i tiden kl.23:00-07:00 alle dager, med unntak av natt til lørdag og søndag, hvor nattero regnes kl.00:00-08:00
- 2.1.4 Ved selskapelighet skal det tas rimelig hensyn til naboer. Bruk av nabovarsel gir ingen gyldig fravik fra denne regelen.
- 2.1.5 Ved spesielle anledninger som medfører ekstra støy (f.eks. større oppussingsprosjekter) skal de berørte beboerne varsles i god tid.

2.2. Parkering

- 2.2.1 Parkering skjer først og fremst i egen carport.
- 2.2.2 Beboere med flere biler tildeles fast plass etter søknad til styret. Parkeringsplass merkes da med «reservert» og seksjonens husnummer. Øvrige plasser regnes som gjesteparkeringer. Dette gjelder de allerede oppmerkede plassene.
- 2.2.3 Biler og andre motorkjøretøy skal ikke parkeres, vedlikeholdes eller repareres utenom de regulerte biloppstillingsplassene.
- 2.2.4 *Det er ikke tillatt å vaske bil i carport, dette på grunn av manglende dreneringsmulighet.*
- 2.2.5 Skilting kan vedtas av styret, og gjelder for beboere og besøkende.
- 2.2.6 Det er forbudt å parkere på de asfalterte gangstiene omkring fellesområdet. Unntak fra dette er ved nødvendige av- og pålessinger.

- 2.2.7. Vinterstid skal bilene parkeres og eventuelt flyttes slik at snøbrøyting kan utføres på forsvarlig måte.
- 2.2.8. Avskiltede biler kan kun parkeres over lengre tid etter godkjenning fra styret. Dette gjelder ikke tildelt plass i carport.
- 2.2.9. Det er forbudt å parkere foran søppeldunker, da renovatør ikke får tømt søppel om det står biler der.
- 2.2.10. Brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre inntauing etter enhver tid gjeldende skilting bestemt av styret eller sameiet.
- 2.2.11. Såkalte «superladere» til El-bil kan ikke settes opp uten søknad og styrets forhåndsgodkjenning grunnet begrensninger på det elektriske anlegget.
- 2.2.12. Eventuelle feil på det elektriske anlegget som følger av privat montert ladestasjon er sameier selv ansvarlig for.

2.3. Søppel

- 2.3.1. Beboerne må til enhver tid følge kommunens regler for kildesortering
- 2.3.2. Kun moderate mengder avfall kastes i felles avfallsbeholdere. Større mengder avfall fraktes direkte til avfallsdeponi av den enkelte beboer.
- 2.3.3. Snus og sneiper må ikke slenges igjen på fellesområdet. Les også brannsikkerhet vedrørende brannfarlig avfall.
- 2.3.4. Beboerne skal aktivt bidra til å holde sameiet ryddig.
- 2.3.5. Søppeldunkene er kun beregnet til husholdningsavfall. Papir sorteres og kastes i egne beholdere. Dersom søppeldunkene er fulle er det mulig å kaste i de andre søppeldunkene. Glass og andre farlige gjenstander kjøres på miljøstasjon. Avfall skal ikke settes utenfor søppelkassene, da dette tiltrekker seg uønskede dyr.
- 2.3.6. Søppel skal ikke legges ved siden av søppeldunkene (dette vil ikke bli tatt med av søppeltømmerne)

2.4. Dyrehold

- 2.4.1. Dyr må ikke holdes i eierseksjonen hvis de etter styrets mening er til sjenanse for beboerne.
- 2.4.2. Hund/katt må ikke gjøre fra seg på lek/oppholdsområde for barn, eller steder som benyttes til alminnelig ferdsel. Ingen må la dyreekskrementer bli liggende igjen på boligsameiets område. For øvrig vises det til de enhver tids gjeldende politivedtekter.
- 2.4.3. Dyrehold skal ikke skje i sameiets carport og boder og fellesarealer

3. Sikkerhet

3.1 Brannsikkerhet

- 3.1.1. Brennende eller lett antennelig søppel må ikke kastes i avfallsbeholderne, eller på bakken.

- 3.1.2 Rømningsveier og øvrige brannsikkerhetstiltak følges i henhold til husboka (levert av utbygger). Kontakt styret dersom du ikke har husboka (den skal være tilgjengelig i hver eierseksjon, og følger seksjonen ved salg). LEGGE VED ET VEDLEGG SOM SIER AT VI IKKE HAR FÅTT LAGET DETTE ENDA.
- 3.1.3 Eier må påse at leietaker er bevisst på husboka, og at de har et tilgjengelig eksemplar.
- 3.1.4 På grunn av brannsikkerhet vil det ikke være mulighet for å sette ut møbler, sykler, lykter o.l. i Svalgangen.
- 3.1.5 Branntavlen i heishuset skal kun håndteres av opplærte og fagpersonell.

3.2. Barn og lek

- 3.2.1. Det er ikke tillatt å sykle på grøntarealet.
- 3.2.2. Det er ikke tillatt å sykle/leke inne i carportene eller på parkeringsplassene omkring carportene. Dette av trafikkhensyn.
- 3.2.3. Ski, aking, ballspill etc. må ikke skje så nært boligene at det er til fare/ulempe for beboerne.
- 3.2.4. Baller eller andre gjenstander må ikke sparkes eller kastes mot boligene slik at det oppstår skade eller tilsmussing.
- 3.2.5. All lek foregår på eget ansvar.

4. Vedlikehold og tilsyn av bygg og anlegg

4.1 Dugnader

- 4.1.1. Alle beboere oppfordres til å delta på dugnader satt opp av styret.
- 4.1.2. Ved utleie må sameier informere leietaker

4.2. Bygg

- 4.2.1. Alle rom holdes såpass oppvarmet at vannet i ledninger ikke fryser.
- 4.2.2. Beboerne er ansvarlige for at utvendige hus-, carport- og bodvegger ikke blir tilsølt eller beskadiget.
- 4.2.3. Beboerne er selv ansvarlig for utvendig vedlikehold av egen andel og tilhørende carport og bodareal. Det regnes som felles interesse at byggene fremstår i ordentlig stand.
- 4.2.4. Kostnader av regelmessig vedlikehold som vasking, maling og lignende bæres av felles økonomi. Styret godkjenner og eventuelt administrerer anskaffelse av nødvendig utstyr og varer til slikt vedlikeholdsarbeid.
- 4.2.5. Mangelfull eller ikke utført nødvendig vedlikehold etter reglene ovenfor kan styret sette bort til fagfolk. Utgiftene til slikt arbeid tilkommer den aktuelle andelseier. Den aktuelle andelseier skal gis rimelig mulighet til å utbedre eller utføre sine plikter selv etter skriftlig varsel om bortsatt arbeid.

- 4.2.6. Flaggstenger, antenner, parabler, markiser, skilter o.l. *kan bare settes opp etter godkjenning på sameiermøte.*
- 4.2.7. I klosettet skal det kun kastes toalettpapir, ikke tørkepapir, *bleier* eller ANNET SØPPEL. (?)
- 4.2.8. *Uforsiktighet medfører erstatningsansvar.*

4.3 Grøntareal

- 4.3.1. Beboerne plikter til å verne om plener, beplanting og andre ytre anlegg.
- 4.3.2. Styret sørger for at plenklipping og nødvendig stell av øvrig grønntareal ivaretas ved en mest mulig rettferdig fordeling av dugnadsinnsats.

4.4 Lekeapparater

- 4.4.1. Lekeapparater på sameiets fellesarealer kontrolleres og vedlikeholdes minst en gang hvert år. Den ene kontrollen skal alltid gjøres på våren og ledes av styret.
- 4.4.2. Styret sørger for at forskriftsmessig vedlikehold og tilsyn protokoll føres.

– LEGGE TIL ET VEDLEGG NÅR VI SENDER UT ORDENSREGLER SOM SIER AT DETTE IKKE ER GODKJENT ENDA, OG AT LEKEPASSEN IKKE KAN BENYTTES FØR DETTE ER OK.

4.5. Annet felles anlegg

- 4.5.1. Felles vannkran finnes i hver carport. Kranene skal være stengt mellom 1. oktober til 1. mai hvert år. Dette for å forhindre frostska­der.
- 4.5.2. *Nøkkelen vil i overnevnte periode bli fjernet.*
- 4.5.2. Vannkranene skal brukes med omhu og hensyn for fellesarealer (carport).

4.6 Fellesarealer

- 4.6.1. Beboerne har ansvar for at det holdes rent og ryddig på sameiets eiendom, inklusive fellesarealene.
- 4.6.2. Mat skal ikke legges ut på sameiets område, da dette lett kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr til boligene. Dette gjelder også dyrefor.
- 4.6.3. Fellesdører til tekniske rom skal alltid være låst.
- 4.6.4. *Skade på fellesarealer kan medføre erstatningsansvar.*
- 4.6.5. *Private gjenstander skal ikke settes på fellesområdet.*

5. Andre bestemmelser

5.1. Grilling

Grilling er tillat så lenge det ikke er til sjenanse for naboer. Den som griller må ta hensyn til brannfare. *Det er kun tillatt med elektrisk grill eller gassgrill.*

5.2. Utstyr på fellesarealer

5.2.1 *Beboerne plikter å holde fellesarealer ryddig.*

Utstyr som blir liggende igjen på fellesområde vil bli kastet

5.3 Barnevogner

5.3.1 Ref. reglene om svalganger er det heller ikke tillatt å sette barnevogner i svalgangen. Det er heller ikke tillatt å plassere barnevogner i trappeoppganger. Barnevogner kan eventuelt parkeres under trappen i første etasje, dette skjer på eget ansvar.

Aure og Valskaar AS



Egenerklæring

Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM

28 Sep 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse

Postadresse

Enhetsnummer

Holenbrauta 46

Holenbrauta 46

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

☒ Ja☐ Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

☐ Ja☒ Nei

Når kjøpte du boligen?

2017

Har du selv bodd i boligen?

☐ Ja☒ Nei

Informasjon om selger

Selger

Holter-Hovind, Georg Peder

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklærings skjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklærings skjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Våtrom

1

Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?

Side 1



☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

2

Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade

3

Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

4

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Kjeller

5

Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

6

Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?

☐ Ja☒ Nei

8

Er det utført arbeid med drenering?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet

9

Har det vært feil på det elektriske anlegget?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

10

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Rør

11

Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avlopskvern eller liknende?

☐ Ja☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

12

Har det vært feil på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?

Side 2



☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Ventilasjon og oppvarming

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Planer og godkjenninger



23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?

☐ Ja

☒ Nei

25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

☐ Ja

☒ Nei

27 Er det utført radonmåling?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Andre opplysninger

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Egenerklæringsskjema

NameDate

Georg P B Holter-Hovind2026-09-28

Identification

 Georg P B Holter-Hovind



SOLVANG BYGGPROSJEKT AS
Postboks 34
2360 RUDSHØGDA

Att. Jan Roger Holen

Saksnr.:2013/5601-62Deres ref.:Saksbehandler:17.06.201Dato:24.06.2017

Gnr 136/25 Holen - Ferdigattest
Etter plan- og bygningslovens § 21-10

Eiendom(gnr/bnr/fnr/snr):	136/25//1 til 60
Adresse/byggested:	Holbrauta 2 til 68 (kun partall)
Tiltakets art:	Nybygg
Bygnings-/anleggstype:	Leilighetsbygg 144

Ferdigattest gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon journalført dato 15.02.2017, jf. byggesaksforskriftens § 8-1. Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert oppfylt.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i søknad om tillatelse til tiltak med ev. senere tillegg.

Ved senere installasjon av ildsted, må dette meldes til kommunens feiermester.

Ullensaker kommune
Byggesaksavdelingen

Berit Adriansen
rådgiver
Byggesaksavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

Ullensaker kommune
Besøksadresse:
Furusethtgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim
Telefon: 66 10 80 00

E-post:
postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

Bank: 8601.41.92400
Bank, skatt: 6345.06.02355
Org. nr.: 933 649 768 MVA

Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

For de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

1. Før boligjakten starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioriteringene dine klare.

2 Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

3. Gjør deg kjent i nærområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

4. Få avklart hvor mye du kan låne


Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.



Dine fordeler

- Unngå bekymring og stress
- Spar verdifull tid
- Få advokatkostnadene dekket

Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Få hjelpen du trenger!

- **Når:** Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.
- **Hvor:** Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.
- **Hvordan:** Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.


Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB..

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:	kr 9 300
Seksjonert eiendom/aksjebolig:	kr 13 300
Enebolig/fritid/tomt:	kr 18 900



soderbergpartners.no/eiendom

Tilbehør og løsøre

I henhold til Avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. Avhendingsloven § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanklegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVENTILATORER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmegling gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no.

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen.

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud:

- Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor.
- På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.
- På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonsen, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Budskjema

FOR EIENDOMMEN:
Holenbrauta 46, 2067 JESSHEIM. Gnr. 136, bnr. 25, snr. 18 i Kverndalen Terrasse Boligsameie, oppdragsnr.: 1510260260
Megler: Petter André Aure, mobil: 45007097, e-post: paa@proaktiv.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum kr: _____

Beløp med bokstaver kr: _____

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: _____ kl.: _____
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf.nr.: _____ kr _____

Egenkapital: _____ kr _____

Totalt: _____ kr _____

BUDGIVERE:

Navn: _____	Navn: _____
Fødselsdato: _____	Fødselsdato: _____
Adr.: _____	Adr.: _____
Postnr.: _____ Sted: _____	Postnr.: _____ Sted: _____
Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____	Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____
E-post: _____ Arb.: _____	E-post: _____ Arb.: _____
Dato: _____ Sign.: _____	Dato: _____ Sign.: _____

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyerelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.


Notater



< VISNING
PROAKTIV
EIENDOMSMEGLING



proaktiv.no



Petter André Aure

Eiendomsmegler MNEF
450 07 097
paa@proaktiv.no

PROAKTIV

Proaktiv Lillestrøm

Postboks 208 , 2001 LILLESTRØM, 63 80 59 90, lillestrom@proaktiv.no