

PROAKTIV

Landbrukseiendom

Naturskjønne omgivelser



GRØTVEGEN 141



Våre kontorer

TRØNDELAG

• Trondheim

Bassengbakken 4,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proaktiv.no

• Heimdal

Søbstadveien 1, 7088 Heimdal
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proaktiv.no

• Moholt

Brøsetveien 168,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proaktiv.no

MØRE OG ROMSDAL

• Ålesund

Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund
Tlf.: 91 73 83 52
jon@proaktiv.no

VESTLAND

• Småstrandgt.

Småstrandgaten 6, 5014 Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
proaktiv.bergen@proaktiv.no

• Sandviken

Chr. Michelsensgt. 5A, 5012 Bergen
Tlf.: 55 30 32 00
sandviken@proaktiv.no

• Arna & Åsane

Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg
Tlf.: 47 50 69 11
arna.aasane@proaktiv.no

• Voss

Vangsgata 16, 5700 Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiv.no

ROGALAND

• Haugesund

Haraldsgata 139, 5527 Haugesund
Tlf.: 90 84 36 56
haugesund@proaktiv.no

• Stavanger

Løkkeveien 52, 4008 Stavanger
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiv.no

• Sandnes

Langgata 3, 4306 Sandnes
Tlf.: 51 66 88 00
sandnes@proaktiv.no

• Sola

Solakrossen 13, 4050 Sola
Tlf.: 98 08 94 03
sola@proaktiv.no

• Jæren

Torgvegen 2, 4350 Kleppe
Tlf.: 51 48 22 00
jaeren@proaktiv.no

AGDER

• Kristiansand

Fjellgata 4, 4612 Kristiansand
Tlf.: 45 90 91 00
kristiansand@proaktiv.no

OSLO

• Briskeby

Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo
Tlf.: 22 44 24 00
briskeby@proaktiv.no

AKERSHUS

• Lørenskog

Rådmann Paulsens gate 28
1461 Lørenskog
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proaktiv.no

• Lillestrøm

Storgata 5A, 2001 Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proaktiv.no

BUSKERUD

• Drammen, Lier & Holmestrand

Albums gate 15, 3016 Drammen
Tlf.: 97 74 42 47
drammen.lier@proaktiv.no

ØSTFOLD

• Sarpsborg

Torggata 8, 1707 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 60 60
borg@proaktiv.no



GRØTAN / KORSVEGEN

Idyllisk landbrukseiendom på ca 317 daa i naturskjønne omgivelser.
Fiskerett. Solrikt. Ca. 35 min fra byen.

NØKKEL- INFORMASJON



Adresse: Grøtvegen 141, 7212 Korsvegen

Gnr./Bnr.: Gnr. 139, bnr. 6, i Melhus kommune

Prisantydning: 4.490.000,-

Omkostninger: 131.240,-

Totalpris: 4.621.240,-

Kommunale avgifter: 2.396,-

Boligtype: Landbruk

Byggeår: 1985

BRA: 972 m²

BRA-i: 972 m²

Etasje: 2

Garasje/Parkering: Biloppstillingsplass i driftsbygning med tre garasjeporter og oppstillingsplass på tunet.

Tomt: 317362 m²

INNHold

2	5	7	8
Nøkkelinformasjon	Leder/megler	Kontorets side	Nærområdet
12	14	32	66
Informasjon om boligen	Boligen i bilder	Skilleside	Kjerneinformasjon
73	74	81	111
Vedlegg	Egenerklæring	Tilstandsrapport	Gårdskart
112	131	132	138
Klausuleringsbestemmelser	Kart grensejustering	Samtykke til grensejustering	Budskjema

LES HVA MINE KUNDER SIER OM MEG

Proaktiv er veldig imøtekommande og har meget god kunnskap om boligsalg. Vi opplevde at våre interesser ble tatt godt vare på.

Elin Grande

En sjelden seriøs og ryddig opplevelse ved kjøp av bolig - hvor det meste av årsaken var en svært dedikert og positivt fremoverbøyd megler (Jonas hos Proaktiv). En totalopplevelse som - ifht kjøpsprosessen - leverte ut over forventningene hele veien! Anbefales lett og ærlig til hvem som helst som står i posisjon til å velge tjenester fra en megler

Ronny Raet

Jeg opplevde Proaktiv som svært engasjerte, profesjonelle og målrettede og fikk god personlig oppfølging ved salg av min bolig i et sviktende marked. Har også funnet drømmeboligen gjennom samme megler og har dermed opplevd Proa både som selger og kjøper. Kan bare anbefales!

Tor Helge Borthen

Megler ga et usedvanlig godt inntrykk på befarung sammenlignet med andre aktører vi hadde kontakt med. Han fulgte opp førsteinntrykket med å vie stor oppmerksomhet til vårt boligsalg som resulterte i pris-rekord i sameiet vårt. Godt og gjennomført salgsprospekt og god oppfølging før, under og etter visning. Anbefales på det sterkeste!

Kim Moe-Kristiansen

Hurtig og profesjonell gjennomføring av salgsprosess. Megler var "på" fra første sekund, og sørget hele tiden for å holde oss informerte og oppdaterte.

Nils Morten Wentzel

Her blir du godt tatt imot og godt tatt vare på under hele prosessen. Megler i en klasse for seg selv. Hele prosessen gikk knirkefritt og kunne ikke være mere fornøyd.

Tore Moldal

Meget godt fornøyd med megler og selskap. Kan anbefales til alle. Du betaler noe ekstra men opplever å få igjen kvalitet.

Ingebrigt Håpnes

Alltid tilgjengelig og behjelpelig, bare positive opplevelser med megleren. Virkelig seriøs behandling fra første møtet. Proff fotograf og interiørkonsulent gjorde også opplevelsen av salgsprosessen veldig bra. Anbefales !!!!

Eva Anita Thorgård

For meg handler boligsalg mye om trygghet (salgsgaranti og autoriserte eiendomsmeglere med tid til min bolig), god oppfølging, personlig match, respekt/tålmodighet for ulike følelser i prosessen, godt samarbeid og selvfølgelig et bra sluttresultatet . Alt dette fikk jeg hos Jonas Toftemo i Proa. Fikk i tillegg god hjelp i søken/kjøp av ny bolig. Veldig fornøyd og anbefales varmt.

Cathrine E. Vold

Jonas endret vårt syn på Proaktiv! Vi var i utgangspunktet skeptisk ut i fra det vi hadde hørt tidligere, men de snudde oss etter en time samtale på befarung. Vi betalte heller litt mer for å få et perfekt resultat. Jonas har hjulpet oss gjennom mye da det også ble oppdaget feil og mangler i løpet av salgsprosessen. Jeg er ikke i tvil hvem jeg skal velge en annen gang det evt blir snakk om huskjøp eller salg! Meget profesjonell.

Camilla H. Røskaft

”

"For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det merker både den som skal selge bolig og den som skal kjøpe."

Megler: **Jonas Toftemo**



Jonas Toftemo

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Mobil: 905 02 004

E-post: jt@proaktiv.no

AVDELING:

Proaktiv Heimdal

Telefon:

Trondheim Syd Eiendom AS

Org. nummer: 989 716 816

EN NY HVERDAG

Jonas Toftemo er født og oppvokst på Dovre, nord i Gudbrandsdalen. Han har bodd i Trondheim siden 2005 og bor nå på Melhus. Jonas er en serviceinnstilt, ansvarsfull og løsningsorientert megler med høy arbeidskapasitet og glimt i øyet.

Jonas har erfaring med salg av leiligheter, eneboliger, rekkehus, tomannsboliger, tomtesalg, nybygg og småbruk. Jonas har et kompromissløst fokus på kvalitet og kundeoppfølging. For ham handler det om å ha det beste materiellet, de beste metodene og den rette motivasjonen. Det er dette som skaper de beste resultatene for kundene

Velkommen til småbruksdrømmen på Grøtan. Landbrukseiendommen "Grøtmoen" er omkranset av vakker natur og har et landbruksareal på ca 317 daa, hvorav 94 daa er dyrket mark. Eiendommen består av våningshus bygget på 1980-tallet, et stabbur og et driftsbygg som fremstår i god stand. Med naturskjønn beliggenhet i fredelige omgivelser er dette et hjem hvor man kan finne roen. Tunet er pent opparbeidet med gruslagt gårdsplass og et pent stelt hageareal. Eiendommen ligger ved drikkevannskilde, så det vil være begrensninger knyttet til drift. Årlig erstatning fra Melhus kommune er ca. kr. 19 330,-

For den som er glad i turer i marka har man naturen i umiddelbar nærhet. Kort kjøreveg til Korsvegen som har flere servicefunksjoner, skole og idrettslag. Trondheim når man på ca 35 minutter.


Eiendomsmegler **Jonas Toftemo**

«ALT SOM ER VERDT Å GJØRE,
ER VERDT Å GJØRES BRA.»

Lord Philip Chesterfield



«Verdifulle kunder
fortjener verdifull
rådgivning.»



Proaktiv Heimdal

Beliggenhet

Vårt kontorlokale ligger sentralt til i Heimdal sentrum. Gratis kundeparkering.

Heimdal

Søbstadvegen 1a, Heimdal
Tlf.: +47 72 59 92 40
E-post: heimdal@proa.no

Vi er syv engasjerte og erfarne medarbeidere som har ett felles, overordnet mål; Fornøyde kunder. En vellykket bolighandel krever tid, kunnskap og engasjement.

Kjeden har vokst frem etter at grunnleggerne var med på å bygge Postbanken Eiendomsmegling, for deretter å bygge Aktiv Eiendomsmegling. Proaktiv Eiendomsmegling ble til fordi vi ønsket å lage en kjede som var fristilt fra bankstrategi og dermed hadde et rent fokus på den kvalitative delen av meglingen som vi mener er den som skaper merverdi for kundene.

Vi i Proaktiv Eiendomsmegling på Heimdal stiller høye krav til hvordan vi presenterer din bolig. Vi benytter profesjonell boligfotograf. Fotografen kommer i etterkant av at du har hatt en

vederlagsfri rådgivningstime med vår dyktige boligstylist. I tillegg får du hos oss en megler som aktivt gir råd og anbefalinger under salgsprosessen.

Vår markedsføring er svært omfattende og vi er stolte av å ha markedets mest stilfulle og gjennomførte prospekter. Flinker mennesker med det beste materialet, de beste metodene, den riktige motivasjonen skaper alltid det beste resultatet for kundene. Så dersom du vurderer å selge bolig, vil det lønne seg å høre med oss.

Velkommen. Vi gleder oss til å høre fra deg.



GRØTAN / KORSVEGEN

Kommune: Melhus / **Område:** Grøtan / Korsvegen

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

Beliggenhet

Drømmer du om en hverdag med naturen som nærmeste nabo? Denne flotte landbrukseiendommen ligger idyllisk til i rolige om naturskjønne omgivelser. Her kan du senke skuldrene og nyte stillheten og den friske luften. Den romslige tomten gir rikelig med plass og skaper en lun og privat ramme rundt eiendommen. Her kan du enkelt finne roen, enten om du nyter morgen kaffen ute, følger årstidene på nært hold eller ønsker et sted hvor både dyr og mennesker trives. Er du interessert i fiske har eiendommen fiskerett i vannet. Eiendommen ligger i nærheten av en drikkevannskilde, og omfattes derfor av enkelte bestemmelser som skal ivareta vannkvaliteten. Dette medfører noen begrensninger for bruk og utvikling av eiendommen, men bidrar samtidig til å bevare vakker natur og den fredelige atmosfæren som gjør området så spesielt. Her får du muligheten til å skape et hjem i naturskjønne omgivelser. Et sted hvor ro, rom og nærhet til naturen står i sentrum.

OFFENTLIG TRANSPORT

🚏 Stensetkrysset Linje 504	8 min 🚗 7.4 km
🚏 Kvål stasjon Linje R60, R70	15 min 🚗 13.6 km
✈️ Trondheim Værnes	58 min 🚗

DAGLIGVARE

Coop Prix Korsvegen	11 min 🚗
Post i butikk, PostNord	10.3 km
Coop Prix Kvål	14 min 🚗

VARER/TJENESTER

🛒 Melhus Kjøpesenter	21 min 🚗
🏪 Apotek 1 Melhus	20 min 🚗

SPORT

⚽ Korsvegen idrettsplass Fotball	12 min 🚗 10.6 km
⚽ Eid skole Aktivitetshall, ballspill	13 min 🚗 11.5 km
🏊 Impuls Treningssenter Melhus	20 min 🚗
🏊 3T-Melhus	20 min 🚗

Nabolaget ditt!

Stedet du bor blir en del av deg



Følgende avstander kan fremheves:
- Korsvegen ca 12 minutter
- Melhus ca 25 minutter
- Trondheim ca 35 minutter.

På Korsvegen har man flere servicefunksjoner. Har man behov for et større utvalg når man Melhus sentrum på ca 25 minutter. I sentrum finner du blant annet Melhustorget

«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»



Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.
Passer det dine ønsker og behov?



kjøpesenter Et utvidet og moderne senter med matopplevelser, butikker og sosiale møteplasser. Her finner man større kjedebutikker og mindre, lokale forhandlere som bl.a. Rema 1000, Apotek, jernvarehandel, butikker innen kosmetikk og klær, kaféer, restauranter og vinmonopol. I sentrum finner man i tillegg tannklinikk, flere restauranter, Coop Extra, legesenter, bank, treningssenter, bibliotek og kino.

Eiendommen sogner til Eid barne- og ungdomsskole med SFO-ordning. Skolen har basseng, ishockeybane, ballbinge, skiløype, båthus m/kanoer, grillhytter, gapahuker og tilgang til store naturområder til bruk i undervisningen. Like ved skolen ligger Eid barnehage.


Leik idrettslag tilbyr aktiviteter innenfor idrett og trim for store og små enten om du ønsker å drive med håndball, fotball, ishockey, ski, orientering eller friidrett.

Bebyggelse
Spredt bebyggelse bestående av landbrukseiendommer, noe fritid og eneboliger.



Adkomst
Adkomst via privat veg. Privat veg er ca. 2km lang. Bennavegen er offentlig veg. Brøyting og vedlikehold deles mellom naboer.

BOLIGMASSE



SKOLER

Eid skole (1-10 kl.) 156 elever, 9 klasser	13 min 11.6 km
Rosmælen skole (1-7 kl.) 125 elever, 7 klasser	13 min 12.6 km
Gåsbakken skole (1-7 kl.) 59 elever, 4 klasser	16 min 16 km
Øya ungdomsskole (8-10 kl.) 66 elever, 7 klasser	15 min 14 km
Øya videregående skole 160 elever	15 min 13.9 km
Melhus videregående skole 560 elever	23 min 21.9 km

BARNEHAGER

Eid barnehage (1-5 år) 54 barn	13 min 11.5 km
Rosmælen bhg - avd. Rosmælen (3-5 år) 36 barn	13 min 12.6 km
Rosmælen bhg. avd. Sorenskrivergårde... 21 barn	14 min 13.4 km

VELKOMMEN TIL GRØTVEGEN 141

Parkering

Biloppstillingsplass i driftsbygning med tre garasjeporter og oppstillingsplass på tunet.

Tomtestørrelse

317 362 m²

Beskrivelse av tomt

Landbruksareal på ca 317 daa. Arealet har følgende fordeling:
Dyrket mark: 95 daa.
Skog: 190 daa
Annet markslag: 23,8 daa
Bebyggd: 7 daa.

TAKST OG TILSTAND

Byggemåte

Våningshus er oppført i én etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Låve er har hovedsakelig støpt gulv, vegger er oppført i tre og kledd med panel, taket er et saltak og er tekket med metall plater. Deler av bygget har 2.etasjer. Leddportert i metall. Bygget er ikke tilstandsvurdert.

Stabbur er satt på pilarer, vegger i tømmer. Taket er et saltak og er tekket med plater. Bygget er ikke tilstandsvurdert.

Bygningssakskyndig

Ole Gunnar Bye (befaringsdato: Onsdag, 15. juli 2026)



Areal

Våningshus

Bruksareal:
Underetasje
BRA-i: 103 kvm
Total BRA: 103 kvm

1. etasje
BRA-i: 109 kvm
Total BRA: 109 kvm

Stabbur

Bruksareal:
1. etasje
BRA-i: 23 kvm
Total BRA: 23 kvm

2. etasje
BRA-i: 21 kvm
Total BRA: 21 kvm

Låve

Bruksareal:
1. etasje
BRA-i: 431 kvm
Total BRA: 431 kvm

2. etasje
BRA-i: 285 kvm

Total BRA: 285 kvm

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av NS3940(2023). Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på viktigheten av å lese igjennom rapportens TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, og lignende. Det er registrert totalt 2 stk. TG3, 11 stk. TG2 og 1 stk. TG-IU i tilstandsrapporten. Boligen har fått følgende TG3: Våtrom: Bad - Membran, tettesjikt og sluk Oppsummert: kke montert bunnlist under baderomsplater iht leggeanvisninger - det er sprekk på belegg i hjørne. - membran/tettesjikt er fra før år 2000 og vurderes som teknisk utdatert med høy risiko for svikt og fuktskader

Vaskerom
Oppsummering:
Det er ikke påvist tettesjikt på rommet og det er eldre plast sluk.

Boligen har fått følgende TG2: Fuktsikring og drenering - punktvis avflassing eller utfelling av salt-/kalkutslag på puss eller maling



Terrengforhold
- ikke tilstrekkelig fall bort fra bygning

Rom under terreng
- salt/kalkutsalg på murflater

Vinduer og dører
- værslitte karmen med behov for vedlikehold
- eldre enn 35 år med usikker levetid
- balkongdør med treg lås.

Yttervegg og fasade
- værslitt kledning

Renner og nedløp
-takrenner og nedløp har nådd over halvparten av forventet brukstid, det er usikker gjenværende levetid.

Taktekking
- Bygningsdelen har nådd alderskriteriet for usikker fremtidig funksjon

Vannledninger
- vannrør har nådd en alder som gir usikker fremtidig funksjon

Varmtvannsbereder
- Bereder har nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon

Våtrom: Bad- Sanitærutstyr
- fuktskade/svellinger i baderomsinnredning - det er tegn til tidvis lekkasje fra vannlås.

Våtrom: Bad - dokumentasjon
-Det mangler dokumentasjon for utførelsen av rommet.

TG-IU
Anlegget er ikke i drift.

For ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader, se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakkyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Oppvarming

Varmpumpe og vedfyring.



Info energiklasse

Energimerke:
Gul D

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.



"GRØTMOEN"

Velkommen til Grøtmoen og
denne idylliske
landbrukseiendommen.



NATURSKJØNNE OMGIVELSER

Eiendommen ligger i
naturskjønne omgivelser.





FISKE

Som grunneier har man rett til å fiske i vannet, både med båt (ikke motorisert) og fra land.











VELKOMMEN INN

Velkommen inn. Boligen er oppført med kjeller og første etasje. Første etasje inneholder tre soverom, bad, gangareal, kjøkken og stue.



HOVEDSOVEROM

Stort hovedsoverom med utgang til veranda. Praktisk garderobeløsning medfølger handelen.







KJØKKEN

Tiltalende kjøkken som har rikelig med skap- og benkeplass. Praktisk belysning både i og under overskap. Integrerte hvitevarer.



SPISEPLASSEN

Spiseplassen har sin naturlige plassering.



OPPVARMING

Oppvarming i form av vedfyring og varmepumpe.



LYST OG TRIVELIG

Store vindusflater bidrar til naturlig lysinnslipp og gir gode muligheter for å nyte utsikten







Et fredelig sted å bo - her kan du
finne roen og senke skuldrene
etter en lang arbeidsdag.



VERANDA

Delvis overbygd veranda.



UTEOMRÅDER

Herlige uteområder med flate grøntarealer.







BAD

Baderom med dusjkabinett, og stor baderomsinnredning.



VASKEROM

Praktisk vaskerom i kjeller.





KJERNEINFORMASJON

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Tomtestørrelse

317 362 m²

Beskrivelse av tomt

Landbruksareal på ca 317 daa. Arealet har følgende fordeling:
Dyrket mark: 95 daa.
Skog: 190 daa
Annet markslag: 23,8 daa
Bebyggd: 7 daa.

ØKONOMI

Formuesverdi primær

292.189,- for 2024

Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene utgjør kr. 3.396,- for 2026.
Avgiftene er fordelt på Renovasjon og eiendomsskatt.

Info formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på

tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet.
For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

Diverse

Faste løpende kostnader for denne type bolig er normalt strøm, kommunale avgifter, renovasjon, forsikringer, tv, internett, veg etc.
Da eiendommen ikke har vært bebodd av eier har vi ingen eksakt oversikt over eiendommens løpende kostnader.
Forannevnte punkter er ikke uttømmende.

Utdrag fra selgers egenerklæring:
3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja, tett drenering

7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
Ja, innsig av vann mellom gulv og mur.

8. Er det utført arbeid med drenering?
Ja, div. arbeide etter vannskade kjeller.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

Ja, diverse omgjøring med nytt kjøkken. Utført av faglærte i 2017.

11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
Ja, via brønn.

12. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja, sprukket varmerør i gulv.

13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Nytt kloakk og avløpsanlegg gjort i 2025 av faglærte.

16. Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Installert varmepumpe luft til vann i 2005.
- Anlegget er et eldre anlegg og er ikke i bruk.

18.Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Bytte av fyrkjele til vedovn.

28.Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?
Diverse begrensninger i forbindelse med Melhus og Trondheim vannverk.

Det er registrert et avvik fra Gauldal brann og redning.
Skorstein mangler bunn.

Det gjøres oppmerksom på at det er inngått avtale mellom denne eiendommen og eiendommen gnr 139 bnr 23 i Melhus kommune om grensejustering. Grensejusteringen går på at grense flyttes slik at naustet tilhørende gnr 139 bnr 23 kommer innom grensene. Dersom grensejusteringen ikke er avgjort innen overtagelse plikter kjøper å medvirke med nødvendige signaturer slik grensejusteringen kommer på plass senere. Naustet ved fritidseiendommen er eid av gnr 139 bnr 23, selv om denne er oppført utenfor tomtegrense.
Konferer megler ved spørsmål.

Eier har ikke bebodd eiendommen siden 1990-tallet og har dermed begrensent kjennskap om eiendommen og eiendommens beskaffenhet. Interessenter oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse og befaring før inngivelse av bud.

OFFENTLIGE FORHOLD

Ferdigattest/Midlertidig brukertillatelse

Eiendommen er oppført før 1998 og har ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven om at ferdigattest ikke utstedes for bygg/endringer som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed

ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.
Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt. ferdigattest / midl. brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er byggemeldt eller godkjent. Megler har ikke fått forelagt byggegodkjente tegninger for eiendommen. Det er uvisst om dette foreligger. Det lar seg derfor ikke kontrollere faktisk bruk mot godkjente tiltak. Kjøper overtar ansvar og risiko. Konferer med megler ved spørsmål

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5028/139/6:
08.11.1950 - Dokumentnr: 2023 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:15, 14 og 13 har veirett over gjeldende eiendom

15.01.1952 - Dokumentnr: 69 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Gjelder denne registerenheten med flere

17.02.1953 - Dokumentnr: 301 - Elektriske kraftlinjer
Hølonda kraftlag har rett til uten vederlag å føre verkete høy- og lavspendt ledningsnett m.m. over eiendommen.
Rettighetshaver: Melhus Elverk
Gjelder denne registerenheten med flere

31.10.1959 - Dokumentnr: 2534 - Bestemmelse om vegrett
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:21 har vegrett over gjeldende eiendom.. rett til fiske på hovedbrukets grunn.

31.10.1959 - Dokumentnr: 2535 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:20. har vegrett over gjeldende eiendom.. rett til fiske på hovedbrukets grunn.

31.10.1959 - Dokumentnr: 2536 - Bestemmelse om vegrett
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:19 har vegrett over gjeldende eiendom.. rett til fiske på hovedbrukets grunn.

29.06.1961 - Dokumentnr: 1304 - Bestemmelse om fiskerett
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:14 har rett til å fiske med faststående redskap på hovedbruket.

11.04.1964 - Dokumentnr: 814 - Bestemmelse om vegrett
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:29
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr: 139 Bnr: 29 Bestemmelse om fiskerett. Rett til å fiske med garn og andre fiskeredskaper på eiendommens grunn.

05.08.1968 - Dokumentnr: 2081 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23
Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver har rett til veg

og brønn, samt til å legge vannledninger over hovedbrukets eiendom. Også rett til å legge ledning for elektrisk strøm. Bestemmelse om fiskerett. Rett til å fiske med inntil to garn på hovedbruket.

04.03.1980 - Dokumentnr: 1181 - Bestemmelse om veg
Dersom veganlegg blir utført garanterer Melhus kommune for fullt og forsvarlig vedlikehold av vegen.
Gjelder denne registerenheten med flere

11.05.2017 - Dokumentnr: 499298 - Skjønn
Saksnr: 15-067574SKJ-STRO
Gjelder denne registerenheten med flere.
Saken gjelder skjønn for fastsettelse av erstatning for ekspropriasjon av rettigheter (klausulering) for eiere av boliger, fritids- landbruks- og skogeiendommer som helt eller delvis er beliggende i nedbørsfeltet til vannene Benna og Grøtvatnet i Melhus kommune.

14.10.2022 - Dokumentnr: 1162948 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23 har vegrett over gjeldende eiendom
Eiendommen gnr 139 bnr 23 skal ha veirett for bil over eiendommen gnr 139 bn3 6 i Melhus kommune. Veiretten følger gjeldende trase fra hovedveien (Grøtvegen), over gårdstunet of rem til eiendommen gnr 139 bnr 23 jft vedlagte kartskisse. Veiretten gjelder også besøkende til eiendommen gnr 139 bnr 23. Veiretten skal også gjelde bruk av tyngre kjøretøy som traktor, lastebil og anleggsmaskiner. Den til enhver tid eier av eiendommen gnr 139 bnr 23 og besøkende til eiendommen, skal ha rett til å parkere ved gårdstunet dersom veien ikke er kjørbar på grunn av snø eller vedlikehold. Eiendommen gnr 139 bnr 23 skal være fritatt for vedlikehold av veien og for betaling av utgifter til vedlikehold. Det samme gjelder utgifter til opparbeidelse av eventuell ny vei fra hovedveien (Grøtvegen) frem til eiendommen gnr 139 bnr 23.

14.10.2022 - Dokumentnr: 1162948 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23 Den til enhver tid eier av eiendommen og besøkende til eiendommen, skal ha rett til å parkere ved gårdstunet dersom veien ikke er kjørbar på grunn av snø eller vedlikehold.

14.10.2022 - Dokumentnr: 1162948 - Bestemmelse om brygge/flytebrygge
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23 har rett til anlegge flytebrygge på eiendommen
139/23 har rett til å anlegge flytebrygge på eiendommen gnr 139 bnr 6. Flytebryggen skal anlegges ved naustet og er merket med grønn markeringstusj på vedlagte kartskisse.

14.10.2022 - Dokumentnr: 1162948 - Bestemmelse om båt plass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23 skal ha rett til å etablere båtutlegg ved flytebrygga på eiendommen

14.10.2022 - Dokumentnr: 1162948 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23 skal ha bruksrett til naust ved Grøtvatnet på eiendommen.
Naustet ligger ved vannet rett nedenfor eiendommen gnr 139 bnr 23. Naustet ble bygd av tidligere eier av gnr 139 bnr 23.

04.06.2024 - Dokumentnr: 1516343 - Erklæring/avtale omhandler klausulen.
Rettighetshaver: Trondheim Kommune
Org.nr: 942 110 464
Rettigheter og plikter for å hindre fare for forurensning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om adkomstrett for Vannverkseier for inspeksjon

09.06.2026 - Dokumentnr: 640166 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23
Bestemmelse om snøbrøyting/strøing. Eiendommen gnr.139, bnr.23, har selv, eller ved innleid hjelp, rett til å brøyte vei over eiendommen gnr.139, bnr.6, fra hovedveien (Grøtveien) og frem til fritidseiendommen gnr.139, bnr.23.

09.06.2026 - Dokumentnr: 640166 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23
Bestemmelse om snøbrøyting - Eiendommen gnr.139, bnr.23, har selv, eller ved innleid hjelp, rett til å brøyte vei over eiendommen.

09.06.2026 - Dokumentnr: 640166 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk. Eiendommen gnr. 139, bnr. 23, har rett til å felle trær på eiendommen gnr. 139, bnr.6, som skygger for sol og tar utsikt på eiendommen.

09.06.2026 - Dokumentnr: 640166 - Bestemmelse om brensel/ved
Rettighetshaver: Knr:5028 Gnr:139 Bnr:23. Eiendommen gnr.139, bnr.23, har rett til å hugge ved på eiendommen gnr.139, bnr.6.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i et område avsatt til LNRF i kommuneplanens arealdel. Det innebærer at det er restriktiv praksis med henhold til bygging, endring og utskilling av eiendommer ettersom det er generelt bygge- og deleforbud i LNRF-områder. Eiendommen omfattes av en kalusul knyttet til vern av drikkevannskilden. Denne klausulen innebærer enkelte begrensninger på bruk og disponering av eiendommen. Intressenter oppfordres til å sette seg grundig inn i klausulens innhold og hvilke konsekvenser dette kan ha for eiendommen.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett. Privat vann via brønn. Det er privat avløpsanlegg på eiendommen. Anlegget er etablert som en tett tank med nivåmålere slik at det kan bli varslet når

det er behov for tømming. . Hyppighet av tømming vil variere ut i fra bruk. Det har pt ikke blitt satt ivert abonnement på tømming, så vi har dermed ingen eksakt kostnad på dette. Megler har forespurrt ReMidt om kostnader knyttet til slamtømming og pris pr gang. Konferer megler ved spørsmål.

Radonmåling

Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvarlige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie. I de tilfeller hvor det ikke er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

Grunnboksdato

Fredag, 7. august 2026

Konsesjon og odel

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht. Konsesjonsloven.
Selger har risikoen for at det er avtalt for høy kjøpesum etter Konsesjonslovens § 9a, og at kjøpers eierform får innvilget konsesjon dersom eierformen er annet enn personlig eierskap.
Kjøper har risikoen for at konsesjon nektes medgrunnlag i Konsesjonslovens øvrige bestemmelser.

Dersom avtalt kjøpesum ikke godkjennes, står partene fritt til å enten:
1. fratre avtalen uten å kunne kreve noe overforhverandre, eller
2. gjennomføre handelen til den pris konsesjonsmyndighetene fastsetter.

Det er altså kjøpers risiko og kostnad å oppnåkonsesjon, unntatt tilfeller hvor konsesjon nektes med bakgrunn i at avtalt kjøpesum er for høy, eller at kjøpers eierform ikke får innvilget konsesjon.
Kjøper plikter å påklage et eventuelt negativt konsesjonsvedtak, for egen regning og risiko og i samråd med selger. Dersom en klage ikke fører fram, må kjøper forholde seg til de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Slike forhold gir ikke rett til prisavslag, avtalt kjøpesum må betales fullt ut til selger ved avtalt forfall uavhengig av konsesjonsvedtaket, med mindre årsaken til konsesjonsavslaget er fordi avtalt kjøpesum er for høy eller kjøpers eierform ikke får innvilget konsesjon.

Det gjøres oppmerksom på at et negativt konsesjonsvedtak i ytterste konsekvens kan medføre at kjøper må videreselge

eiendommen til noen andre. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker, og betales av kjøper. Kjøper forplikter seg til å søke konsesjon snarest mulig etter kontraktsignering.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. Om kjøpers formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, dvs. om kjøper vil oppfylle boplikt. Normalt skal kjøper tilflytte eiendommen innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter oppfylle personlig boplikt i 5 år.
2. Om kjøpet innebærer en driftsmessig god løsning (driveplikt på jorda iht. Jordlova)
3. At kjøper anses skikket til å drive eiendommen.
4. At kjøpet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

I tillegg skal kommunen vurdere om den avtalte kjøpesummen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.

Videre skal også kommunen vurdere om kjøpers eierform, dersom eierformen er annet enn personlig eierskap, fører til fordeler for landbruksdriften sammenlignet med personlig

Det er odel på eiendommen. Selger innestår for at samtlige kjente, myndige odelsberettigede, har skriftlig fraskrevet seg odelen. Kjøper bærer risikoen for at eventuelle ukjente og/eller umyndige odelsberettigede går til odelsløsningssak. hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten, jf. vedlagte erklæringer. Det tas forbehold om ukjente odelsberettigede.

PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER

Omk. kjøper beskrivelse

4 490 000,00 (Prisantydning)

4 490 000,00 (Kontraktsum totalt)

Omkostninger

17 900,00 (Bolgikjøperforsikring * (valgfritt))
112 250,00 (Dokumentavgift)
545,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)
545,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)

113 340,00 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring))
131 240,00 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring))

4 603 340,00 (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperforsikring))
4 621 240,00 (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring))

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Selger har godkjent salgsoppgaven. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må

kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt

boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvisisjon av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtakelse

Overtakelse etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtakelse i budskjema.

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å inngi bud.

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Eier

Svenn Erik Grøtan

Meglers vederlag

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,50% av salgssum. Estimert provisjon kr. 106 250 (beregnet av prisantydning inkl. evt. fellesgjeld, minimum kr. 0).

I tillegg kommer følgende faste vederlag: Elektronisk signeringsgebyr kr 500,00, Kredittkostnad kr 4 500,00, Markedspakke kr 23 900,00, Meglers deltakelse på overtakelse kr 2 950,00, Oppgjørshonorar kr 6 990,00, Salgsgaranti kr 10 000,00, Spørring i grunnboken kr 250,00, Tilretteleggingsgebyr kr 16 900,00, Trykking av prospekt kr 2 500,00, Visning (pr. stk. / pr. time) kr 2 950,00. Sum faste vederlag kr. 71 440.

I tillegg kommer følgende utlegg og andre utgifter: Kopi av heftelser/servitutter foreløpig beregnet til 6 900,- (kr. 300,- pr stk). kr 6 900,00, Utlegg fotograf kr 6 000,00, Utlegg kommunale opplysninger kr 4 311,00, Utlegg tinglysingsgebyr sikringsobligasjon/urådighet kr 545,00, Tilstandsrapport (faktura fra takstmann) kr 20 400,00. Sum utlegg og andre utgifter kr. 38 156.

Totale kostnader kr. 109 596.

Dersom oppdraget blir sagt opp av Oppdragsgiver før oppdragstidens utløp uten at salg er kommet i stand eller at oppdraget ikke blir fornyet, har Megler ved provisjonsbasert avtale, krav på tilretteleggingsgebyr og utlegg. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten hensyn til oppsigelsen.

Dersom oppdraget utløper uten at handel er kommet i stand, og oppdraget ikke blir fornyet, har Megler ved provisjonsbasert eller fastpris avtale krav på tilretteleggingsgebyr og utlegg. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten hensyn til oppsigelsen.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at vi lagrer personopplysninger på interessenter, budgivere og kjøpere. Videre opplyser vi at mulighetene for å slette sine personopplysninger er begrenset, som følge av at eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, iht. eiendomsmeglingsforskriften. Du kan lese om vår behandling

Kjerneinformasjon

av personopplysninger i vår personvernerklæring på <https://proaktiv.no/personvernerklæring>

Hvitvaskingsreglene

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Dato salgsoppgave
13.8.2026

VEDLEGG

«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»
-Edmund Burke

Trondheim Syd Eiendom AS



Egenerklæring

Grøtvegen 141, 7212 KORSVEGEN

20 Jun 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse

Postadresse

Enhetsnummer

Grøtvegen 141

Grøtvegen 141

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

☐ Ja

☒ Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

☐ Ja

☒ Nei

Når kjøpte du boligen?

1980

Har du selv bodd i boligen?

☒ Ja

☐ Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

1980-1995

Informasjon om eksisterende husforsikring

Fremtind Forsikring AS-70

Informasjon om selger

Selger

Grotan, Svenn Erik

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Side 1

Våtrom

1Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

2Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade

3Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv feilen og omfanget

tett drenering

4Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Kjeller

5Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?

Ikke relevant for denne boligen.

6Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?

☒ Ja

☐ Nei

7Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv omfanget

innsig av vann mellom gulv og mur

8Er det utført arbeid med drenering?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

8.1.1Navn på arbeid

Nytt arbeid

8.1.2Årstall

usikker

8.1.3Hvordan ble arbeidet utført?

Side 2

74

GRØTVEGEN 141

PROAKTIV.NO

75



☐ Faglært

☒ Ufaglært

8.1.7

Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte
div. arbeide etter vannskade kjeller

Elektrisitet

9

Har det vært feil på det elektriske anlegget?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

10

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1

Navn på arbeid
Nytt arbeid

10.1.2

Årstall
2017

10.1.3

Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært

☐ Ufaglært

10.1.4

Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
div. omgjøring med nytt kjøkken

10.1.5

Hvilket firma utførte jobben?
kvål elinstallasjon

10.1.6

Har du dokumentasjon på arbeidet?

☐ Ja

☒ Nei

Rør

11

Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avlopskvern eller liknende?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Spesifiser hvilken type
brønn

12

Har det vært feil på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

sprukket varmerør i gulv

13

Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

13.1.1

Navn på arbeid
Nytt arbeid

13.1.2

Årstall



2025

13.1.3

Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært

☐ Ufaglært

13.1.4

Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
nytt kloakk og avlopsanlegg

13.1.5

Hvilket firma utførte jobben?
peab

13.1.6

Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja

☐ Nei

Ventilasjon og oppvarming

14

Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

15

Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

16

Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

16.1.1

Navn på arbeid
Nytt arbeid

16.1.2

Årstall
2005

16.1.3

Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært

☐ Ufaglært

16.1.4

Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
varmepumpe luft vann

16.1.5

Hvilket firma utførte jobben?
løhre vvs

16.1.6

Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja

☐ Nei

Skjevheter og sprekker

17

Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?

☐ Ja

☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

18

Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

☒ Ja

☐ Nei, ikke som jeg kjenner til



Beskriv feilen eller endringen
bytte av fyrkjele til vedovn

Sopp og skadedyr

19

Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

20

Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?

Ikke relevant for denne boligen.

21

Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

22

Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

Ikke relevant for denne boligen.

Planer og godkjenninger

23

Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

24

Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?

☐ Ja ☒ Nei

25

Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

☐ Ja ☒ Nei

27

Er det utført radonmåling?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

28

Er det andre forhold av betydning eller sjananse for eiendommen eller nærområdet?

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv nærmere hvilke forhold

div.begrensninger i fbm. melhus og tr heim vannverk

29

Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

Ikke relevant for denne boligen.

30

Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

Ikke relevant for denne boligen.



Andre opplysninger

31

Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

32

Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 56084023

Egenerklæringsskjema

Name

Svenn Erik Grøtan

Date

2026-06-20

Identification

 Svenn Erik Grøtan

Grøtvegen 141

7212 KORSVEGEN

Tilstandsrapport

Eierskifte

Boligtype:

Våningshus

Byggeår:

1983

Våningshus BRA:

212 m²

Våningshus BRA-i:

212 m²

Sum alle bygg BRA:

972 m²

Sum alle bygg BRA-i:

212 m²

Rapportdato:

15.7.2026 (Gyldig til 15.7.2027)

Samlet vurdering

TG-0

1

TG-1

17

TG-2

11

TG-3

2

TG-IU

1

 **Supertakst**

GNR: 139 BNR: 6

Ole Gunnar Bye
Takstingeniør
Takst-Forum Trøndelag AS

ogb@tft.no
45479696

Grøtvegen 141
7212 Korsvegen

1. Tilstandsgradene

TG-0	Tilstandsgrad 0: Ingen avvik Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.
TG-1	Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.
TG-2	Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader
TG-3	Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd
TG-IU	Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

2. Om rapporten

Om rapporten	Tilstandsrapporten er utarbeidet i henhold til forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel). Tilstandsgrader (TG) er fastsatt i tråd med kriteriene i NS 3600:2025. Bygningsdeler, komponenter eller forhold som ikke omfattes av forskriftens minimumskrav, men som er inkludert i denne rapporten, er vurdert etter NS 3600:2025. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte. Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.
Struktur og referansenivå	Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler. Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.
Takstrappen	Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Dokumentasjon på håndverkertjenester	Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.
Hvordan undersøkelsene skal skje	Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.
Metode for aldersvurdering	Aldersvurderinger av bygningsdeler er utført i henhold til NS 3600:2025 Tillegg C. For den enkelte bygningsdel er relevant tabell i Tillegg C lagt til grunn. Vurderingen baseres på registrert byggeår eller dokumentert rehabiliteringsår. Dersom eksakt alder ikke er dokumentert, er byggeår lagt til grunn. Når alderskriteriet for usikker fremtidig funksjon er nådd eller passert, angis dette særskilt under aktuell bygningsdel og inngår i grunnlaget for fastsettelse av tilstandsgrad.

3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er oppsummert nedenfor. Feltet Begrunnelse gir en kort forklaring på hvorfor tilstandsgraden er satt, og er ment som et forenklet sammendrag. Utfyllende vurderinger finnes i hovedrapporten.

Bygningsdeler med TG3	
Bygningsdel	Oppsummert begrunnelse for tilstandsgrad
Våtrom: Bad - Membran, tettesjikt og sluk	- ikke montert bunnlist under baderomsplater iht leggeanvisninger - det er sprekk på belegg i hjørne. - membran/tettesjikt er fra før år 2000 og vurderes som teknisk utdatert med høy risiko for svikt og fuktskader
Vaskerom	Det er ikke påvist tettesjikt på rommet og det er eldre plast sluk.

Bygningsdeler med TG2	
Bygningsdel	Oppsummert begrunnelse for tilstandsgrad
Fuktsikring og drenering	- punktvis avflassing eller utfelling av salt-/kalkutslag på puss eller maling
Terrengforhold	- ikke tilstrekkelig fall bort fra bygning
Rom under terreng	- salt/kalkutsalg på murflater
Vinduer og dører	- værslitte karmen med behov for vedlikehold - eldre enn 35 år med usikker levetid - balkongdør med treg lås.
Yttervegg og fasade	- værslitt kledning
Renner og nedløp	-takrenner og nedløp har nådd over halvparten av forventet brukstid, det er usikker gjenværende levetid.
Taktekking	- Bygningsdelen har nådd alderskriteriet for usikker fremtidig funksjon
Vannledninger	- vannrør har nådd en alder som gir usikker fremtidig funksjon
Varmtvannsbereder	- Bereder har nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon
Våtrom: Bad - Sanitærutstyr	- fuktskade/svellinger i baderomsinnredning - det er tegn til tidvis lekkasje fra vannlås.
Våtrom: Bad - Dokumentasjon	-Det mangler dokumentasjon for utførelsen av rommet.

Bygningsdeler med TG-IU	
Bygningsdel	Oppsummert begrunnelse for tilstandsgrad
Vannbåren varme	TG-IU er satt pga. anlegget ikke er i drift.

Lovlighet / HMS

Det er avvik på rekkverk, håndløper eller åpninger mellom trinn på innvendig trapp i forhold til dagens forskriftskrav
Rekkverk ved trapp er utført i henhold til krav som gjaldt på oppføringstidspunktet, men tilfredsstiller ikke dagens krav til høyde og det mangler håndløper. Åpninger mellom trinn er over 10cm. Selv om løsningen var forskriftsmessig ved oppføring, medfører avvik fra dagens krav økt risiko for fallulykker, særlig for barn, samt redusert sikkerhet ved bruk av trappen. Det er ikke krav om utbedring av forholdet slik det fremstår i dag. Likevel anbefales det å vurdere oppgradering av rekkverket for å oppnå et sikkerhetsnivå i tråd med dagens krav.
Det er avvik fra dagens forskrift på høyde og åpninger i rekkverk til balkong/terrasse/utvendig trapp
Rekkverk på terrasse er utført i henhold til krav som gjaldt på oppføringstidspunktet, men tilfredsstiller ikke dagens krav til høyde og/eller åpninger i rekkverket. Selv om rekkverket var forskriftsmessig ved oppføring, medfører avvik fra dagens krav økt risiko for fallulykker, særlig for barn. For store åpninger eller lav høyde kan gi utilstrekkelig sikring ved opphold på terrasse. Det er ikke krav om utbedring av forholdet slik det fremstår i dag. Likevel anbefales det å vurdere oppgradering av rekkverket for å oppnå et sikkerhetsnivå i tråd med dagens krav.

4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato	Rapportdato
15.7.2026	15.7.2026

Hjemmelshavere

Navn:	Svenn Erik Grøtan	Tilstede ved inspeksjon:	Ja
-------	-------------------	--------------------------	----

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? **Nei**

Informasjon om bygningssakkyndig

Navn:	Ole Gunnar Bye	Telefon:	45479696
Firma:	Takst-Forum Trøndelag AS	Epost:	ogb@tft.no
Tittel:	Takstingeniør	Adresse:	Industriveien 21, 7080 Heimdal
Profesjonsansvarsforsikring:	Frende Forsikring		
			

Informasjon om boligen

Adresse:	Grøtvegen 141, 7212 Korsvegen				
Kommunenr:	5028	Gårdsnr:	139	Bruksnr:	6
Seksjonsnr:		Andelsnr:		Leilighetsnr:	
Byggeår:	1983				
Boligtype:	Våningshus				

Generell beskrivelse av boligen:
Våningshus er oppført i én etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggteknisk forskrift		
Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:		
Internt bruksareal	BRA-i	Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.
Eksternt bruksareal	BRA-e	Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg.
Innglasset balkong	BRA-b	Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.
Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.		
Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).		
For mer informasjon se her: https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html		

Oppsummering av BRA alle bygg

Bygg	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
Våningshus	212	212	0	0	51
Låve	716	0	716	0	0
Stabbur	44	0	44	0	0
Totalt m²	972	212	760	0	51

Bygning: Våningshus

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
Kjeller	103	103 Romfordeling: Gang, vaskerom, 2 innredet boder og 4 grov boder.	0	0	0
1. etasje	109	109 Romfordeling: Vindfang, 2 ganger, stue, kjøkken, 3 soverom, bad og toalett.	0	0	51
Totalt m²	212	212	0	0	51

Bygning: Låve

Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
1. etasje	431	0	431 Romfordeling: Låve.	0	0
2. etasje	285	0	285 Romfordeling: Låve.	0	0
Totalt m²	716	0	716	0	0

Bygning: Stabbur

Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
1. etasje	23	0	23 Romfordeling: Stabbur.	0	0
2. etasje	21	0	21 Romfordeling: Stabbur.	0	0
Totalt m²	44	0	44	0	0

Gulvareal

Etasje	GUA (gulvareal)	BRA (målbart areal)	ALH (arealer med lav himlingshøyde)
2. etasje	23	21	2
Totalt m²	23	21	2

6. Hovedrapport

6.1 Fuktsikring og dreneringTG-2

Konstruksjonsprinsipp	Bygning med vegger og rom under terreng
Er hele eller deler av drenering skiftet/utbedret etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det ved innvendig inspeksjon registrert symptom på nedsatt funksjon eller funksjonssvikt?	Ja
Observerte avvik: Punktvís avflassing eller utfelling av salt-/kalkutslag på puss eller maling	
Oppsummering	TG-2
Boligen har vegger og rom under terreng, og drenering med tilhørende fuktsikring er fra opprinnelig byggeår i 1983. Ved innvendig inspeksjon er det registrert symptomer på nedsatt funksjon. Drenering og fuktsikring har en forventet teknisk levetid, og alderen tilsier at funksjonen er redusert. Det må påregnes utbedring av drenering og fuktsikring for å hindre fuktinntrengning i konstruksjoner under terreng. Tilstandsgraden er satt til TG2.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Drenering og fuktsikring bør følges opp gjennom jevnlig kontroll av konstruksjoner mot terreng. På grunn av alder må det påregnes behov for vedlikehold, utbedringer eller utskifting på kortere eller lengre sikt.	

6.2 Grunnmur og fundamentTG-1

Type Fundament/grunnmur	Grunnmur med underetasje
Type byggegrunn	Ukjent byggegrunn
Er det påvist sprekker, skader eller skjevheter?	Nei
Oppsummering	TG-1
Grunnmur er oppført i lecastein med underetasje, og byggegrunn er ukjent. Det er ikke påvist sprekker, skader eller skjevheter i grunnmur eller fundament ved befaringen.	

6.3 TerrengforholdTG-2

Er bygningen utsatt for tilsig av overflatevann?	Ja
Observerte avvik: Ikke tilstrekkelig fall bort fra bygning Beskrivelse: Gjelder for baksiden av boligen, ved blomsterbed og under terrasse.	
Er kontrollert bortledning av takvann mangelfull?	Nei

Oppsummering	TG-2
Terrenget rundt boligen har utilstrekkelig fall enkelte steder, noe som medfører at bygningen er utsatt for tilsig av overflatevann på baksiden ved blomsterbed og under terrassen. Bortledning av takvann er kontrollert og vurderes som tilfredsstillende. Manglende terrengfall mot bygningen kan over tid gi økt fuktbelastning mot grunnmur og fare for fuktinntrengning i konstruksjonen. Det anbefales å etablere fall bort fra bygningen på de aktuelle områdene.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Terrengforholdene bør holdes under observasjon, spesielt i perioder med mye nedbør og snøsmelting. Dersom det registreres at overflatevann ledes mot grunnmur, bør tiltak for å etablere tilstrekkelig fall bort fra bygningen vurderes.	

6.4 Rom under terreng

TG-2

Type rom under terreng	Delvis innredet
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det foretatt hulltaking i utlektet vegg eller i oppforet tregulv?	Ja
Beskrivelse av hulltakingen:	
Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i gang.	
Er det påvist fukt eller fuktskader i konstruksjonen?	Ja
Observerte avvik: Salt/kalkutsalg på murflater	
Angi måleresultater av fuktmåling	
Det ble målt 12 vekt% fuktinnhold i treverket. Måleresultatet indikerer tørre forhold og gir ingen indikasjon på forhøyet fuktinnhold eller skadelig oppfukting i den undersøkte konstruksjonen på måletidspunktet.	
Oppsummering	TG-2
Rommet under terreng er delvis innredet, og det er ikke gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår fra 1983. Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i gang, hvor fuktmåling viste 12 vekt% fuktinnhold i treverket, noe som indikerer tørre forhold uten tegn til skadelig oppfukting på måletidspunktet. Det er likevel påvist fukt eller fuktskade i konstruksjonen, og tilstandsgarden settes til TG2. Dersom forholdet ikke utbedres, kan videre fuktpåvirkning føre til nedbrytning av tilstøtende materialer og redusert innemiljø. Nærmere undersøkelser og eventuell utbedring anbefales.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Det vises til anbefalte tiltak under bygningsdelene Fuktsikring og drenering. Gjennomføring av disse tiltakene vil bidra til å redusere fuktbelastningen i kjelleren.	

6.5 Balkong, terrasse, platting

TG-1

Type	Terrasse, Platting
Er balkong, terrasse, takterrasse helt eller delvis over innvendige rom?	Nei
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja
Platting og inngangsparti er nytt.	
Er det synlig tegn på skader/skjevheter/konstruksjonssvikt?	Nei
Er balkong / terrassen tekket?	Nei
Oppsummering	TG-1
Platting og inngangsparti er nyere. Det er ikke registrert synlige tegn på skader, skjevheter eller konstruksjonssvikt.	

6.6 Vinduer og dører

TG-2

Beskrivelse	
Vinduer med 2-lags glass. Tett ytterdør uten glassfelt. Balkongdører med 2-lags glass	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja
Balkongdør på stue er fra 2010.	
Er det påvist punkterte glass?	Nei
Er det påvist værslitte karmer, fuktskader eller råteskader?	Ja
Observerte avvik: Værslitte karmer med behov for vedlikehold	
Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?	Nei
Er isolerglassruter eldre enn 35 år?	Ja
Observerte avvik: Eldre enn 35 år med usikker levetid	
Oppsummering	TG-2
Vinduer og balkongdører har 2-lags isolerglass hovedsakelig fra byggeåret, mens balkongdøren på stuen er fra 2010. Det er ikke påvist punkterte glass, værslitte karmer, fukt- eller råteskader, og heller ingen avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord eller omramming. Isolerglassrutene er imidlertid eldre enn 35 år, og glass fra denne perioden må påregnes å kunne punktere på grunn av alder. Det anbefales å ta høyde for utskifting av vinduer og dører etter hvert som isolerglassene svikter. Eldre balkongdør på stue er vanskelig å lås opp og igjen.	

6.7 Yttervegg og fasade

TG-2

Type veggkonstruksjon:	Trekonstruksjon
Type fasade/kledning:	Stående kledning, Liggende kledning
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det observert tegn til fuktskader i veggkonstruksjonen/fasader?	Nei
Er det liten eller ingen lufting av kledningen?	Nei
Er det manglende musetetting i nedkant av kledning/plater?	Nei
Oppsummering	TG-2
Yttervegg er oppført som trekonstruksjon og er kledd med både stående og liggende kledning. Det er ikke registrert tegn til fuktskader i veggkonstruksjon eller fasade, og kledningen har tilfredsstillende lufting samt musetetting i nedkant. Det er ikke opplyst om utførte arbeider etter opprinnelig byggeår. Det registreres værslett kledning, særlig gjelder dette for gavlvegger.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Det anbefales vedlikehold og nødvendige utbedringer av fasade og veggkonstruksjon for å hindre videre skadeutvikling.	

6.8 Renner og nedløp

TG-2

Er det synlige avvik på takrenner og nedløp?	Nei
Oppsummering	TG-2
Takrenner og nedløp har oversteget halvparten av forventet brukstid og har usikker gjenværende levetid.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Det anbefales å bytte takrenner og nedløp i sammenheng med fremtidig utskifting av taktekkingen.	

6.9 Skorstein over tak

TG-1

Inspisert fra:	På tak
----------------	--------

6.10 Takkonstruksjon og loft

TG-1

Type konstruksjon	Kaldt loft (uinnredet)
Er loftet tilgjengelig for inspeksjon?	Ja
Utvendig inspeksjon	På tak
Er det tegn til svekkelser/vesentlige skjevheter/nebøyninger i konstruksjonen?	Nei
Er ventilering/lufting av konstruksjonen utilstrekkelig eller usikker?	Nei
Er det tegn til fukt på innvendige overflater som kan skyldes lekkasjer eller kondens?	Nei
Er det registrert spor etter skadedyr eller fuktkrevende insekter?	Nei
Oppsummering	TG-1
Boligen har et kaldt, uinnredet loft med saltakskonstruksjon i tre, tekket med betongstein. Loftet var tilgjengelig for inspeksjon, og konstruksjonen ble besiktiget både utvendig på tak og innvendig. Det ble ikke registrert svekkelser, vesentlige skjevheter eller nedbøyninger i konstruksjonen, og heller ingen tegn til fukt fra lekkasjer eller kondens. Det ble ikke funnet spor etter skadedyr eller fuktkrevende insekter, og ventileringen av konstruksjonen vurderes som tilstrekkelig.	

6.11 Taktekking

TG-2

Takform	Saltak
Type tekking	Betongstein
Inspisert fra	På tak
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er takvinkel/helling på taket utilstrekkelig i forhold til valgt tekkemateriale?	Nei

Er det registrert skader, deformasjoner eller begroing på taktekkingen?	Nei
Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer?	Nei
Er alderskriteriet for usikker fremtidig funksjon nådd eller passert?	Ja
Taktekking og undertak har nådd en alder som øker risikoen for lekkasjer, som kan føre til omfattende og kostbare reparasjoner av underliggende konstruksjoner dersom en ikke foretar tiltak på konstruksjonene før dette oppstår.	
Oppsummering	TG-2
Taket er et saltak tekket med betongstein, inspisert fra tak. Det er ikke registrert skader, deformasjoner eller begroing på taktekkingen, og takvinkelen vurderes som tilstrekkelig for valgt tekkemateriale. Beslag og inndekninger rundt pipe og øvrige takgjennomføringer er uten synlige avvik. Taktekking og undertak har imidlertid nådd en alder som gir økt risiko for lekkasjer. Dersom det ikke foretas tiltak før en eventuell lekkasje oppstår, kan dette føre til omfattende og kostbare reparasjoner av underliggende konstruksjoner.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Det anbefales planlegging for framtidige utbedringer eller utskifting av tekkingen som følge av alder og slitasje.	

6.12 Etasjeskille og gulv på grunn

TG-1

Type	Trebjelkelag, Støpt gulv på grunn
Resultat skjevhetsmåling	
Måleresultat: Skjevhetsmålinger er gjennomført i 2 utvalgte rom. Målingene angir høydeforskjell mellom høyeste og laveste punkt i rommet:	
Rom 1 – 10 mm Rom 2 – 10 mm	
Oppsummering	TG-1
Etasjeskillet er utført som trebjelkelag, med støpt gulv på grunn i kjeller. Ved befaringen ble det registrert stedvis knirk i gulvet. Skjevhetsmålinger i to utvalgte rom viser en høydeforskjell på inntil 10 mm mellom høyeste og laveste punkt. Registrerte avvik anses som normalt for konstruksjonens alderi og medfører ingen umiddelbare tiltak.	

6.13 Ildsted/Skorstein innvendig i boligen

TG-1

Er det framlagt tilsynsrapport fra brannforebyggende enhet som er nyere enn 5 år?	Nei
Type pipe	Elementpipe
Er mer enn to sider av elementpipen innkledd?	Nei
Er avstanden mellom ildsted og brennbart materiale for liten?	Nei

Er feieluke eller sotluke plassert for nær brennbart materiale?	Nei
Oppsummering	TG-1
Boligen har en elementpipe med tilknyttet ildsted. Ved befaring ble det ikke registrert for liten avstand mellom ildsted og brennbart materiale, og feie- eller sotluke er ikke plassert for nær brennbart materiale. Elementpipen er innkledd på maksimalt to sider. Det foreligger imidlertid ingen tilsynsrapport fra brannforebyggende enhet som er nyere enn fem år, noe som gir manglende dokumentasjon på ildstedets og pipens tilstand og godkjenning.	

6.14 Innvendig trapp

TG-1

Er det påvist avvik utover normal slitasje?	Nei
Trapp i tre med åpne trinn.	
Oppsummering	TG-1
Boligen har innvendig trapp i tre med åpne trinn. Det er ikke påvist avvik utover normal slitasje.	

6.15 Kjøkken

TG-1

Beskrivelse	
Kjøkkenet har laminat på gulv, malt overflate på vegger og laminat over benk. Malt panel i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert stekovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap.	
Er det påvist fukt/skader rundt vask/varmtvannsbereder/kjøleskap/oppvaskmaskin/innredning?	Nei
Oppsummering overflater og innredning	TG-1
Kjøkkenet har laminat på gulv, malt overflate på vegger og laminat over benk, samt malt panel i himling. Innredningen omfatter mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og integrert stekovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke påvist fukt eller skader rundt vask, bereder, kjøleskap, oppvaskmaskin eller innredning.	
Type avtrekk	Mekanisk
Er det registrert avvik på avtrekk?	Nei
Oppsummering avtrekk	TG-1
Kjøkkenet har mekanisk avtrekk. Det er ikke registrert avvik på avtrekket ved befaringen.	

6.16 Lovlighet / HMS

Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?	Ikke kontrollert
Har boligen åpenbare ulovligheter (F.eks ulovlige bruksendringer)?	Nei
Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?	Nei
Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?	Ikke kontrollert
Det er ikke fremlagt kommunal info.	
Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?	Nei
Er det avvik på rekkverk, håndløper eller åpninger mellom trinn på innvendig trapp i forhold til dagens forskriftskrav?	Ja
Rekkverk ved trapp er utført i henhold til krav som gjaldt på oppføringstidspunktet, men tilfredsstiller ikke dagens krav til høyde og det mangler håndløper. Åpninger mellom trinn er over 10cm. Selv om løsningen var forskriftsmessig ved oppføring, medfører avvik fra dagens krav økt risiko for fallulykker, særlig for barn, samt redusert sikkerhet ved bruk av trappen. Det er ikke krav om utbedring av forholdet slik det fremstår i dag. Likevel anbefales det å vurdere oppgradering av rekkverket for å oppnå et sikkerhetsnivå i tråd med dagens krav.	
Er det avvik fra dagens forskrift på høyde og åpninger i rekkverk til balkong/terrasse/utvendig trapp?	Ja
Rekkverk på terrasse er utført i henhold til krav som gjaldt på oppføringstidspunktet, men tilfredsstiller ikke dagens krav til høyde og/eller åpninger i rekkverket. Selv om rekkverket var forskriftsmessig ved oppføring, medfører avvik fra dagens krav økt risiko for fallulykker, særlig for barn. For store åpninger eller lav høyde kan gi utilstrekkelig sikring ved opphold på terrasse. Det er ikke krav om utbedring av forholdet slik det fremstår i dag. Likevel anbefales det å vurdere oppgradering av rekkverket for å oppnå et sikkerhetsnivå i tråd med dagens krav.	
Er det manglende brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?	Nei
Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år?	Nei
Er det krav til snøfanger?	Nei
Er det krav til stige for adkomst feier?	Ja
Er det manglende stige/adkomst for feier og eller skader på stige?	Nei

6.17 ToalettromTG-1

Er det påvist fukt/skader på toalettet?	Nei
Type ventilering	Mekanisk avtrekk
Er det påvist avvik på funksjon ved funksjonstest ved bruk av papirark eller røykampulle?	Nei

Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sisterner til klosett?	Nei
Oppsummering	TG-1
Toalettrommet er ventilt med mekanisk avtrekk, og funksjonstest med papirark/røykampulle viste tilfredsstillende avtrekk. Det er ikke påvist fukt eller skader på rommet, utstyr fremstår uten registrerte skader. Klosett har ikke innebygd sisterner. Rommet vurderes å være i normal og forventet stand ut fra byggeår.	

6.18 AvløpsrørTG-1

Type avløpsrør	Plast
Er det gjennomført arbeider etter byggeår?	Ja
Det er byttet deler av avløpsrør ved oppgradering av bad.	
Er det manglende lufting av avløpsanlegget over tak?	Nei
Er det tegn til sen eller redusert avrenning fra tappested?	Nei
Har avløpsrørene nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon?	Nei
Oppsummering	TG-1
Avløpsrørene er utført i plast, og deler av rørene er byttet i forbindelse med oppgradering av bad. Det er registrert tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget over tak, og det er ikke observert tegn til sen eller redusert avrenning fra tappesteder. Avløpsrørene vurderes å ha en alder som ikke gir vesentlig usikkerhet om fremtidig funksjon. Bunnledning er ikke kontrollert.	

6.19 VannledningerTG-2

Type vannledninger	Kobber
Er det gjennomført arbeider etter byggeår?	Nei
Er det manglende isolering av synlige vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?	Nei
Er det unormalt redusert vanntrykk ved samtidig tapping?	Nei
Har stoppekranen redusert eller mangelfull funksjon?	Nei
Har vannrør nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon?	Ja
Observerte avvik: Vannrør har nådd en alder som gir usikker fremtidig funksjon	

Oppsummering	TG-2
Vannledninger er utført i kobber og stammer fra byggeåret i 1983. Rørene har med sin alder nådd et stadium hvor det er usikkerhet knyttet til gjenværende levetid og fremtidig funksjon. Det ble ikke registrert manglende isolering, redusert vanntrykk ved samtidig tapping eller mangelfull funksjon på stoppekran. På grunn av alderen må det påregnes at anlegget vil ha behov for utskifting, og risikoen for lekkasjer øker med tiden.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Alder på rør tilsier at utskifting av røranlegget bør vurderes som en samlet løsning.	

6.20 Elektrisk

Foreligger det dokumentasjon på kontroll utført av lokalt el-tilsyn eller utvidet el-kontroll i løpet av de siste 5 årene?	Ja
Det foreligger samsvarserklæring på utført feilretting etter kontroll.	
Ble det registrert avvik ved tilsynet?	Nei
Oppsummering	
Ingen avvik registreres.	

6.21 Skadedyr og fuktkrevende insekter

Har eier opplyst om det er eller har vært registrert skadedyr eller fuktkrevende insekter?	Nei
Er det spor etter ekskrementer etter mus eller rotter?	Nei
Oppsummering	TG-1
Eier har ikke opplyst om at det er eller har vært registrert skadedyr eller fuktkrevende insekter i boligen. Det ble ikke observert spor etter ekskrementer fra mus eller rotter ved befaringen. Det er ikke registrert forhold som tilsier avvik for denne bygningsdelen.	

6.22 Vannbåren varme

Tilgjengelighet	Ikke tilgjengelig
Oppsummering	TG-IU
Anlegget er ikke i drift og har ikke vært benyttet i senere tid.	

6.23 Varmesentral: varmepumpe i kjeller og 1.etasjen

Type anlegg	Varmepumpe
Er det manglende gjennomført service på anlegget?	Nei
Har varmepumpe nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon?	Nei
Har eier opplyst om vesentlige feil eller funksjonssvikt på varmepumpen?	Nei
Oppsummering	TG-1
Boligen har varmepumpe som varmesentral. Anlegget har gjennomført service, og det er ikke opplyst om vesentlige feil eller funksjonssvikt. Varmepumpen har ikke nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon. Det er ikke registrert avvik ved befaringen.	

6.24 Varmtvannsbereder

Plassering bereder	Bod
Fundament	Plassert på gulv
Årstall	2006
Størrelse	198 liter.
Er bereder i tørt rom uten lekkasjesikring?	Nei
Er det tegn til lekkasje, drypp eller fuktskjolder ved bereder?	Nei
Har bereder nådd en alder som gir usikkerhet om fremtidig funksjon (bereder eldre enn 20 år)?	Ja
Oppsummering	TG-2
Varmtvannsberederen er fra 2006 og har en kapasitet på 198 liter. Berederen er plassert på gulv i bod og har lekkasjesikring i rommet. Det ble ikke registrert tegn til lekkasje, drypp eller fuktskjolder ved berederen på befaringsstidspunktet. Berederen har imidlertid en alder som nærmer seg forventet levetid, noe som gir usikkerhet knyttet til fremtidig funksjon. Eldre beredere har økt risiko for lekkasje, og utskifting bør påregnes på sikt.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Det anbefales å holde berederen under observasjon og planlegge utskifting som følge av alder og økt risiko for svikt.	

6.25 Ventilasjon

TG-1

Type ventilering	Naturlig ventilasjon
Oppsummering	TG-1
Boligen har naturlig ventilasjon, hvilket var vanlig for oppføringstidspunktet. Naturlig ventilasjon gir generelt mindre kontrollert luftutskifting enn mekaniske løsninger, og tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon. Det er ikke registrert avvik som gir grunnlag for tiltak.	

6.26 Våtrom: Bad

TG-3

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja
Baderoms plater er fra nyere tid.	
Overflate vegg/himling	
Overflate vegg	Baderomsplater
Malt panel i himling.	
Er vindu eller dør plassert i våtsone?	Nei
Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater?	Nei
Oppsummering overflate vegg/himling	TG-1
Veggene på badet er kledd med baderomsplater. Det er ikke registrert vindu eller dør i våtsonen. Ved besiktigelsen ble det ikke påvist tegn på sopp-, råte- eller fuktskader på veggoverflatene.	

Overflate gulv	
Overflate gulv	Vinylbelegg
Er det registrert knirk i gulvet?	Nei
Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader?	Nei
Er det påvist avvik i fallforhold mot sluk i dusjsonen?	Nei
Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner ikke når sluket?	Nei
Oppsummering overflate gulv	TG-1
Gulvet har overflate av vinylbelegg. Det er ikke registrert knirk i gulvet, og det er ikke påvist tegn på sopp-, råte- eller fuktskader. Fallforhold mot sluk i dusjsonen er tilfredsstillende, og det vurderes ikke å være fare for at lekkasjevann fra installasjoner ikke når sluket.	

Membran, tettesjikt og sluk	
Type sluk	Plast

Type tettesjikt	Vinylbelegg på gulv
Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?	Nei
Er det avvik på krav til høydeforskjell på vannnett sjikt på minimum 25mm fra topp sluk til toppen av membran ved dørsteskel?	Nei
Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade?	Ja
Observerte avvik: - Ikke montert bunnlist under baderomsplater iht leggeanvisninger - Det er sprekk på belegg i hjørne.	
Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ja
Observerte avvik: Membran/tettesjikt er fra før år 2000 og vurderes som teknisk utdatert med høy risiko for svikt og fuktskader	
Oppsummering membran, tettesjikt og sluk	TG-3
Badet har sluk i plast og tettesjikt bestående av vinylbelegg på gulv. Sluket har tilfredsstillende mulighet for renhold og inspeksjon, og det er ikke påvist avvik på høydeforskjellen mellom topp sluk og membran ved dørterskel. Det er imidlertid registrert feil utførelse, feil materialvalg eller skader i tettesjiktet med fare for fuktinntrengning. Tettesjiktet har i tillegg nådd en alder som gir vesentlig økt risiko for skader og følgeskader. Dersom forholdene ikke utbedres, er det fare for at fukt trenger inn i tilstøtende konstruksjoner og medfører fuktskader over tid. Utskifting av tettesjikt/membran bør påregnes.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
TG3 er satt på bakgrunn av alder og skader på tettsjikt, som overstiger forventet levetid. Det anbefales å planlegge utskifting av våtrommet. Inntil dette bør rommet følges opp med jevnlig kontroll, eventuelt ved utvidet tilstandsvurdering.	
Kostnadsestimat	200 000 - 500 000

Sanitærutstyr	
Type utstyr	Baderomsinnredning med servant, Dusjkabinett, Klosett
Er det skader på utstyr og innredning?	Ja
Observerte avvik: - Fuktskade/svellinger i baderomsinnredning - Det er tegn til tidvis lekkasje fra vannlås.	
Er det innebygd sistene til klosett?	Nei
Oppsummering sanitærutstyr	TG-2
Badet er utstyrt med baderomsinnredning med servant, dusjkabinett og klosett. Det er registrert skader på utstyr og innredning. Klosettet har ikke innebygd sistene. Dersom skadene ikke utbedres, kan det medføre ytterligere forringelse av innredning og utstyr samt behov for utskifting på sikt.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Oppgraderinger er påregnelig.	

Ventilasjon

Type ventilasjon	Mekanisk avtrekk
Er det påvist avvik ved bruk av papirark eller røykampulle?	Nei
Oppsummering ventilasjon	TG-1
Badet er ventilert med mekanisk avtrekk. Ved kontroll med papirark ble det ikke påvist avvik ved avtrekket, og ventilasjonen vurderes å fungere som forutsatt.	
Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?	Foretatt mot bruksvannutsatt sone
Hulltaking er utført fra tilstøtende rom mot bruksvannutsatt sone for kontroll av fuktforhold, konstruksjonsoppbygging og eventuell skjult skadeutvikling.	
Er det registrert fukt eller skader ved hulltaking?	Nei
Oppsummering kontroll i tilliggende konstruksjoner (hulltaking/fuktmåling)	TG-0
Det er foretatt hulltaking fra tilstøtende rom mot bruksvannutsatt sone for kontroll av fuktforhold, konstruksjonsoppbygging og eventuell skjult skadeutvikling. Ved hulltakingen ble det ikke registrert fukt eller skader i konstruksjonen.	

Dokumentasjon av vanntett sjikt

Er det manglende framlagt dokumentasjon?	Nei
Det er ikke mottatt dokumentasjon som bekrefter utførelse, løsning eller kontroll av tettesjiktet i våtrommet.	
Oppsummering dokumentasjon	TG-2
Det er ikke fremlagt dokumentasjon som bekrefter utførelse, løsning eller kontroll av tettesjiktet i våtrommet. Manglende dokumentasjon gjør at det ikke kan verifiseres om membran og øvrige tettesjikt er korrekt utført. Uten slik dokumentasjon er det økt usikkerhet knyttet til våtrommets funksjon og tetthet over tid.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Manglende dokumentasjon medfører usikkerhet knyttet til konstruksjonens oppbygning og utførelse. Innhenting av FDV-dokumentasjon, informasjon fra utførende foretak eller ytterligere undersøkelser kan bidra til å redusere usikkerheten. Ved behov for nærmere verifisering kan destruktive inngrep vurderes.	

6.27 Vaskerom	TG-3
Beskrivelse	
Flis på gulv og pusset overflate på vegger. Panel i himling. Utstyrt med skyllekum, opplegg for vaskemaskin. Det registreres godt fall til sluk og det er mekanisk avtrekk, det er ingen synlige skader på rommet.	
Er det registrert avvik?	Ja
Det er ikke påvist tettesjikt på rommet og det er eldre plast sluk.	

Oppsummering	TG-3
Rommet har flis på gulv og pusset overflate på vegger, med panel i himling, og er utstyrt med skyllekum og opplegg for vaskemaskin. Det registreres godt fall til sluk, mekanisk avtrekk og ingen synlige skader. Det er imidlertid ikke påvist tettesjikt i rommet, og det er montert eldre sluk av plast. Manglende dokumentert tettesjikt gir økt risiko for fuktinntrengning i tilstøtende konstruksjoner, og alderen på sluket tilsier at det nærmer seg forventet brukstid.	
Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales	
Skal rommet fortsatt benyttes som vaskerom anbefales det å oppgradere rommet i henhold til krav for våtrom.	
Kostnadsestimat	100 000 - 200 000

6.28 Låve
Beskrivelse
Låve er har hovedsakelig støpt gulv, vegger er oppført i tre og kledd med panel, taket er et saltak og er tekket med metall plater. Deler av bygget har 2.etasjer. Leddportert i metall. Bygget er ikke tilstandsvurdert.

6.29 Stabbur
Beskrivelse
Stabbur er satt på pilarer, vegger i tømmer. Taket er et saltak og er tekket med plater. Bygget er ikke tilstandvurdert.

6.30 Ikke relevante bygningsdeler
Følgende bygningsdeler er angitt som finnes ikke/ikke relevant:
- Forstøtningsmur - Krypkjeller - Oljetank



Grøtvegen 141
Kjeller



Bruksarealet inkluderer innvendige vegger og er større enn summen av rommenes gulvareal.
Planskissen er en illustrasjon over rominndelingen, og er ikke i målestokk. Mindre avvik kan forekomme.



Grøtvegen 141
1. Etasje



Bruksarealet inkluderer innvendige vegger og er større enn summen av rommenes gulvareal.
Planskissen er en illustrasjon over rominndelingen, og er ikke i målestokk. Mindre avvik kan forekomme.



Energiattest



Adresse Grøtvegen 141, 7212 KORSVEGEN	
Dato for energimerking 15.07.2026	Merkenummer Energiattest-2026-321783
Bygningskategori Småhus	Bygningsnummer 184509741
Gårdsnummer 139	Bruksnummer 6
Seksjonsnummer —	Bruksenhetsnummer H0101



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.



Boliginformasjon

Byggeår 1983	Bygningstype Enebolig
Bruksareal 212,0 m²	Oppvarmet bruksareal 212,0 m²
Oppvarmet etasje 2	Bygningsmateriale Tre
Oppvarming Elektrisitet, Varmepumpe, Ved	
Ventilasjon Periodisk avtrekk	



Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vektet ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år 200,25 kWh/m²
--

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år 220,49 kWh/m²	Totalt levert pr. år 46 745 kWh
--	---



Grøtvegen 141, 7212 KORSVEGEN



Detaljering

Bygningsform Nei	Vegger Nei
Vindu Nei	Gulv Nei
Takkonstruksjon Nei	Ytterdører Nei
Energibruk Nei	Lekkasjetall Nei
Solceller Nei	



Grøtvegen 141, 7212 KORSVEGEN



Tiltak

Brukertiltak

Tiltak 1: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 2: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 3: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. Lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 4: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 5: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 6: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 7: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 8: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 9: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 10: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

Tiltak 11: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 12: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 13: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 14: Randsoneisolering av etasjeskillere

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen.

Tiltak 15: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 16: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak utendørs

Tiltak 17: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 18: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 19: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 20: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 21: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnatts, alternativt pelletskamin

I gamle vedovner / peiser med døttynnes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner / peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletsamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletsaminer utnytter energien mer effektivt samt at røyksgassforurensning og utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletsaminer styres av en romtermostat, slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slukke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram, med f.eks. nattsenkning.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 22: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 23: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.



Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

<https://www.enova.no/energimerking>




Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

<https://www.enova.no>



KLAUSULERINGSBESTEMMELSER

I

NEDBØRFELTET TIL BENNA

Kapittel 1 Bestemmelser for hele nedbørfeltet

§ 1-1 Definisjoner

Nedbørfeltet til Benna omfatter det areal som bidrar med vann til Benna, det vil si alt vann som faller i nedbørfeltet (fratrullet fordamping og andre tap) og ender opp i Benna. Nedbørfeltet til Benna inkluderer Grøtvatnet og nedbørfeltet til Grøtvatnet, tilførselselva Sagbekken og mindre bekker/sig. Nedbørfeltet er vist i klausuleringskartet for Benna, datert 1.10.2013.

Som vassdrag regnes Benna og Grøtvatnet, tilførselselva Sagbekken og mindre bekker/sig.

Klausuleringen omfatter både klausuleringsbestemmelser og klausuleringskart.

I klausuleringsbestemmelsene benyttes begrepet landbruk som en fellesbetegnelse for skogbruk og jordbruk, hvor jordbruk omfatter både dyrking og husdyrhold.

Nødvendige tillatelser fra andre myndigheter skal innhentes uavhengig av klausuleringsbestemmelsene.

§ 1-2 Bading og lignende

Det er forbudt med bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter.

§ 1-3 Camping

Det er forbudt å sette opp telt, parkere bobil eller på annen måte slå leir.

§ 1-4 Organiserte arrangement

Det er forbudt å arrangere sportsstevner og andre organiserte arrangementer.

§ 1-5 Motorfartøy

Det er forbudt å bruke motorfartøy på Benna og Grøtvatnet.

Forbudet omfatter også elektriske motorer, men vannverkseier kan gi dispensasjon fra forbudet, forutsatt at bruken ikke vurderes å være i strid med drikkevannsinteressen.

For vannverkseier er det tillatt å bruke motorisert fartøy på vannet til nødvendig drift av vannverket.

§ 1-6 Fiske

Det er forbudt med utleie av fiskerettigheter.

§ 1-7 Tilførsel av levende ferskvannsorganismer

Det er forbudt å ta med levende ferskvannsorganismer inn i nedbørfeltet.

§ 1-8 Tiltak

Det er forbudt med tiltak som oppføring, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Det er ikke i strid med dette forbudet å utføre

- ordinært vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg
- tiltak for å oppfylle krav i klausuleringsbestemmelsene
- tiltak knyttet til det offentlige drikkevannsanlegget

Vannverkseier kan gi dispensasjon fra forbudet, forutsatt at tiltaket ikke vurderes å være i strid med drikkevannsinteressen.

§ 1-9 Helårsboliger

Avløpsanlegg for helårsboliger skal bestå av tett tank for svart vann. Den tette tanken skal ha nivåmåler med signaloverføring til vannverkseier og skal kunne inspiseres utvendig. Tanken skal stå i eget rom uten sluk i gulv. Tanken skal plasseres minimum 50 meter fra vassdrag, jf. § 2-1 om avstandsmåling fra vassdrag.

Det er krav om kildeseparering av avløpsvannet med egen rensing av gråvann.

Avløpsløsningen må være godkjent av kommunen.

§ 1-10 Fritidseiendom

Det er forbudt med innlagt vann i fritidseiendommer.

Toalettløsning må ha tett bunn uten mulighet for sig, og være godkjent av rette myndighet. Avfall fra toalettløsning må leveres godkjent mottak utenfor nedbørfeltet.

§ 1-11 Ervervsmessig husdyrhold

For ervervsmessig husdyrhold skal ikke bestanden av den enkelte husdyrenhet (for eksempel hest, storfe, svin etc.) på det enkelte husdyrbruk økes ut over bestanden pr. 31.07.2013.

Det er forbudt med inntransport av beitedyr til nedbørfeltet.

§ 1-12 Gjødsel og plantevernmiddel

Lagring av husdyrgjødsel, kunstgjødsel og plantevernmiddel må skje innomhus i tett rom uten avløp.

Det er forbudt med inntransport av husdyrgjødsel til nedbørfeltet.

§ 1-13 Transport av farlige produkter

Transport av farlige produkter, som oljeprodukter, drivstoff og kjemikalier, skal foregå på en slik måte at den ikke kan utgjøre noen fare for forurensning i nedbørfeltet.

Kravet omfatter også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter, som kan medføre fare for forurensning i nedbørfeltet.

Dersom det skjer utslipp i nedbørfeltet, plikter den som oppdager utslippet å varsle vannverkseier og forurensningsmyndigheten.

§ 1-14 Lagring av oljetanker og lignende

Det er forbudt å oppbevare olje og lignende i nedbørfeltet.

Det er imidlertid tillatt å oppbevare inntil 3200 liter olje og lignende for bruk i landbruket.

Det er også tillatt å oppbevare inntil 1000 liter fyringsolje pr. helårs bolighus med oljebasert oppvarming.

Oljetanker og lignende skal lagres over bakkenivå, slik at hele tanken kan inspiseres utvendig.

Den ansvarlige for tanken plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller, eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåkning.

Tanken skal være etablert med sikringsbasseng/oppsamlingsarrangement under. Oppsamlingsarrangement skal være væsketett, utført i egnet materiale og kunne motstå vanntrykk ved maksimal oppfylling. Oppsamlingsarrangementet skal ha en kapasitet lik tankens totale rominnhold. Sikringsbassenget/oppsamlingsarrangementet skal være beskyttet mot nedbør.

Løsning må være godkjent av kommunen.

§ 1-15 Ridesenter, gårdsturisme etc.

Det er forbudt å drive ridesenter, gårdsturisme, kennel eller lignende virksomheter.

Kapittel 2 Bestemmelser for nedbørfeltet innenfor 50 meter fra vassdrag

§ 2-1 Definisjoner

Vassdrag er definert i § 1-1.

Fra Benna og Grøtvatnet måles 50 meter-sonen fra kote 184 meter for Benna og kote 236 meter for Grøtvatnet.

§ 2-2 Hund

Det er båndtvang for hund.

Det er ikke tillatt å ta med hund eller andre dyr på islagt vann.

Avføring fra hund skal samles opp og tas ut av nedbørsfeltet eller kastes i godkjent avfallsopsamler.

§ 2-3 Ferdsel med hest

Det er forbudt å ferdes med hest.

§ 2-4 Beiting

Det er forbudt å la husdyr beite.

§ 2-5 Gjødelse og plantevernmiddel

Det er forbudt å bruke husdyrgjødelse og plantevernmidler.

§ 2-6 Dyrking av nye områder

Det er forbudt å dyrke nye områder.

§ 2-7 Lagring av oljeprodukter og lignende

Det er forbudt å lagre oljeprodukter, drivstoff, kjemikalier og lignende stoffer, som kan medføre fare for forurensning.

Ved avvirking av skog tillates lagret på stedet inntil 20 liter bensin og tilhørende oljeprodukter beregnet på motorsag og annen redskap brukt under arbeidet. Lagring og bruk må skje på forsvarlig måte.

På fritidseiendommer er det tillatt å lagre opptil 5 liter med oljeprodukter. Ut over dette er det ikke tillatt å lagre oljeprodukter og/eller farlige kjemikalier på hytte- og fritidseiendommer. Lagring og bruk må skje på forsvarlig måte.

§ 2-8 Påfylling av drivstoff

Det er forbudt å fylle drivstoff.

Det gjøres unntak for fylling av drivstoff som er tillatt iht. § 2-7 andre og tredje avsnitt.

§ 2-9 Badestamp og lignende

Det er forbudt med badestamp og tilsvarende installasjoner.

§ 2-10 Motorferdsel

Det er forbudt å bruke motordrevne kjøretøy utenfor eksisterende veger. Forbudet gjelder ikke ved drift av landbrukseiendommer og vedlikehold av hageareal.

Kapittel 3 Bestemmelser for nedbørfeltet innenfor 10 meter fra Benna og Grøtvatnet

§ 3-1 Kantvegetasjon

Det er forbudt å fjerne kantvegetasjon.

Det er imidlertid tillatt å fjerne trær og busker.

§ 3-2 Kunstgjødelse

Det er forbudt å bruke kunstgjødelse.



Erklæring om rettighet i fast eiendom ¹

Innsenders navn (rekvirent): Vidar Grøtan	Plass for tinglysingsstempel
Adresse: Odins veg 8	
Postnummer: 7033 Poststed: Trondheim	
Fødselsnr./Org.nr. 170175 Ref.nr.	

1. Hjemmelshaver (avgiver)	
Navn Svenn Erik Grøtan	Fødselsnr./org.nr. (11/9 siffer) 101052

2. Eiendom (avgivers) ²					
Kommunenr. 5028	Kommunenavn Melhus	Gnr. 139	Bnr. 6	Fnr.	Snr.

3. Rettighetshaver – fyll ut enten alternativ A eller B					
A	Rettighet for fast eiendom (reell servitut) ⁴				
	Kommunenr. 5028	Kommunenavn Melhus	Gnr. 139	Bnr. 23	Fnr. Snr.
B	Rettighet for person (personleg servitut/pengeheftelse)				
	Navn		Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer)		



Doknr: 640166 Tinglyst: 09.06.2026
STATENS KARTVERK

Dato 22/5-26	Hjemmelshavers underskrift ³ <i>Svenn Erik Grøtan</i>
------------------------	---



4. Beskrivelse av rettigheten ⁶	
RETT TIL Å BRØYTE. Eiendommen gnr.139, bnr.23, har selv, eller ved innleid hjelp, rett til å brøyte vei over eiendommen gnr.139, bnr.6, fra hovedveien (Grøtveien) og frem til fritidseiendommen gnr.139, bnr.23. Retten til å brøyte gjelder også rett til å brøyte egen parkeringsplass på gårdstunet på gnr.139, bnr.6, når forholdene gjør det vanskelig å kjøre ned til gnr.139, bnr.23. Det vises til vedlagte kartskisse som viser veiens trase og gårdstunet.	
RETT TIL Å HUGGE VED. Eiendommen gnr.139, bnr.23, har rett til å hugge ved på eiendommen gnr.139, bnr.6.	
RETT TIL Å FELLE TRÆR. Eiendommen gnr.139, bnr.23, har rett til å felle trær på eiendommen gnr.139, bnr.6, som skygger for sol og tar utsikt på eiendommen.	
Vedlegg: Kart/skisse som viser avgivers eiendom og rettigheten inntegnet. ☒ Ja ☐ Nei	
5. Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) ⁷	
6. Underskrifter	
Sted og dato 22/5-26	Hjemmelshavers (avgivers) underskrift ⁸ <i>Svenn Erik Grøtan</i>

- Noter:
- 1) Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom, som for eksempel veirett, jaktrett, borett, forkjøpsrett og lignende. Hvilke rettigheter som er gjenstand for tinglysing reguleres av tinglysingsloven § 12. Skjemaet fylles ut i to eksemplarer og sendes til følgende adresse: **Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Honefoss**. Det ene eksemplaret arkiveres hos Kartverket, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.
 - 2) Rekvirenten er den som sender inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilsendt, og faktura for tinglysingsgebyr.
 - 3) Eiendommen hvor rettigheten ligger.
 - 4) Rettigheten vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen, jfr. avhendingsloven § 3-4 annet ledd bokstav d.
 - 5) Formålet med denne underskriften er å sikre at avgiver/hjemmelshaver har sett begge sider av dokumentet.
 - 6) Rettigheten må gis en nøyaktig tekstlig beskrivelse, jfr. tinglysingsloven § 8, jfr. forskrift om tinglysing § 4 (klarhet og form). Dersom rettigheten er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom, kan den tegnes inn på et kart eller skisse over eiendommen.
 - 7) Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet.
 - 8) Den som signerer må ha grunnbokshjemmel til den eiendommen hvor rettigheten ligger. Dersom det er flere hjemmelshavere til eiendommen, må alle skrive under, eller det må vedlegges fullmakt fra den eller de som ikke undertegner



Partene er i tillegg enige om

- at det kan bli behov for anlegg for alarm og signaloverføring fra nivåmåler til Vannverkseier, men dette er ikke avklart ennå. Vannverkseier gis i så fall rett til å etablere dette. Eventuell plassering avtales med Grunneier.
- Vannverkseier etablerer og bekoster nødvendig strømtilførsel fra sikringsskap til anlegget, inkl. ombygging.

5. Utførelse

Innvendige rom, terrasser, gruslagte og asfalterte flater, murer og steinsatte flater etc. og private veger skal settes i stand til minst samme standard som de hadde før anlegget startet. Der hvor det tidligere var plen, vil det bli tilsådd etter at nødvendig forarbeider er gjort. Grunneier må avtale med byggeleder dersom det er ønskelig at Vannverkseier skal forsøke å ta vare på den eksisterende beplantningen. I motsatt fall beplanter Vannverkseier arealet på nytt med nye og unge planter/busker/trær som erstatning for det som fjernes.

Dersom veger må stenge i kortere eller lengre perioder som følge av anleggsvirksomheten, skal Vannverkseier varsle de bruksberettigede til vegen så snart som mulig.

Etter at arbeidet med å etablere avløpsanlegget er ferdig, men før ferdigattest er omsøkt, gjennomføres det en sluttbefaring med representanter fra Vannverkseier og entreprenør samt Grunneier til stede.

6. Tiltakshaver

Vannverkseier er tiltakshaver for avløpsanlegget, og søker Melhus kommune om nødvendige dispensasjoner og tillatelser (herunder igangsettingstillatelse, ferdigattest og utslippstillatelse).

7. Overdragelse av anlegg

Grunneier overtar anleggene fra Vannverkseier så snart Vannverkseier har hatt sluttbefaring med entreprenør, og anleggene må overtas fra entreprenør iht. NS 8405/ 8407. Grunneier deltar på denne sluttbefaringen.

Vannverkseier har ansvar for at reklamasjonsfristen i henhold til NS 8405/ 8407 kan påberopes overfor entreprenør. Garantien skal omfatte både byggearbeider og utvendig skjøtsel av vegetasjon.

Feil/mangler påvist ved sluttbefaringen og senere i garantiperioden etter at Grunneier har overtatt anlegget, er Vannverkseier sitt ansvar å følge opp overfor entreprenør.

Grunneier plikter å varsle Vannverkseier uten ugrunnet opphold om forhold som må tas opp med entreprenøren i garantitiden. Vannverkseier har ikke ansvar for forhold som iht. garantien varsles for sent og dette ikke skyldes forhold ved Vannverkseier.



8. Rettigheter og plikter for å hindre fare for forurensning

Vannverkseier har rett til adkomst til avløpsanlegget og til å inspisere avløpsanlegget etter at Grunneier har overtatt anlegget.

Avdekkes feil ved anlegget etter at det er overtatt av Grunneier, som ikke omfattes av avtalens punkt 7, kan Vannverkseier kreve at Grunneier skal utbedre anlegget innen rimelig tid.

Etterkommers ikke kravet om utbedring innen fristens utløp, kan Vannverkseier utbedre feilen og deretter kreve dekket nødvendige utgifter til utbedringen dekket av Grunneier.

Forøvrig vises det til forurensningsloven med forskrifter.

9. Tillatelse til igangsetting

Grunneier aksepterer at de spesielle varslingsfristene i de spesielle skjønnsforutsetningene ikke overholdes.

Grunneier gir Vannverkseier tillatelse til å starte opp arbeidet så snart denne avtalen er signert av begge parter.

Vannverkseier vil igangsette anleggsarbeidet så snart anbudskonkurranse er gjennomført, kontrakt er inngått med entreprenør og nødvendige offentligrettslige dispensasjoner/tillatelser er gitt.

10. Forbehold

Det tas forbehold om at Melhus kommune godkjenner avløpsanlegget slik det er beskrevet i denne avtalen.

Det tas også forbehold om at nødvendige rettigheter hos andre grunneiere foreligger.

11. Tinglysing

Grunneier gir Vannverkseier rett til å tinglyse punkt 8 i denne avtalen på gnr 139 bnr 6 i Melhus kommune.


12. Avtaleeksemplarer

Denne avtalen finnes i ett eksemplar, som Grunneier mottar etter tinglysing.

Haukoen 9/5-24 Trondheim *16/4-24*
(sted og dato)

Grunneier
Svenn Erik Grøtan
Svenn Erik Grøtan

Vannverkseier
Tomas Eidsmo
Tomas Eidsmo
Teknisk sjef
Kommunalteknikk






Erklæring om rettighet i fast eiendom ¹

Innsenders navn (rekvirent): Vidar Grøtan	Plass for tinglysingsstempel  Doknr.: 1162948 Tinglyst: 14.10.2022 STATENS KARTVERK
Adresse: Odins veg 8	
Postnummer: 7033 Poststed: Trondheim	
Fødselsnr./Org.nr.: 170175- Ref.nr.	

1. Hjemmelshaver (avgiver)	
Navn Sven Erik Grøtan	Fødselsnr./org.nr. (11/9 siffer) 101052-


2. Eiendom (avgivers) ³					
Kommunenr. 5028	Kommunenavn Melhus	Gnr. 139	Bnr. 6	Fnr.	Snr.

3. Rettighetshaver – fyll ut enten alternativ A eller B						
A	Rettighet for fast eiendom (reell servitutt) ⁴					
	Kommunenr. 5028	Kommunenavn Melhus	Gnr. 139	Bnr. 23	Fnr.	Snr.
B	Rettighet for person (personleg servitutt/pengeheftelse)					
	Navn		Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer)			

Dato 7/8-22	Hjemmelshavers underskrift ⁵ 
----------------	--

Statens kartverk – veiledende skjema (Bokmål) Erklæring om rettighet i fast eiendom Side 1 av 2




4. Beskrivelse av rettigheten ⁶	
VEIRETT. Eiendommen gnr.139, bnr.23, skal ha veirett for bil over eiendommen gnr.139, bnr.6 i Melhus kommune. Veiretten følger gjeldende trase fra hovedveien (Grøtveien), over gårdstunet og frem til eiendommen gnr.139, bnr.23, jfr.vedlagte kartskisse. Veiretten gjelder også besøkende til eiendommen gnr.139, bnr.23. Veiretten skal også gjelde bruk av tyngre kjøretøy som traktor, lastebil og anleggsmaskiner. Den til enhver tid eier av eiendommen gnr.139, bnr.23, og besøkende til eiendommen, skal ha rett til å parkere ved gårdstunet dersom veien ikke er kjørbær på grunn av snø eller vedlikehold. Eiendommen gnr.139, bnr.23, skal være fritatt for vedlikehold av veien, og for betaling av utgifter til vedlikehold. Det samme gjelder utgifter til opparbeidelse av eventuell ny vei fra hovedveien (Grøtveien) frem til eiendommen gnr.139, bnr.23. RETT TIL FLYTEBRYGGE. Eiendommen gnr.139, bnr.23, har rett til å anlegge flytebrygge på eiendommen gnr.139, bnr.6. Flytebryggen skal anlegges ved naustet, og er merket med grønn markeringstusj på vedlagte kartskisse. RETT TIL BÅTUTLEGG. Eiendommen gnr.139, bnr.23, skal ha rett til å etablere båtutlegg ved flytebrygga på eiendommen gnr.139, bnr.6. BRUKSRETT TIL NAUST. Eiendommen gnr.139, bnr.23, skal ha bruksrett til naust ved Grøtvatnet på eiendommen gnr.139, bnr.6 i Melhus kommune. Naustet ligger ved vannet rett nedenfor eiendommen gnr.139, bnr.23, jfr. vedlagte kartskisse. Naustet ble bygd i 1965 av tidligere eier av gnr.139, bnr.23.	
Vedlegg: Kart/skisse som viser avgivers eiendom og rettigheten inntegnet. ☒ Ja ☐ Nei	
5. Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) ⁷	
6. Underskrifter	
Sted og dato Tr.heim 7/8-22	Hjemmelshavers (avgivers) underskrift ⁸ 

- Noter:
- 1) Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom, som for eksempel veirett, jaktrett, borett, forkjøpserett og lignende. Hvilke rettigheter som er gjenstand for tinglysing reguleres av tinglysingsloven § 12. Skjemaet fylles ut i to eksemplarer og sendes til følgende adresse: **Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss**. Det ene eksemplaret arkiveres hos Kartverket, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.
 - 2) Rekvirenten er den som sender inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilsendt, og faktura for tinglysingsgebyr.
 - 3) Eiendommen hvor rettigheten ligger.
 - 4) Rettigheten vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen, jfr. avhendingsloven § 3-4 annet ledd bokstav d.
 - 5) Formålet med denne underskriften er å sikre at avgiver/hjemmelshaver har sett begge sider av dokumentet.
 - 6) Rettigheten må gis en nøyaktig tekstlig beskrivelse, jfr. tinglysingsloven § 8, jfr. forskrift om tinglysing § 4 (klarhet og form). Dersom rettigheten er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom, kan den tegnes inn på et kart eller skisse over eiendommen.
 - 7) Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet.
 - 8) Den som signerer må ha grunnbokshjemmel til den eiendommen hvor rettigheten ligger. Dersom det er flere hjemmelshavere til eiendommen, må alle skrive under, eller det må vedlegges fullmakt fra den eller de som ikke underlegner



Attestert kopi av dok.nr. 2022/1162948/200
Attesteringstidspunkt 2026-06-15 10:47

Side 3 av 3



Attestert kopi av dok.nr. 1980/1181/65
Attesteringstidspunkt 2026-06-15 10:46

Side 1 av 2

I anledning Melhus kommunestyre sitt vedtak av 18.12.1979 om å søke statstilskott til jordbruksvegen Brokalykkja - Grøtan i Melhus kommune etter fylkesagronom Jo Krangsås's plan og kostnadsoverslag, plan nr.1021/79, avgir vi undertegnede interesserte grunneiere til Melhus kommune følgende

G A R A N T I E R K L Æ R I N G

Såframt forannennte veganlegg kommer til utførelse med stats-tilskott, garanterer vi overfor Melhus kommune for at vegen for framtida blir fullt og forsvarlig vedlikeholdt. Videre avgir vi nødvendig veggrunn - eller sørger for avgivelse - av nødvendig veggrunn uten utgift for kommunen, og garanterer for at ethvert av veganlegget flytende erstatningskrav, slik som mulig ulempeserstatninger og erstatninger for oppsetting av og framtidig vedlikehold av mulig nødvendige gjerder langs vegen m.v., skal betales av oss og således være kommunen uvedkommende. Videre garanterer vi for tilvegebringelse av det til stats-tilskottet svarende distriktsbidrag, og i tilfelle det videre nødvendige beløp for å få veganlegget ferdigt etter planen. Dette vårt bidrag skal vi tilvegebringe ved kontante midler og/eller ved arbeide på veganlegget. Forøvrig gjelder våre garantiforpliktelser i samme utstrekning som det ansvar Melhus kommune tar på seg like overfor Staten vedkommende denne veg. For beregning av gebyr i forbindelse med tinglysing av denne erklæring settes verdien av våre forpliktelser skjønnsmessig til kr.80.000,-. Denne erklæring er vi villige til å la Melhus kommune tinglyse som heftelse på våre eiendommer.

Korsvegen den 7.12. 1979.

<u>John Grøtan</u> Eier av gnr.139 bnr.1 Pers.nr. 150322-██	<u>Kåre Grøthe</u> Eier av gnr.139 bnr.5 Pers.nr.100349-██
<u>Svenn E. Grøtan</u> Eier av gnr.139 bnr.6 Pers.nr. 101052-██	<u>Torbjørn Eid</u> Eier av gnr.139 bnr.4 Pers.nr. 021238-██

Vi bekrefter at foranstående underskrifter er skrevet egenhendig og i vårt nærvær og at underskriverne er over 20 år.



<u>Aud Grøtan</u> født 14-4-33	<u>Ingeborg Eid</u> født 28.6.46
-----------------------------------	-------------------------------------

DAGEBOKFØRT
04.MAR80 01181
SØRENSENVIKEN 1
GAULDAL



Attestert kopi av dok.nr. 1980/1181/65
Attestingstidspunkt 2026-06-15 10:46

Side 2 av 2



Senterposisjon: 256862.49, 7010940.13
Koordinatsyste: EPSG:25833
Utskriftsdato: 04.06.2026

0 2 4 6 8m



SAMTYKKE TIL GRENSEJUSTERING

Undertegnede, Svann Erik Grøtan, Haukdalsveien 208, 7288 Soknedal, som eier av eiendommen gnr.139, bnr.6 i Melhus kommune, samtykker med dette til at det gjennomføres en grensejustering mellom min eiendom gnr.139, bnr.6 i Melhus kommune og eiendommen gnr.139, bnr.23 i Melhus kommune.

Jeg godkjenner at et nødvendig areal overføres til fritidseiendommen med gnr.139, bnr.23, slik dette er vist i vedlagte kartskisse og beskrevet i søknaden. Formålet er å sikre at eksisterende naust blir liggende innenfor fritidseiendommens grenser.

Jeg har ingen innvendinger mot grensejusteringen, og bekrefter at jeg er kjent med og aksepterer de foreslåtte nye grenser.

SOKNEDAL,

04.06.26

Ernst Erik Giffman

Svenn Erik Grøtan

Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

For de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

1. Før boligjakten starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioriteringene dine klare.

2 Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

3. Gjør deg kjent i nrområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

4. Få avklart hvor mye du kan låne

Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring

Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvendelse. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på informasjonen som er mottatt.

Fordeler

Du trenger ikke betale saksomkostninger. En boligkjøperforsikrings hovedfunksjon er å dekke eventuelle saksomkostninger knyttet til en klage på boligkjøpet. Dette inkluderer kostnader til advokat og eventuelle rapporter som må utføres. Forsikringen dekker beløpet enten du taper eller vinner.

Forsikringen har ikke et tak

Mens en vanlig innbo- og husforsikring vanligvis har et tak på rundt kr 100 000 og en egenandel på ca. 20 %, så trenger du med boligkjøperforsikring ikke å bekymre deg for beløpet på saksomkostningene. Dette dekkes av forsikringsselskapet uansett hvor høyt det blir.

Den gir deg en ekstra trygghet

Er du bekymret for at du kanskje kan komme i konflikt med boligselger og at du ikke har råd eller lyst til å dekke saksomkostnader, kan det være betryggende å kjøpe en boligkjøperforsikring. Selger har i de fleste tilfeller tilgang til profesjonell hjelp, da bør du som kjøper av bolig også ha det.




Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom: kr 8 900

Seksjonert eiendom/aksjebolig: kr 12 900

Enebolig/fritid/tomt: kr 17 900



soderbergpartners.no/eiendom

Tilbehør og løsøre

I henhold til Avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. Avhendingsloven § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVENTILATORER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste uterangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmegling gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no. Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.	Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud: • Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor. • På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur. • På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.
---	---

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonsen, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Budskjema

FOR EIENDOMMEN:

Grøtvegen 141, 7212 KORSVEGEN. Gnr. 139, bnr. 6, i Melhus kommune, oppdragsnr.: 1320260226
Megler: Jonas Toftemo, mobil: 90502004, e-post: jt@proaktiv.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum kr: _____

Beløp med bokstaver kr: _____

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: _____ kl.: _____
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf.nr.: _____ kr _____

Egenkapital: _____ kr _____

Totalt: _____ kr _____

BUDGIVERE:

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____

E-post: _____ Arb.: _____

Dato: _____ Sign.: _____

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____

E-post: _____ Arb.: _____

Dato: _____ Sign.: _____

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6–8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MiniID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtagelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



proaktiv.no



Jonas Toftemo

Partner / Eiendomsmegler

MNEF

905 02 004

jt@proaktiv.no

PROAKTIV

Proaktiv Eiendomsmegling Trondheim Syd

Søbstadvegen 1, 7088 HEIMDAL, 72 59 92 40, heimdal@proaktiv.no